

# **AVM AR CAMPINAS**

PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle

Período: 2025/2026 • Início: Novembro

Cliente: Hospital de Piracicaba

# LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS

Código	Nome	Local
AQ-BD-01	Chiller	AquaLine
CF-J3-01	Camara Fria	Necrotério
CH-BB-01	Chiller	SEM LOCAL CADASTRADO
CH-J2-01	Chiller 01	J2
CH-J2-02	Chiller 02	J2
EX-BA-01	Exaustor	Preparo Esterilização / Casa de maquina A
EX-BA-02	Exaustor	Vestiários / Casa de maquina A
EX-BA-03	Exaustor	Despensa / Casa de maquina A
EX-BA-05	Exaustor	Cozinha / Casa de maquina A
EX-BA-05	Exaustor	Bloco A
EX-BB-04	Exaustor	Laboratório
EX-BB-07	Exaustor	Sala Endoscopia
EX-BD-05	Exaustor	
EX-BD-06	Exaustor	
EX-BD-07	Exaustor	
EX-BE-01	Exaustor	Sala de Maquina CC
EX-BE-02	Exaustor	Sala de Maquina CC
EX-BE-03	Exaustor	Sala de Maquina CC
EX-BE-04	Exaustor	Sala de Maquina CC
EX-BE-05	Exaustor	Sala de Maquina CC
EX-BE-06	Exaustor	Casa de Maquina CC
EX-BE-07	Exaustor	Casa de Maquina CC
EX-BE-08	Exaustor	Casa de Maquina CC
EX-BE-09	Exaustor	Casa de Maquina CC
EX-BF-01	Exaustor	Isolamentos
EX-BF-02	Exaustor	Sanitarios leitos
EX-BG-01	Exaustor	Isolamento 01 e 02
EX-BG-02	Exaustor	Banheiro

## LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS (continuação)

Código	Nome	Local
EX-BH-01	Exaustor	Circulação
EX-BH-02	Exaustor	Isolamento
FC-BA-01	Fancoil	Treinamento / Casa de maquina A
FC-BA-02	Fancoil	Farmácia / Casa de maquina A
FC-BA-03	Fancoil	Almoxarifado / Casa de maquina A
FC-BC-03	Fancoil	
FC-BD-01	Fancoil	
FC-BD-02	Fancoil	
FC-BE-01	Fancoil	Sala de Maquina CC
FC-BE-02	Fancoil	Sala de Maquina CC
FC-BE-03	Fancoil	Sala de Maquina CC
FC-BE-04	Fancoil	Casa de Maquina CC
FC-BE-05	Fancoil	Casa de Maquina CC
FC-BE-06	Fancoil	Casa de Maquina CC
FC-BE-07	Fancoil	Casa de Maquina CC
FC-BE-08	Fancoil	Sala de Maquina CC
FC-BE-09	Fancoil	Sala de Maquina CC
FC-BF-01	Fancoil	UTI 01
FC-BF-02	Fancoil	UTI 02
FC-BF-03	Fancoil	Farmácia
FC-BF-04	Fancoil	Isolamento
FC-BG-01	Fancoil	UTI 04
FC-BG-02	Fancoil	UTI 03
FC-BG-03	Fancoil	Isolamento 01 e 02
FC-BH-39	Fancoil	Isolamento 01-02
FC-BH-40	Fancoil	Isolamento
FC-BH-41	Fancoil	Circulação Interna
FC-BH-42	Fancoil	Circulação Interna

## LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS (continuação)

Código	Nome	Local
FCT-H1-110	Fancolete	Leito 110
FCT-H2-217	Fancolete	Quarto 217
K7-BA-01	K7	Engenharia Quimica
K7-BA-02	K7	Preparo - CME
K7-BA-03	K7	CME - Perparo
K7-BA-04	K7	CME - Autoclaves
LV-BA-01	Lavadora da coifa	Bloco A
UE-BA-01	Split	Servidor Bloco A
UE-BA-02	Split	OPME
UE-BA-66	K7	Sala Externa
UE-BB-13	Splitao	Oftalmo
UE-BB-14	Splitão	Laboratório UE41
UE-BB-15	Splitao	Recepção Laboratório
UE-BB-16	Splitao	Hemonuclear
UE-BB-17	Splitao	Tomografia
UE-BB-17	Split	Consultorio 01
UE-BB-18	Splitao	raioX
UE-BB-18	Split	Consultorio 02
UE-BB-19	Split	Consultorio 03
UE-BB-19	Splitao	Recepção Geral
UE-BB-20	Split	Consultorio 04
UE-BB-20	Splitao	RPA Endoscopia
UE-BB-21	Splitao	Ressonância
UE-BB-21	Split	Consultorio 05
UE-BB-22	Split	Consultorio 06
UE-BB-26	Split	Sala de Comando RM
UE-BB-26	Split	Laudo Medico
UE-BB-28	Split	Consultorio 20

## LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS (continuação)

Código	Nome	Local
UE-BB-29	Split	Conforto Masculino
UE-BB-30	Split	Consultorio 17
UE-BB-31	Split	Consultorio 18
UE-BB-46	Split	Sala de Desinfecção
UE-BB-47	Split	Exames2
UE-BB-48	Split	Exames
UE-BB-49	Split	Consultorio 08
UE-BB27	Split	Sala de Comando Raio X
UE-BC-01	Split	Casa Eletrica
UE-BC-02	Split	Casa Servidor
UE-BC-03	Splitao	Escritorio AVM
UE-BC-04	Split	Fisioterapia
UE-BC-04	Split	Sala ADM
UE-BC-05	Split	Fisioterapia
UE-BC-06	Split	Recepcao Bloco C
UE-BD-01	Split	Recepcao EXT-CCA
UE-BD-02	Split	Recepcao INT-CCA
UE-BD-03	Split	Sala Administrativa
UE-BD-05	Split	Recepcao INT-CCA
UE-BD-06	Split	Admissão de Pacientes
UE-BD-07	Split	Copa
UE-BD-18	Splitao	
UE-BE-01	Split	Casa Servidor
UE-BE-02	Piso-Teto	Casa Eletrica
UE-BE-03	Piso-teto	Casa eletrica
UE-BE-67	Split	Conforto Medico
UE-BG-01	Split	Sala No-Break
UE-BG-02	Split	Sala servidor

## LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS (continuação)

Código	Nome	Local
UE-BH-01	Splitao	Sala Eletrica
UE-BH-02	Split	Conforto Medico
UE-BH-02	Splitao	Sala eletrica
UE-BH-03	Split	Conforto Medico
UE-BI-01	Self	2 andar/ administrativo
UE-BI-72	Split	Segurança do Trabalho
UE-BI-73	Split	Compras
UE-H1-70	Split	Sala Administrativa
UE-H2-71	Split	Sala De Prescrição Medica
UE-J1-62	Split	Supervisão de Engenharia
UE-J1-63	Split	Condenação de Engenharia
UE-J1-64	Split	Engenharia Hospitalar
VAE-BA-02	Ventilador	Vestiários / Casa de maquina A
VAE-BA-03	Ventilador	Cozinha / Casa de maquina A
VAE-BE-01	Ventilador	Casa de Maquina CC
VAE-BH-01	Ventilador	Corredor Internacao
VAE-BH-02	Ventilador	Fancoletes

# Chiller

Código: AQ-BD-01

Local: AquaLine

Modelo: YRHC122R4CCK

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Checagem do nível do circuito de água	X											
Inspeção de vazamentos	X											
Verificação do trocador de calor	X											
Inspeção das bombas de circulação	X											
Checagem de óleo e rolamentos	X											
Inspeção de sensores/pressostatos	X											
Inspeção elétrica e automação	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva — necessário a troca do equipamento

# Camara Fria

Código: CF-J3-01

Local: Necrotério

Modelo: ESM-2200-JCC

BTUs: 2

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Verificação da vedação das portas	X											
Checagem dos sensores e termostatos	X											
Limpeza das serpentinas	X											
Verificação do ventilador interno	X											
Inspeção do isolamento térmico	X											
Checagem da drenagem	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Chiller

Código: CH-BB-01

Local: SEM LOCAL CADASTRADO

Modelo: SEM MODELO CADASTRADO

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Checagem do nível do circuito de água	X											
Inspeção de vazamentos	X											
Verificação do trocador de calor	X											
Inspeção das bombas de circulação	X											
Checagem de óleo e rolamentos	X											
Inspeção de sensores/pressostatos	X											
Inspeção elétrica e automação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Chiller 01

Código: CH-J2-01

Local: J2

Modelo: 30GXE162386S

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Checagem do nível do circuito de água	X											
Inspeção de vazamentos	X											
Verificação do trocador de calor	X											
Inspeção das bombas de circulação	X											
Checagem de óleo e rolamentos	X											
Inspeção de sensores/pressostatos	X											
Inspeção elétrica e automação	X											

## Observações:

Data	Descrição
01/11/2025	preventiva ok

# Chiller 02

Código: CH-J2-02

Local: J2

Modelo: 30GXE162386S

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Checagem do nível do circuito de água	X											
Inspeção de vazamentos	X											
Verificação do trocador de calor	X											
Inspeção das bombas de circulação	X											
Checagem de óleo e rolamentos	X											
Inspeção de sensores/pressostatos	X											
Inspeção elétrica e automação	X											

## Observações:

Data	Descrição
01/11/2025	preventiva ok

Exaustor

Código: EX-BA-01

Local: Preparo Esterilização / Casa de maquina A

Modelo: VSS-0120-1-BR-3-1-A360

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

Exaustor

Código: EX-BA-02

Local: Vestiários / Casa de maquina A

Modelo: VSS-0120-1-BR-3-1-A360

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BA-03

Local: Despensa / Casa de maquina A

Modelo: 1VLS-10630-1-BR-3-1-A360

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BA-05

Local: Cozinha / Casa de maquina A

Modelo: 1VLS-10630-1-BR-3-1-A360

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

## Exaustor

Código: EX-BA-05

Local: Bloco A

Modelo: 1VLS-10630-1-BR-3-1-A360

BTUs:

Técnico responsável: André

[illegible]

**Observações:**

--

Data	Descrição
06/11/2025	Manutenção preventiva



# Exaustor

Código: EX-BB-04

Local: Laboratório

Modelo: CSS-500/CR-90-W

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BB-07

Local: Sala Endoscopia

Modelo: CSS-315-R-23-Z

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BD-05

Local:

Modelo: CSS-180-CR-90-W

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BD-06

Local:

Modelo: CSS-190-CR-90-W

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BD-07

Local:

Modelo: CSS-180-CR-90W

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BE-01

Local: Sala de Maquina CC

Modelo: PCLAS-280/3I/R-90-W

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BE-02

Local: Sala de Maquina CC

Modelo: PCLAS-280/3/I/R-90-W

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
------	-----------

# Exaustor

Código: EX-BE-03

Local: Sala de Maquina CC

Modelo: PCLAS-280/3/I/R-90-W

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Exaustor

Código: EX-BE-04

Local: Sala de Maquina CC■

Modelo: PCLAS-280/3/I/R-90-W■

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BE-05

Local: Sala de Maquina CC

Modelo: PCLAS-280/3/I/R-90-W

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BE-06

Local: Casa de Maquina CC

Modelo: PCLAS-280/3/I/R-90-W■

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BE-07

Local: Casa de Maquina CC

Modelo: PCLAS-280/3/I/R-90-W■

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BE-08

Local: Casa de Maquina CC

Modelo: PCLAS-280/3/I/R-90-W■

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva ok — Troca dos filtros e limpeza bandeja

# Exaustor

Código: EX-BE-09

Local: Casa de Maquina CC

Modelo: PCLAS-280/3/I/R-90-W■

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BF-01

Local: Isolamentos

Modelo: CLS-355/3/I/R-90-W

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia

# Exaustor

Código: EX-BF-02

Local: Sanitarios leitos

Modelo: CLS-355/3/I/CR-90-Z

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Exaustor

Código: EX-BG-01

Local: Isolamento 01 e 02

Modelo: CLS-355/3/I/CR-90-Z

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da polia do motor

# Exaustor

Código: EX-BG-02

Local: Banheiro

Modelo: CLS-355/3/I/CR-90-Z

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia

# Exaustor

Código: EX-BH-01

Local: Circulação

Modelo: CLS-280/3/I/R-90-W

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Exaustor

Código: EX-BH-02

Local: Isolamento

Modelo: CLS-280/3/I/CR-90-Z

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza do rotor e hélice	X											
Checagem de rolamentos	X											
Balanceamento do conjunto	X											
Verificação de vibrações	X											
Inspeção elétrica	X											
Lubrificação (se aplicável)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia

# Fancoil

Código: FC-BA-01

Local: Treinamento / Casa de maquina A

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BA-02

Local: Farmácia / Casa de maquina A

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia

# Fancoil

Código: FC-BA-03

Local: Almoxarifado / Casa de maquina A

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BC-03

Local:

Modelo: ym03mca1b4gf

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Fancoil

Código: FC-BD-01

Local:

Modelo: ym03mca1b4gf

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva — necessário manutenção mo motor

# Fancoil

Código: FC-BD-02

Local:

Modelo: ym03mca1b4gf

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva
03/11/2025	Manutenção preventiva — necessário manutenção no motor

# Fancoil

Código: FC-BE-01

Local: Sala de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BE-02

Local: Sala de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BE-03

Local: Sala de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	troca da correia

# Fancoil

Código: FC-BE-04

Local: Casa de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BE-05

Local: Casa de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BE-06

Local: Casa de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva



# Fancoil

Código: FC-BE-07

Local: Casa de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BE-08

Local: Sala de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BE-09

Local: Sala de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
04/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BF-01

Local: UTI 01

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia — ok

# Fancoil

Código: FC-BF-02

Local: UTI 02

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BF-03

Local: Farmácia

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia

# Fancoil

Código: FC-BF-04

Local: Isolamento

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BG-01

Local: UTI 04

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troda da correia



# Fancoil

Código: FC-BG-02

Local: UTI 03

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BG-03

Local: Isolamento 01 e 02

Modelo: yg10

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BH-39

Local: Isolamento 01-02

Modelo: ym04mca1b4bf

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BH-40

Local: Isolamento

Modelo: ym04ecrb

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BH-41

Local: Circulação Interna

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancoil

Código: FC-BH-42

Local: Circulação Interna

Modelo: yg10

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação da bomba de dreno	X											
Checagem do ventilador e motor	X											
Inspeção elétrica completa	X											
Checagem dos sensores e termostato	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancolete

Código: FCT-H1-110

Local: Leito 110

Modelo: YGFC10STCB3EF2XA6L

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov
Higienização dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação do motor e hélice	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Checagem de vibração	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Fancolete

Código: FCT-H2-217

Local: Quarto 217

Modelo: YGFC10STCB3EF2XA6L

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Higienização dos filtros	X											
Limpeza da serpentina	X											
Verificação do motor e hélice	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Checagem de vibração	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



K7

Código: K7-BA-01

Local: Engenharia Quimica

Modelo: KTFI48B2NB

BTUs: 48000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

K7

Código: K7-BA-02

Local: Preparo - CME

Modelo: KTFI48B2NB

BTUs: 48000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

K7

Código: K7-BA-03

Local: CME - Perparo

Modelo: KTFI48B2NB

BTUs: 48000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

K7

Código: K7-BA-04

Local: CME - Autoclaves

Modelo: KTFI48B2NB

BTUs: 48000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Lavadora da coifa

Código: LV-BA-01

Local: Bloco A

Modelo: ?

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

## Observações:

Data	Descrição
06/11/2025	Manutenção preventiva — Necessário Manutenção

# Split

Código: UE-BA-01

Local: Servidor Bloco A

Modelo: 42RWCB009515LS

BTUs: 9.000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BA-02

Local: OPME

Modelo: GWC09QB-D3NNB4C/I

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

K7

Código: UE-BA-66

Local: Sala Externa

Modelo: KTFI24O2IC

BTUs: 24000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Splitao

Código: UE-BB-13

Local: Oftalmo

Modelo: EBX060A60

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Splitão

Código: UE-BB-14

Local: Laboratório UE41

Modelo: 38MSC180226S

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Splitao

Código: UE-BB-15

Local: Recepção Laboratório

Modelo: EBX060BMT

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Splitao

Código: UE-BB-16

Local: Hemonuclear

Modelo: EBX122BMT

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Splitao

Código: UE-BB-17

Local: Tomografia

Modelo: EBX060A60

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-17

Local: Consultorio 01

Modelo: PH9000

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Splitao

Código: UE-BB-18

Local: raioX

Modelo: EBX060A60

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-18

Local: Consultorio 02

Modelo: Ph9000

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Split

Código: UE-BB-19

Local: Consultorio 03

Modelo: PH9000

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
01/11/2025	Troca da placa Evaporadora

# Splitao

Código: UE-BB-19

Local: Recepção Geral

Modelo: EBX122A60

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-20

Local: Consultorio 04

Modelo: PH9000

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
01/11/2025	Troca da placa evaporadora

# Splitao

Código: UE-BB-20

Local: RPA Endoscopia

Modelo: RVT075CXP

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Splitao

Código: UE-BB-21

Local: Ressonância

Modelo: 40MSC180236V

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva
03/11/2025	Troca da contatora compressor 01 Carga de gas troca do trafo limpeza da bandeja

# Split

Código: UE-BB-21

Local: Consultorio 05

Modelo: PH9000

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-22

Local: Consultorio 06

Modelo: PH9000

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-26

Local: Sala de Comando RM

Modelo: 42RWQA018515LS

BTUs: 18000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Split

Código: UE-BB-26

Local: Laudo Medico

Modelo: 42MACA0925

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-28

Local: Consultorio 20

Modelo: PH9000

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-29

Local: Conforto Masculino

Modelo: 42MACA12S5

BTUs: 12000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-30

Local: Consultorio 17

Modelo: PH9000TFM5

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-31

Local: Consultorio 18

Modelo: PH9000TFM5

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-46

Local: Sala de Desinfecção

Modelo: PH9000

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-47

Local: Exames2

Modelo: PH9000

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB-48

Local: Exames

Modelo: PH9000

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Split

Código: UE-BB-49

Local: Consultorio 08

Modelo: 42MACA09S5

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BB27

Local: Sala de Comando Raio X

Modelo: 42RWQA018515LS

BTUs: 18000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
01/11/2025	Manutenção Preventiva e melhoria no dreno

# Split

Código: UE-BC-01

Local: Casa Eletrica

Modelo: 42RWQA018515LS

BTUs: 18000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Limpeza e troca de isolamento termico — ok

# Split

Código: UE-BC-02

Local: Casa Servidor

Modelo: 42RWQA018515LS

BTUs: 18000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Preventiva e troca de isolamento termico — ok

# Splitao

Código: UE-BC-03

Local: Escritorio AVM

Modelo: 40MSC180236V

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva
03/11/2025	solucionado vazamento de agua

# Split

Código: UE-BC-04

Local: Fisioterapia

Modelo: 42LUCA030515LC

BTUs: 30000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BC-04

Local: Sala ADM

Modelo: 42RWCB009515LS

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BC-05

Local: Fisioterapia

Modelo: 42LUCA030515LC

BTUs: 30000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Split

Código: UE-BC-06

Local: Recepcao Bloco C

Modelo: 42RWCA012515LS

BTUs: 12000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BD-01

Local: Recepcao EXT-CCA

Modelo: 42LUCA030515LC

BTUs: 30000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BD-02

Local: Recepcao INT-CCA

Modelo: 42LUCA030515LC

BTUs: 30000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BD-03

Local: Sala Administrativa

Modelo: 42RWCB009515LS

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

Split

Código: UE-BD-05

Local: Recepcao INT-CCA

Modelo: 42RWCB009515LS

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BD-06

Local: Admissão de Pacientes

Modelo: 42RWCB009515LS

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BD-07

Local: Copa

Modelo: 42RWCB009515LS

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Splitao

Código: UE-BD-18

Local:

Modelo: RVT100CXP

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Split

Código: UE-BE-01

Local: Casa Servidor

Modelo: 38KCC009515MS

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva
03/11/2025	Manutenção preventiva — sem compressor

# Piso-Teto

Código: UE-BE-02

Local: Casa Eletrica

Modelo: 38CQD048235MC

BTUs: 48000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

Piso-teto

Código: UE-BE-03

Local: Casa eletrica

Modelo: 38CQD048235MC

BTUs: 48.000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
------	-----------

# Split

Código: UE-BE-67

Local: Conforto Medico

Modelo: 42MACA12S5

BTUs: 12000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BG-01

Local: Sala No-Break

Modelo: 42RWQA018515LS

BTUs: 18000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BG-02

Local: Sala servidor

Modelo: 42RWQA018515LS

BTUs: 18000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Splitao

Código: UE-BH-01

Local: Sala Eletrica

Modelo: RVT050CXP

BTUs: SEM BTUS CADASTRADO

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia

# Split

Código: UE-BH-02

Local: Conforto Medico

Modelo: 42TFCA09S5

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Splitao

Código: UE-BH-02

Local: Sala eletrica

Modelo: RVT050CXP

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia

# Split

Código: UE-BH-03

Local: Conforto Medico

Modelo: 42TFCA09S5

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

Self

Código: UE-BI-01

Local: 2 andar/ administrativo

Modelo: 4OMSE150236VH

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Troca da contatora

# Split

Código: UE-BI-72

Local: Segurança do Trabalho

Modelo: HWFI18B21A

BTUs: 18000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-BI-73

Local: Compras

Modelo: HWFI18B2IA

BTUs: 18000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-H1-70

Local: Sala Administrativa

Modelo: 42MACA12S5

BTUs: 12000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-H2-71

Local: Sala De Prescrição Medica

Modelo: 42MACB12S5

BTUs: 12000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-J1-62

Local: Supervisão de Engenharia

Modelo: 42MACA09S5

BTUs: 9000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

**Observações:**

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva



# Split

Código: UE-J1-63

Local: Condenação de Engenharia

Modelo: 42MACB125S

BTUs: 12000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Split

Código: UE-J1-64

Local: Engenharia Hospitalar

Modelo: 42LUCA030515LC

BTUs: 30000

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Limpeza completa dos filtros	X											
Higienização da serpentina evaporadora	X											
Checagem da serpentina condensadora	X											
Verificação do dreno e bandeja	X											
Limpeza do ventilador/hélice interna	X											
Verificação de ruídos e vibrações	X											
Verificação das aletas direcionais	X											
Checagem de temperatura de insuflamento	X											
Inspeção das conexões elétricas	X											
Teste de vazamento (inspeção visual)	X											
Verificação do isolamento térmico	X											
Checagem da pressão do fluido refrigerante (visual)	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Ventilador

Código: VAE-BA-02

Local: Vestiários / Casa de maquina A

Modelo: 1CVSD-0160-1BU-3-1-H090

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Ventilador

Código: VAE-BA-03

Local: Cozinha / Casa de maquina A

Modelo: 1CVSD-0160-1BU-3-1-H090

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva

# Ventilador

Código: VAE-BE-01

Local: Casa de Maquina CC

Modelo:

BTUs:

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agd	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Motor e preventiva

# Ventilador

Código: VAE-BH-01

Local: Corredor Internacao

Modelo: CLD-315/3//CR-180-W

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	troca da correia

# Ventilador

Código: VAE-BH-02

Local: Fancoletes

Modelo: CLD-315/3//CR-180-W

BTUs: 0

Técnico responsável: André

Descrição	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov
Inspeção geral	X											
Limpeza / Verificação	X											

## Observações:

Data	Descrição
03/11/2025	Manutenção preventiva