

АКТ ОСМОТРА КВАРТИРЫ

ООО СЗ «Андор»

Квартира №1

Корпус: Корпус 1

Подъезд: 1, Этаж: 1

Дата осмотра: 2026-05-08 19:14:03.835638

ВЫЯВЛЕННЫЙ ДЕФЕКТ

Нормативный документ: 3.04.01-87 п.3.23

Категория: стены

Описание: Отклонение поверхности от вертикали более 2 мм на 1 м высоты

Место: спальня 1 (огог)

Комментарий: гогог

Критичность: КРИТИЧНЫЙ

Статус: НЕ ИСПРАВЛЕН

Прораб

Представитель подрядчика

Акт сформирован: 09.05.2026 23:27