ООО «Демо-нефть» (синтетический пример)

АКТ РАЗБОРА ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ № 47

Дата разбора: 31.05.2026

Месторождение: Озёрное

Скважина № DEMO-002

Оборудование: ЭЦН5-60, НКТ 73 мм гладкие (без покрытия)

Комиссия в составе мастера базы и инженера-технолога провела разбор оборудования, поднятого со скважины после демонтажа.

Результаты разбора: на внутренней поверхности НКТ обнаружены язвенные поражения глубиной до 2,1 мм, на муфтах — отложения солей.
Коррозия обнаружена: да
Вид коррозии: язвенная (углекислотная)
Место обнаружения: тело трубы НКТ, 3–5 трубы от насоса
Заключение: причина отказа — коррозионный износ НКТ.

Мастер базы _____ / Иванов И. И. (вымышленное лицо)

Инженер-технолог _____ / Петров П. П. (вымышленное лицо)