

Relatório de Vistorias

Gerado em: 20/03/2026, 12:00

Total de vistorias: 2

#	Embarcação	Cliente	Data	Tipo	Status	Vistoriado por
1	Lancha Ventura 275	Ana Carolina de Souza Gonçalves	15/03/2026	Lancha	3 reprovações	José Ribamar
2	Jet Ski Sea-Doo GTX	Marcos Antônio Nóbrega	16/03/2026	Jet Ski	2 reprovações	José Ribamar

Vistoria #1 - Lancha Ventura 275

Observações e Itens Reprovados:

Casco sem avarias. Colete salva-vidas número 4 com fivela folgada — substituído no ato.