ПРОТОКОЛ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СВЕРКИ № PRT-05411266-v2

Машинное расхождение является кандидатом; отсутствие документа и гипотеза свободного поиска не считаются нарушениями; подтверждение выполняет инспектор.

Объект:	Новослободская (мини-пакет: КР1, СВГ, АОСР 1АФ) object_id: OBJ-NOVOSLOBODSKAYA-MINI	**Адрес:**	—
Номер надзорного дела:	—	**Застройщик:**	—
Подрядчик:	—	**Дата формирования:**	25 сентября 2026 г., 04:48 МСК
Версия протокола:	2 (финальная)	**Статус:**	✔ **ФИНАЛИЗИРОВАН**

Обязательная трассируемость

process_id идентификатор процесса проверки	05411266-dac0-4380-80f8-bd9aacd55712
matrix_version версия Матрицы параметров	matrix-132-r1.1
dataset_version версия GOLD-набора	none
model_version версии моделей и промптов	llm=qwen/qwen3.8-27b;ocr=qwen/qwen3.6-35b-a3b;bbox=rapidocr-ppocrv5-mobile;classify=pc1r;extract=g2;judge=j1;verify=v1;ocr=plain1
run_timestamp время прогона, ISO 8601	2026-09-25T01:33:06.801380+00:00
input_manifest_sha256 SHA-256 реестра входных файлов	4486fdfb99167d2dc6cacbb17c68411394b1ab98b89912487dca537320b8c9c4

РАЗДЕЛ 1. СТАТУС ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ

Тип документа	Статус	Загружено файлов	Ожидается	Страниц	OCR-страниц	Комментарий
ПД	✔ Полностью PD_UPLOADED	1	—*	29	0	Все файлы читаются
РД	✔ Полностью RD_UPLOADED	1	—*	14	0	Все файлы читаются
ИД	✔ Полностью ID_UPLOADED	1	—*	10	8	Все файлы читаются

* Реестр ожидаемых файлов (ИАИС РиН) не передан: комплектность оценивается по загруженным файлам; «Частично» — часть файлов стадии не читается.

Сценарий загрузки: FULL — полный комплект: ПД, РД и ИД

Страницы низкого качества (проверить вручную): F0068 — плохой скан: стр. 6.

Реестр входных файлов: 4 — file_id, SHA-256, стадия и статус чтения каждого файла приведены в приложении к протоколу.

РАЗДЕЛ 2. СВОДНАЯ СТАТИСТИКА (С ПРОЦЕНТАМИ)

Показатель	Количество	% от 132
Всего параметров в Матрице	132	100%
Выполнено сопоставление актуальных редакций	2	1,5%
NEGATIVE_VERIFIED — проверено, расхождение не выявлено	1	0,8%
CANDIDATE — ожидает решения инспектора	0	0%
CONFIRMED_VIOLATION — подтверждённые нарушения	1	0,8%
MISSING_EVIDENCE — нет документа или значения	121	91,7%
NOT_APPLICABLE — неприменимо к объекту	7	5,3%
NOT_COMPARABLE / технические ошибки	2	1,5%
CLARIFICATION_REQUIRED — требуется уточнение (редакции, привязка)	0	0%
SUSPICION — вне итогов нарушений	0	не суммируется

Проценты — от числа параметров Матрицы (132). Статусы параметров взаимоисключающие: каждый параметр учтён в одной строке по итоговому статусу с учётом решений инспектора. SUSPICION — гипотезы свободного поиска вне Матрицы, в итог нарушений не входят.

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ, НЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НЕПРИГОДНОСТИ ДОКУМЕНТОВ — 130

Из них: MISSING_EVIDENCE (нет доказательств: документ или значение не найдены) — 121; NOT_APPLICABLE (неприменимо к объекту) — 7; NOT_COMPARABLE (сопоставление невозможно) — 2; CLARIFICATION_REQUIRED (требует уточнения) — 0. Отсутствие документа или значения — показатель комплектности, не нарушение.

№	Код	Раздел	Параметр	Статус	Комментарий (причина)
1	**PZ-001**	ПЗ	Площадь застройки	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
2	**PZ-002**	ПЗ	Общая площадь здания	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
3	**PZ-003**	ПЗ	Полезная / Расчетная площадь	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
4	**PZ-004**	ПЗ	Строительный объем (Общий)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
5	**PZ-005**	ПЗ	Строительный объем (Подземный)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
6	**PZ-006**	ПЗ	Строительный объем (Надземный)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
7	**PZ-007**	ПЗ	Этажность (надземная)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
8	**PZ-008**	ПЗ	Высота здания	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
9	**PZ-009**	ПЗ	Абсолютная отметка 0.000	NOT_COMPARABLE	Объект в целом: В ПД указана абсолютная отметка дна котлована 144,500 м. В РД указана абсолютная отметка уровня 0.000 (отметка пола первого этажа или условного нуля) 159,95 м. Эти значения описывают разные геометрические точки объекта (дно котлована vs уровень 0.000). Отметка 0.000 всегда выше дна котлована. Сравнение этих двух чисел не позволяет определить, соответствует ли отметка 0.000 в РД геоподоснове ПД, т.

№	Код	Раздел	Параметр	Статус	Комментарий (причина)
10	**PZ-010**	ПЗ	Количество квартир	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
11	**PZ-011**	ПЗ	Квартирография	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
12	**PZ-012**	ПЗ	Количество машино-мест (подземных)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
13	**PZ-013**	ПЗ	Технологическая мощность / Вместимость	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
14	**PZ-014**	ПЗ	Расчетная электрическая мощность	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
15	**PZ-015**	ПЗ	Категория надежности электроснабжения	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
16	**PZ-016**	ПЗ	Суточный расход водопотребления	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
17	**PZ-017**	ПЗ	Суммарная тепловая нагрузка	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
18	**PZ-018**	ПЗ	Максимальный часовой расход газа	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
19	**PZ-019**	ПЗ	Коэффициент застройки (КЗ)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
20	**PZ-020**	ПЗ	Коэффициент использования территории (КИТ)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
21	**PZ-021**	ПЗ	Класс энергетической эффективности	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
22	**PZ-022**	ПЗ	Степень огнестойкости здания	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
23	**PZ-023**	ПЗ	Класс конструктивной пожарной опасности	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
24	**SPZU-024**	СПЗУ	Объем грунта (выемка/насыпь)	MISSING_EVIDENCE	Объект в целом (котлован): В предоставленных данных отсутствуют значения РД и ИД для сравнения с ПД (18747 м3). Без данных рабочих и исполнительной документации невозможно проверить отклонение более 5%.; Объект в целом (форшахта): В предоставленных данных отсутствуют значения РД и ИД для сравнения с ПД (230 м3). Без данных рабочих и исполнительной документации невозможно проверить отклонение более 5%.; Объект в целом (засыпка пазухи): В предоставленных данных отсутствуют значения РД и ИД для сравнения с ПД (99,22 м3). Без данных рабочих и исполнительной документации невозможно проверить отклонение более 5%.
25	**SPZU-025**	СПЗУ	Площадь асфальтобетонного покрытия	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
26	**SPZU-026**	СПЗУ	Площадь тротуарного плиточного покрытия	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
27	**SPZU-027**	СПЗУ	Площадь озеленения и газонов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
28	**SPZU-028**	СПЗУ	Площадь детских и спортивных площадок	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
29	**SPZU-029**	СПЗУ	Спецификация МАФ	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
30	**SPZU-030**	СПЗУ	Ширина внутриплощадочных дорог и проездов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
31	**SPZU-031**	СПЗУ	Радиусы поворота дорог и пожарных проездов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
32	**SPZU-032**	СПЗУ	Конструкция дорожной одежды	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта

№	Код	Раздел	Параметр	Статус	Комментарий (причина)
33	**SPZU-033**	СПЗУ	Уклоны дорог и проездов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
34	**SPZU-034**	СПЗУ	Точки и координаты подключения внешних сетей	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
35	**SPZU-035**	СПЗУ	Охранные зоны существующих коммуникаций	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
36	**SPZU-036**	СПЗУ	Тип и высотные параметры ограждения территории	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
37	**SPZU-037**	СПЗУ	Количество и разметка парковочных мест на участке	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
38	**SPZU-038**	СПЗУ	Количество парковочных мест для МГН на участке	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
39	**SPZU-039**	СПЗУ	Мероприятия по инженерной подготовке (дренажи)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
40	**AR-040**	АР	Ширина магистральных эвакуационных коридоров	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
41	**AR-041**	АР	Ширина эвакуационных выходов (дверей)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
42	**AR-042**	АР	Высота путей эвакуации и проемов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
43	**AR-043**	АР	Направление открывания эвакуационных дверей	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
44	**AR-044**	АР	Послойный состав пирога кровли	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
45	**AR-045**	АР	Уклоны кровли и система водостока	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
46	**AR-046**	АР	Общее количество и габариты оконных блоков	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
47	**AR-047**	АР	Габариты и глубина тамбуров входных групп	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
48	**AR-048**	АР	Количество и параметры лестничных маршей и ступеней	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
49	**AR-049**	АР	Высота и тип ограждений лестниц, балкона, кровли	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
50	**AR-050**	АР	Спецификация и типы внутренней отделки помещений	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
51	**AR-051**	АР	Параметры естественного освещения (КЕО)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
52	**AR-052**	АР	Цветовое решение и материалы облицовки фасадов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
53	**AR-053**	АР	Конструктивные мероприятия по защите от шума	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
54	**KR-054**	КР	Шаг и привязка координационных осей несущего каркаса	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
55	**KR-056**	КР	Марка стали и класс прочности металлопроката	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта (есть значения в RD)
56	**KR-058**	КР	Толщина монолитной фундаментной плиты / ростверка	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
57	**KR-059**	КР	Толщина монолитных плит перекрытий и покрытия	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
58	**KR-060**	КР	Геометрические сечения несущих колонн и пилонов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
59	**KR-061**	КР	Толщина несущих монолитных стен (ядра жесткости)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
60	**KR-062**	КР	Диаметр продольной (рабочей) арматуры в колоннах/пилонах	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта (есть значения в RD)
61	**KR-063**	КР	Наличие и конструктивное исполнение деформационных швов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
62	**KR-064**	КР	Привязки и габариты лифтовых шахт	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта

№	Код	Раздел	Параметр	Статус	Комментарий (причина)
63	**KR-065**	КР	Схемы расположения и площади технологических проемов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
64	**KR-066**	КР	Антикоррозионная и огнезащитная обработка конструкций	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
65	**KR-067**	КР	Ведомости расхода материалов (бетон, сталь)	NOT_COMPARABLE	Обвязочная балка: Сравниваем арматуру ∅22 А500С. В ПД (индекс 0) указано 56 шт, общая масса 34,9 (единицы не указаны явно, но контекст ведомости расхода материалов и сравнение с РД в кг подразумевает кг, либо это опечатка в исходных данных, однако даже при допущении, что 34,9 — это тонны, расхождение будет огромным, а если кг — то 34,9 кг против 3263,1 кг в РД). В РД (индекс 6) масса составляет 3263,1 кг. Отклоние:
66	**IOS1-068**	ИОС1	Номинальная аппаратная защита ВРУ/ГРЩ	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
67	**IOS1-069**	ИОС1	Сечение жил и маркировка распределительных кабелей	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
68	**IOS1-070**	ИОС1	Параметры и контуры заземления и молниезащиты	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
69	**IOS2-071**	ИОС2	Диаметры стояков и разводящих трубопроводов В1/Т3	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
70	**IOS2-072**	ИОС2	Материал и класс давления напорных труб В1/Т3	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
71	**IOS2-073**	ИОС2	Характеристики насосных станций хоз-питьевого водоснабжения	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
72	**IOS3-074**	ИОС3	Диаметры выпусков и магистралей К1/К2	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
73	**IOS3-075**	ИОС3	Материал и тип канализационных труб и фасонных частей	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
74	**IOS4-076**	ИОС4	Диаметры магистралей и стояков отопления (Т1, Т2)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
75	**IOS4-077**	ИОС4	Технические параметры отопительных приборов (радиаторов)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
76	**IOS4-078**	ИОС4	Сечения и геометрия воздуховодов общеобменной вентиляции	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
77	**IOS4-079**	ИОС4	Характеристики вентиляторов общеобменной вентиляции	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
78	**IOS5-080**	ИОС5	Состав и емкость систем пожарной сигнализации (АПС)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
79	**POS-081**	ПОС	Границы опасных зон работы грузоподъемных кранов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
80	**POS-082**	ПОС	Продолжительность этапов строительства (Календарный график)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
81	**POS-083**	ПОС	Посадка и габариты временных зданий и сооружений	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
82	**POS-084**	ПОС	Схемы движения и ширина временных автодорог	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
83	**POS-085**	ПОС	Места размещения площадок складирования материалов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
84	**POS-086**	ПОС	Потребность в кадрах (Максимальная численность)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
85	**POS-087**	ПОС	Технологическая последовательность возведения	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
86	**POS-088**	ПОС	Точки подключения и мощности временных ресурсов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта

№	Код	Раздел	Параметр	Статус	Комментарий (причина)
87	**POS-089**	ПОС	Расположение пунктов мойки колес и выездов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
88	**POD-090**	ПОД	Границы опасных зон развала и обрушения конструкций	NOT_APPLICABLE	Раздел ПОД в документации объекта не найден — параметр неприменим
89	**POD-091**	ПОД	Методы и технологическая последовательность демонтажа	NOT_APPLICABLE	Раздел ПОД в документации объекта не найден — параметр неприменим
90	**POD-092**	ПОД	Мероприятия по защите действующих коммуникаций	NOT_APPLICABLE	Раздел ПОД в документации объекта не найден — параметр неприменим
91	**POD-093**	ПОД	Общие объемы демонтируемых конструкций (по типам)	MISSING_EVIDENCE	Объект в целом: В предоставленных данных присутствует только значение из проектной документации (ПД). Значения из рабочей (РД) и исполнительной (ИД) документации отсутствуют. Без данных РД/ИД невозможно провести сравнение и проверить наличие отклонения более 5%. Согласно правилу 3, при невозможности сопоставления или отсутствии данных для сравнения вердикт — UNCLEAR.
92	**POD-094**	ПОД	Масса и класс опасности образующихся отходов	NOT_APPLICABLE	Раздел ПОД в документации объекта не найден — параметр неприменим
93	**POD-095**	ПОД	Мероприятия по пылеподавлению и снижению шума	NOT_APPLICABLE	Раздел ПОД в документации объекта не найден — параметр неприменим
94	**POD-096**	ПОД	Узлы временного расчленения сохраняемых конструкций	NOT_APPLICABLE	Раздел ПОД в документации объекта не найден — параметр неприменим
95	**POD-097**	ПОД	Места и габариты площадок временного складирования лома	NOT_APPLICABLE	Раздел ПОД в документации объекта не найден — параметр неприменим
96	**OOS-098**	ООС	Регистрация лимитов в АИС "ОСИГ"	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
97	**OOS-099**	ООС	Верфикация транспортных средств (ГЛОНАСС)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
98	**OOS-100**	ООС	Фиксация рейсов через мобильный КПТС	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
99	**OOS-101**	ООС	Сверка легитимности полной утилизации	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
100	**PPM-102**	ППМ	Деление здания на пожарные отсеки	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
101	**PPM-103**	ППМ	Пределы огнестойкости противопожарных дверей и ворот (EI)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
102	**PPM-104**	ППМ	Ширина и высота эвакуационных проходов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
103	**PPM-105**	ППМ	Ширина эвакуационных дверей наружных выходов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
104	**PPM-106**	ППМ	Направление открывания дверей на путях эвакуации	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
105	**PPM-107**	ППМ	Класс пожарной опасности отделочных материалов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
106	**PPM-108**	ППМ	Количество и расстановка извещателей АПС	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
107	**PPM-109**	ППМ	Пожарная маркировка кабелей систем ПЗ (СПЗ)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта

№	Код	Раздел	Параметр	Статус	Комментарий (причина)
108	**PPM-110**	ППМ	Количество и расстановка оповещателей СОУЭ	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
109	**PPM-111**	ППМ	Расположение и пределы огнестойкости клапанов (ОЗК)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
110	**PPM-112**	ППМ	Производительность вентиляторов ДУ и подпора воздуха	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
111	**PPM-113**	ППМ	Расход воды и количество струй внутреннего пожаротушения (ВПВ)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
112	**PPM-114**	ППМ	Расход воды на наружное пожаротушение (НПВ)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
113	**ODI-115**	ОДИ	Технические параметры и наличие инвалидных подъемников	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
114	**ODI-116**	ОДИ	Ширина коридоров на путях движения МГН	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
115	**ODI-117**	ОДИ	Ширина дверных проемов на путях движения МГН	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
116	**ODI-118**	ОДИ	Высота порогов в дверных проемах на путях МГН	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
117	**ODI-119**	ОДИ	Габариты и планировка санузлов для инвалидов (универсальные кабины)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
118	**ODI-120**	ОДИ	Спецификация опорных стационарных и откидных поручней	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
119	**ODI-121**	ОДИ	Количество и габариты парковочных мест для инвалидов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
120	**ODI-122**	ОДИ	Наличие и расстановка тактильно-контрастных указателей	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
121	**ODI-123**	ОДИ	Состав систем двухсторонней связи и вызова помощника	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
122	**ZU-124**	ЗУ	Класс энергетической эффективности здания	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
123	**ZU-125**	ЗУ	Толщина теплоизоляционного слоя наружных стен	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
124	**ZU-126**	ЗУ	Коэффициент теплопроводности (λ) утеплителя стен	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
125	**ZU-127**	ЗУ	Коэффициент сопротивления теплопередаче окон (Ro)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
126	**ZU-128**	ЗУ	Толщина утеплителя чердачных перекрытий / кровли	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
127	**ZU-129**	ЗУ	Наличие приборов учета расхода энергоресурсов	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
128	**ZU-130**	ЗУ	Установка энергосберегающего осветительного оборудования	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
129	**ZU-131**	ЗУ	Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта
130	**SM-132**	СМ	Итоговая стоимость по Сводному сметному расчету (ССР)	MISSING_EVIDENCE	Значение ПД не найдено в документах объекта

РАЗДЕЛ 4. КАНДИДАТЫ ВЫСОКОГО РИСКА — 1

№	Раздел	Параметр (код)	Локация	ПД	РД	ИД	Отклонение	Решение инспектора
1	КР	Марка и класс прочности рабочей арматуры **(KR-057)**	Форшахта	А400	А240	А240С	Подтверждённое расхождение: **А400 → А240 (Δ -160; -40.0 %)**	✔ **Подтверждено** CONFIRMED_VIOLATION · inspector · 25.09.2026 04:28 МСК

РАЗДЕЛ 5. КАНДИДАТЫ СРЕДНЕГО И НИЗКОГО РИСКА — 0

Кандидатов среднего и низкого риска нет.

РАЗДЕЛ 6. ГИПОТЕЗЫ СВОБОДНОГО ПОИСКА — 0 (НЕ ВХОДЯТ В ЧИСЛО НАРУШЕНИЙ)

Гипотез свободного поиска нет.

РАЗДЕЛ 7. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ — ДОСТУПНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЕРИФИКАЦИИ И ФИНАЛИЗАЦИИ

7.1. По подтверждённым нарушениям высокого риска

№	Вид работ	Конкретная рекомендация
1	КР · Марка и класс прочности рабочей арматуры **(KR-057)** Локация: Форшахта Нарушение: А400 → А240 (Δ -160; -40.0 %) карточка № 1 · FND-KR-057-940646dd	**Устранить расхождение: привести к значению ПД «А400».** Основание (ПД): С-22-2025, ред. 0, лист 1, стр. 13 Комментарий инспектора: —

7.2. По подтверждённым нарушениям среднего и низкого риска

№	Вид нарушения	Конкретная рекомендация
—	Подтверждённых нарушений среднего и низкого риска нет	—

РАЗДЕЛ 8. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Карточка формируется для каждого finding_id и позволяет воспроизвести вывод без поиска по всему комплекту. Запись без обязательных источников и координат не может иметь статус CANDIDATE или CONFIRMED_VIOLATION.

Карточка № 1 · KR-057 · Форшахта

Поле	Содержание
finding_id	**FND-KR-057-940646dd**
object_id / matrix_code / rule_version	OBJ-NOVOSLOBODSKAYA-MINI / KR-057 / matrix-132-r1.1
Параметр / локация	КР · Марка и класс прочности рабочей арматуры · Форшахта
expected_value	**A400** — из ПД: С-22-2025, ред. 0, лист 1, стр. 13
actual_value	РД: А240; ИД: А240С
Отклонение / обоснование	A400 → A240 (Δ -160; -40.0 %) В ПД (индекс 0) указана основная рабочая арматура А400. В РД (индекс 2) и ИД (индекс 8) указана арматура А240/А240С. Замена класса арматуры с А400 на А240 является заменой на менее пластичный класс (А240 имеет меньший предел текучести и другие характеристики, не являясь прямой заменой А400 в контексте усиления или сохранения пластичности, хотя А240 часто используется как конструктивная, здесь речь
Верификация	same_entity: YES · trigger_met: YES В ПД (F0105 с.13) прямо указано: 'основная рабочая арматура А400, конструктивная А240'. В РД (F0137 с.2) на чертеже армирования форшахты указаны продольные стержни ∅12 А240 (поз. 1), которые являются основной рабочей арматурой сечения. В ИД (F0068 с.2) подтверждено применение арматуры А240С d12. Таким образом, в РД/ИД основная рабочая арматура заменена с А400 на А240С. А240С (класс А-I) является менее пластичным и имеет меньший предел прочности по сравнению с А400 (класс А-III/А500С). Это подпац
source_expected	**ПД · file_id: F0105** · «НВС-2025.03-4.1-КР1.pdf» SHA-256: 8156fe22033fa94ba65ccc063e934b90168de8d0614a4bbecfde5def1e8b4a89 стадия: ПД · шифр: С-22-2025 · редакция: 0 · approval_status: UNKNOWN лист: 1 · страница: 13 · bbox [0;1]: [0.727, 0.671, 0.776, 0.687] (текстовый слой PDF) значение: «А400» · цитата: «основная рабочая арматура А400, конструктивная А240 по ГОСТ 34028-2016.»
source_actual РД	**РД · file_id: F0137** · «2025-12-23 Новослободская _СВГ (1).pdf» SHA-256: b6523e0f34f6b712136d05088fd0a35987693695798eaec53a0e406db1b1bd03 стадия: РД · шифр: 17_ПД/25-СГ · редакция: 0 · approval_status: UNKNOWN лист: 1 · страница: 2 · bbox [0;1]: [0.068, 0.773, 0.081, 0.782] (текстовый слой PDF) значение: «А240» · цитата: «∅12 А240»
source_actual ИД	**ИД · file_id: F0068** · «АОСР №1АФ от 11.02.2026.pdf» SHA-256: 2f5aeb8600119ebeb2b00f1e6f8833c65db5fa56c47038660dc9a6dc64725ef6 стадия: ИД · шифр: 1АФ · редакция: — · approval_status: UNKNOWN лист: — · страница: 2 · bbox [0;1]: [0.806, 0.074, 0.850, 0.086] (текстовый слой PDF) значение: «А240С» · цитата: «Арматура А240С d12 Сертификат качества №1720110087 от 04.12.2025»
approved_change_ref	NONE
completeness_status	COMPLETE
finding_status	CONFIRMED_VIOLATION машинный статус: CANDIDATE
review_priority	**HIGH** — Критическое (приостановка работ) только порядок рассмотрения

Поле	Содержание
expert_decision	user_id: inspector · timestamp: 2026-09-25T01:28:02.689686+00:00 решение: CONFIRMED_VIOLATION — подтверждено reason_code: — комментарий: — подпись/атрибут финализации: протокол финализирован (FINALIZED)

РАЗДЕЛ 9. ПРАВИЛА ПОДСЧЁТА

Категория	Правило включения в итог
Подтверждённые нарушения	Только CONFIRMED_VIOLATION после решения инспектора
Предварительные кандидаты	Показываются отдельно; не суммируются с подтверждёнными
Отсутствующие/непригодные документы	Показатель комплектности; не нарушение
Проверенные отрицательные	Отдельный показатель качества и источник отрицательных GOLD-примеров
Гипотезы свободного поиска	SUSPICION; не входят в итог до перевода в CANDIDATE и последующего подтверждения

ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕЕСТР ВХОДНЫХ ФАЙЛОВ — 4

№	file_id	Файл	Стадия	Стр.	OCR	Статус	SHA-256
1	F0105	НВС-2025.03-4.1-КР1.pdf шифр С-22-2025, ред. 0	ПД при загрузке	29	0	читается	8156fe22033fa94ba65ccc063e934b90168de8d0614a4bbecfde5def1e8b4a89
2	F0137	2025-12-23 Новослободская _СВГ (1).pdf шифр 17_ПД/25-СГ, ред. 0	РД при загрузке	14	0	читается	b6523e0f34f6b712136d05088fd0a35987693695798eaec53a0e406db1b1bd03
3	F0068	АОСР №1АФ от 11.02.2026.pdf	ИД при загрузке	10	8	читается	2f5aeb8600119ebeb2b00f1e6f8833c65db5fa56c47038660dc9a6dc64725ef6
4	LOCAL-853225da	document_manifest.jsonl	—	0	0	manifest	853225daec1888fbed19bbeb45e958154135f069799cea883dcd3c754c6c4ee7