

Lokasi Temuan:
Lokasi Pengamatan

Pemilik Area: bagian
yang bertanggung jawab
terhadap lokasi temuan

Tanggal: tanggal
dilakukan Pengamatan
Keselamatan Kerja

Isikan nama, nomor pekerja
(bila ada) serta bagian Anda

Pilih satu jenis
temuan yang sesuai

Anda hanya dapat memilih
satu kategori PEKA yang sesuai

Anda dapat memilih lebih dari satu sub
kategori dengan syarat sesuai dengan
kategori di atas yang telah dipilih

Tuliskan uraian atau deskripsi
temuan yang substandar

Pilih salah satu sesuai intervensi
(dilakukan/tidak)

Uraikan intervensi yang telah dilakukan

Berikan saran agar temuan tidak terulang

Lakukan penilaian risiko atas
temuan substandard di atas
dan lingkari angka yang sesuai

Isi kolom ini apabila terdapat kondisi
atau tingkah laku yang sudah baik.
Jika tidak lewat

Berikan uraian/deskripsi kondisi atau
tingkah laku yang sudah baik (jika ada)

PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja)

Nama : Setya W Lokasi Temuan : 42-T-301 A Tanggal : 26 Juli 2018 Jenis Temuan** :
No. Pekerja : 74568 Pemilik Area : OM ☒ Tingkah Laku
Bagian* : Safety ☐ Kondisi

(*) : Untuk tamu dan kontraktor diisi dengan asal perusahaan (**) : Hanya diperbolehkan memilih satu jenis temuan

A. KATEGORI PEKA

<input checked="" type="checkbox"/> APD	<input type="checkbox"/> POSISI KERJA	<input type="checkbox"/> ALAT KERJA	<input type="checkbox"/> PROSEDUR	<input type="checkbox"/> LINGKUNGAN KERJA	<input type="checkbox"/> KEAMANAN
<input type="checkbox"/> Kepala	<input type="checkbox"/> Gerakan berukang	<input type="checkbox"/> Menggunakan alat tidak sesuai pekerjaan	<input type="checkbox"/> Tidak mengikuti prosedur	<input type="checkbox"/> Penerangan kurang memadai	<input type="checkbox"/> Keamanan aset
<input type="checkbox"/> Mata	<input type="checkbox"/> Menggapai objek terlalu jauh/tinggi	<input type="checkbox"/> Menggunakan alat rusak/tidak layak	<input type="checkbox"/> Tidak memahami prosedur	<input type="checkbox"/> Temperatur kurang memadai	<input type="checkbox"/> Keamanan informasi
<input type="checkbox"/> Telinga	<input type="checkbox"/> Mengangkat beban terlalu berat	<input type="checkbox"/> Menggunakan alat dengan cara yang salah	<input type="checkbox"/> Tidak ada prosedur	<input type="checkbox"/> Kelengkapan udara kurang memadai	<input type="checkbox"/> Penyusupan
<input type="checkbox"/> Muka	<input type="checkbox"/> Posisi yang terlalu statis	<input type="checkbox"/> Menggunakan alat tanpa safeguard	<input type="checkbox"/> Prosedur tidak memadai	<input type="checkbox"/> Kebisingan	<input type="checkbox"/> Personil keamanan tidak memadai
<input type="checkbox"/> Tangan & Lengan	<input type="checkbox"/> Gerakan memutar	<input type="checkbox"/> Peralatan rusak/ tidak standar	<input type="checkbox"/> Lain-Lain :	<input type="checkbox"/> Kebersihan (lilin, kotor)	<input type="checkbox"/> Fasilitas pengawasan tidak memadai
<input type="checkbox"/> Badan	<input type="checkbox"/> Memposisikan diri di area berbahaya	<input type="checkbox"/> Lain-Lain :		<input type="checkbox"/> Sirkulasi Udara Kurang	<input type="checkbox"/> Proses (internal/ eksternal)
<input type="checkbox"/> Kaki	<input type="checkbox"/> Lain-lain :			<input type="checkbox"/> Lantai/pijakan tidak memadai	<input type="checkbox"/> Terorisme
<input type="checkbox"/> Sarung Peralasan Penindungan Jatuh				<input type="checkbox"/> Tidak ada barikade di tempat berbahaya	<input type="checkbox"/> Lain-lain :
<input type="checkbox"/> Lain-lain :				<input type="checkbox"/> Lain-lain :	

B. DESKRIPSI TEMUAN PEKA

Ditemukan pekerja yang tidak menggunakan full body harness double hook saat bekerja di ketinggian

C. TINDAKAN PERBAIKAN ☒ Tindakan Dilakukan ☐ Tidak Dilakukan
INTERVENSI YANG TELAH DILAKUKAN
Menghentikan pekerjaan dan meminta pekerja menggunakan full body harness double hook
SARAN TINDAK LANJUT
Melakukan pengayaan terkait bahaya bekerja di ketinggian

D. PENILAIAN RISIKO

Probabilitas	Tingkat Keperawatan	Actual/Target Pekerjaan						Kategori
		1	2	3	4	5	6	
Amat Rendah	Amat Rendah	1	2	3	4	5	6	1-2
Rendah	Rendah	2	3	4	5	6	7	3-4
Sedang	Sedang	3	4	5	6	7	8	5-6
Tinggi	Tinggi	4	5	6	7	8	9	7-8
Amat Tinggi	Amat Tinggi	5	6	7	8	9	10	9-10

Keterangan : Berikan lingkaran pada angka sesuai dengan hasil penilaian Anda

E. TINGKAH LAKUKONDISI YANG SUDAH BAIK

<input type="checkbox"/> APD	<input type="checkbox"/> PROSEDUR	<input type="checkbox"/> ALAT KERJA	<input checked="" type="checkbox"/> LINGKUNGAN KERJA	<input type="checkbox"/> POSISI KERJA	<input type="checkbox"/> KEAMANAN
Deskripsi : Area kerja di 42-T-301 dalam keadaan bersih (GHK berjalan dengan baik)					

Terimakasih Telah Melakukan Pengamatan Keselamatan Kerja

EMERGENCY CALL

Fire Station : 5555/113 Poli Kilang : 6898 Ambulance : 4555 Security : 6767