HSE Rundgang

Intervall: mindestens alle 2 Wochen (max. 14 Tage), bei Bedarf häufiger. Nicht im Rundgang: Geräteprüfungen (Laser Geräte-SOPs, Wartung, Excel „Prüftermine“.

1. Rundgangdaten

Datum	08.10.2026	**Kalenderwoche**	2026-KW41
Uhrzeit	23:31 bis 00:01	**Dauer**	0:30
Durchgeführt von	Max Muster	**Begleitperson**	–
Monatspunkte	☒ 2.2 geprüft	**Rundgang-Nr.**	HSE-RG-2026-001
Offene Punkte letzter Rundgang	Keine offenen Mängel.		

2. Checkliste

OK = in Ordnung Mangel = in Kapitel 3 erfassen (Punkt + Bereich) n.a. = nicht vorhanden / nicht begangen / Digital: Feld

2.1 Bei jedem Rundgang – alle Räume (15 Punkte je Bereich)


Nr.	Kontrollpunkt	Engineering	QLabs	QMeasure	xTec Lager	xTec Werkstatt
R1	Fluchtwege frei, mind. 1,2 m breit	✓	✓	✓	✓	✓
R2	Notausgänge frei, ohne Schlüssel zu öffnen	✓	✓	✓	✓	✓
R3	Fluchtwegschilder sichtbar, Evakuationsplan hängt	✓	✓	✓	✓	✓
R4	Feuerlöscher am Platz und frei zugänglich	✓	✗ 1	✓	✓	✓
R5	Brandschutztüren nicht verkeilt oder blockiert	✓	✓	✓	✓	✓
R6	Verkehrswege frei, keine Stolperstellen oder Flüssigkeiten	✓	✓	✓	✓	✓
R7	Elektroverteilungen geschlossen und frei zugänglich	✓	✓	✓	✓	✓
R8	Kabel und Stecker intakt, keine Mehrfachstecker-Ketten	✓	✓	✓	✓	✓
R9	PSA-Gebotszeichen vorhanden (wo PSA-Pflicht)	✓	✓	✓	✓	✓
R10	PSA wird getragen (wo vorgeschrieben)	✓	✓	✓	✓	✓
R11	Chemikalien beschriftet, geschlossen, im Schrank	✓	✓	✓	✓	✓
R12	Abfall getrennt, nicht überfüllt; Glasbruch im stichfesten Behälter	✓	✓	✓	✓	✓
R13	Regale nicht überladen, nichts kann herabfallen	✓	✓	✓	✓	✓
R14	Erste-Hilfe-Kasten und Augenspülung zugänglich	✓	✓	✓	✓	✓
R15	Beleuchtung in Verkehrs- und Fluchtwegen in Ordnung	✓	✓	✓	✓	✓

2.2 Monatlich – zusätzlich beim ersten Rundgang im Kalendermonat (9 Punkte)

Nr.	Kontrollpunkt	OK	Mangel	n.a.	Bereich
M1	Erste-Hilfe-Kasten und Augenspülung: Inhalt, Ablaufdaten		✗		QLabs
M2	Feuerlöscher: Prüfplakette aktuell	✓			Engineering
M3	Notbeleuchtung und Fluchtwegleuchten funktionieren	✓			Engineering
M4	Brandschutztüren schliessen selbsttätig	✓			Engineering
M5	Alarmplan, Notrufnummern, Ersthelfer-Liste aktuell	✓			Engineering
M6	Sammelstelle gekennzeichnet	✓			Engineering
M7	PSA-Bestand ausreichend, PSA in gutem Zustand	✓			Engineering
M8	Regale und Leitern unbeschädigt	✓			Engineering
M9	Gefahrstoffschrank geordnet, unverträgliche Stoffe getrennt	✓			Engineering

3. Mängel und Massnahmen

Prio: K sofort · H 48 Std. · M 1 Woche · N 1 Monat (Richtwerte) · weitere Mängel: Zeile kopieren · Nachkontrolle im Excel-Register

Nr. / Pkt. / Bereich	Beschreibung / Gefahr	Sofortmassnahme / Massnahme	Verantwortlich / Frist / Prio	Foto
1 Mangel-ID: 2026-10-08-M01 Pkt.: R4 Bereich: QLabs	Feuerlöscher hinter Material abgestellt Gefahr: Löscher im Ereignisfall nicht erreichbar	Sofortmassnahme: Material sofort entfernt Bodenfläche vor dem Löscher markieren	Max Muster Hoch 10.10.2026	
2 Mangel-ID: 2026-10-08-M02 Pkt.: M1 Bereich: QLabs	Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens unvollständig Gefahr: Material für erste Hilfe fehlt		Max Muster Mittel 15.10.2026	kein Foto

4. Abschluss

☐ **ohne Beanstandung**	☐ **mit geringfügigen Mängeln**	☒ **mit offenen Massnahmen**	☐ **kritische Mängel – Sofortmassnahmen**

Durchführende/r	**Kenntnisnahme (optional)**
Name: Max Muster	Name:
Datum: 08.10.2026	Datum:
Unterschrift: _____	Unterschrift: _____