## Aufgabe 2

a). Andreas-Pfitzmann-Bau (APB) befindet sich im Nöthnitzer Str. 46, 01187 Dresden. Die Form des Gebäudes kann als zwei miteinander verbundene Rechtecke beschrieben werden. Es gibt 3 Etagen, die durch 2 Aufzüge und 7 Treppen verbunden sind. Bei Haupteingang befindet sich den barrierefreien Eingang. Am Eingang gibt es einen Barrierefreier Eingang für rollstuhlfahrende/gehbeeinträchtigte Menschen. Im Erdgeschoss gibt es einen Gebäudeplan für Menschen mit Blindheit/Sehbeeinträchtigung, und es gibt bereits zwei barrierefreie Toiletten. Im 1.0G befindet sich der Beauftragter für Studierende mit Behinderung.

## b)

Gebäudemerkmal	Einordnung	Nutzendengruppe	Fundstelle
Wendeltreppe	Barriere	Rollstuhlfahrende/gehbeeinträchtigte	Erdgeschoss
		Menschen	bis 3.OG
Manuelle Tür	Barriere	Rollstuhlfahrende/gehbeeinträchtigte	Haupteingang
		Menschen	
Taktiler	Orientierungshilfe	Menschen mit	Haupteingang
Gebäudeplan		Blindheit/Sehbeeinträchtigung	rechts
Barrierefreier	Hilfsmittel	Rollstuhlfahrende Menschen	Haupteingang
Eingang			
Etagenansagen	Orientierungshilfe	Menschen mit	Im Aufzug
im Aufzug		Blindheit/Sehbeeinträchtigung	
Taktiler	Orientierungshilfe	Menschen mit	Im Aufzug
Aufzugsknopf		Blindheit/Sehbeeinträchtigung	
Taktiler	Orientierungshilfe	Menschen mit	Jeder
Zimmernummer		Blindheit/Sehbeeinträchtigung	Zimmertürschild
Barrierefreie	Hilfsmittel	Rollstuhlfahrende/gehbeeinträchtigte	Erdgeschoss
Toilette		Menschen	
Sanfter Hang	Hilfsmittel	Rollstuhlfahrende/gehbeeinträchtigte	Vor dem
		Menschen	Haupteingang