

A-102 现状与拆除墙定位图

候选版 | 比例 1:50 | 近似定位

墙体图例

- 灰色 现状墙 84
- 紫色 新建墙 4
- 红色 已拆记录 11
- 紫红 计划拆除 2

拆除对象表 (≈ 非测量值)

- D01 已拆记录 ≈700×100
- D02 已拆记录 ≈600×100
- D03 已拆记录 ≈750×100
- D04 已拆记录 ≈300×100
- D05 已拆记录 ≈1850×100
- D06 已拆记录 ≈1000×100
- D07 已拆记录 ≈200×100
- D08 已拆记录 ≈1800×200
- D09 已拆记录 ≈2600×200
- D10 已拆记录 ≈1050×100
- D11 已拆记录 ≈2900×100
- D12 计划拆除 ≈600×100
- D13 计划拆除 ≈700×100

精度边界

位置/方向/长度: 图纸配准近似确认
不是现场测量或施工放线依据
拆除前须复核结构、机电及现状

机械 QA

101 Wall: 84 EXISTING / 4 NEW / 13 DEMOLISH
拆除墙包围盒最大差 0.000000 mm
原 284 墙/洞口/门窗变化 0
标签碰撞 0 | PASS
IFC SHA 7a50b87e8f48...

