


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशायी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No-16/07/2025
Description	परियोजना का नाम-जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम सल्लिया में पशु पॉलीक्लीनिक की स्थापना कार्य के सम्बन्ध में।	
Letter No.	113 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2025-26_दिनांक 20.06.2025	

TEST RESULTS (BRICK)


S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark R $\pm$ K	IS:3495(Part-1)-2019	1	16.5
				2	15.5
				3	14.9
				4	16.1
				5	17.1
			15.0 Min	Avg.	16.0
2	brick	Water Absorption, %	IS:3495(Part-2)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Maximum		

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Executive Engineer