

Relatório: CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_M-B-22002A_0

Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR

Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Contrato: 5900.0130869.25.2

Cliente: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A

Data de Criação: 21/10/2025

Código: 0013109

Relatório: 13

Item do Critério de Aceitação: 3.1.1.1

TAG: M-B-22002A

Relatório: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO
DOS MOTORES EXISTENTES

Código da Disciplina: ELE

Código do Relatório: RIR

Procedimento: PR-5290.00-22212-700-CZ6-001_0

Documentos de referência::

Responsável pelo Preenchimento

Nome: Renata Rodrigues de Miranda

Matrícula: 2280000296

Data: 21/10/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

ENGENHARIA

Itens Verificados

O Databook foi disponibilizado pela Petrobras?

Inspeções

Não (24/10/2025 20:01)



Responsável pela Inspeção

Nome: Wilson Neves

Matrícula: 2280000612 | Firjan - 1022 | Função: INSPETOR DE
ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

Empresa Executante:

Data: 24/10/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

INSPEÇÃO VISUAL E MECÂNICA

Itens Verificados

As placas de dados esta integra e legível?

Inspeções

Sim (24/10/2025 20:03)



A placa de TAG esta em boas condições?

Sim (24/10/2025 20:03)



A Pintura está em boas condições?

Sim (24/10/2025 20:03)



A estrutura não apresenta amassamento ou avarias?

Sim (24/10/2025 20:03)



A estrutura do motor não apresenta oxidação?

Sim (24/10/2025 20:03)




A base de fixação está quebrada e/ou apresenta oxidação?

Não (24/10/2025 20:03)



As tampas/mancais apresentam vazamento de óleo ou graxa?	Não (24/10/2025 20:03)	✓
As borrachas de vedação das tampas não apresentam ressecamento e estão íntegras?	Sim (24/10/2025 20:03)	✓
Os parafusos das tampas estão completos e integros?	Sim (24/10/2025 20:03)	✓
Os terminais de aterramento não estão oxidados e estão íntegros?	Sim (24/10/2025 20:03)	✓
Os documentos sofreram alteração e devem ter AS-BUILT?	Não (24/10/2025 20:04)	✓
Caixa de ligação isenta de avarias em bom estado de conservação?	Sim (24/10/2025 20:04)	✓
A base esta grauteada e adequada?	Sim (24/10/2025 20:04)	✓
Os cabos de força e controle internos e conexões estão íntegros?	Sim (24/10/2025 20:04)	✓
O rotor gira livremente?	Sim (24/10/2025 20:04)	✓
A Ventoinha esta intacta e sem ressecamento?	Sim (24/10/2025 20:04)	✓
A resistência de aquecimento esta integra e funcional?	NA (24/10/2025 20:04)	✓
O PTC esta integro e funcional?	Sim (24/10/2025 20:04)	✓
A resistência de isolamento foi realizada e esta aprovada?	Não (24/10/2025 20:04)	✗

Evidências - A resistência de isolamento foi realizada e esta aprovada?



Responsável pela Inspeção
Nome: Wilson Neves
Matrícula: 2280000612 | Firjan - 1022 | **Função:** INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO
Empresa Executante:
Data: 24/10/2025
Assinado digitalmente via usuário e senha

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Itens Verificados

Inspeções

TAG

153174 (Termo higrômetro Digital -Certificado de calibração 23587/25.) (18/11/2025 10:44)

✓

Data de calibração

13/08/25. (24/10/2025 20:16)
26/02/25. (24/10/2025 20:16)
30/01/25. (24/10/2025 20:17)

✓

Responsável pela Inspeção

Nome: Wilson Neves

Matrícula: 2280000612 | Firjan - 1022 | Função: INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

Empresa Executante:

Data: 18/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

COMISSIONAMENTO

Itens Verificados

Inspeções

O equipamento está apto para preservação?

Sim (24/10/2025 20:17)

✗

Responsável pela Inspeção

Nome: Wilson Neves

Matrícula: 2280000612 | Firjan - 1022 | Função: INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

Empresa Executante:

Data: 24/10/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

Validação

Nome: Jadeir da Silva Souza

Matrícula: 2280000156 | Firjan - 1043 SNQC - 30471 | Função: SUPERVISOR DE QUALIDADE

Data: 20/11/2025

Assinado digitalmente via autenticação em duas etapas (usuário/senha e token enviado por e-mail)

As seções abaixo tiveram itens de inspeção alterados antes da emissão deste relatório

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Rafael Soares da Silveira

rafael.silveira@agnet.com.br 18/11/2025

Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR

Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Id Título

48832 Fornecer databook Petrobras.

Assunto

Checklist 0013109 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_M-B-22002A ENGENHARIA O Databook foi disponibilizado pela Petrobras?

Responsável

ana mercia lima dos santos

Status

Concluído

Checklist

0013109 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_M-B-22002A_0

Origem

-

Data Limite

29/10/2025

Lider

Envolvido

Objetivo Alcançado?

Não

Repactuações

1

Comentários

Sugerimos o fornecimento do databook Petrobras para inspeção.

Comentário Eng ATO: O processo interno de solicitação de databook para a Petrobras foi startado.

Histórico

Data de Atualização	Responsável	Status	Data Limite
27/10/2025	ana mercia lima dos santos	Concluído	29/10/2025
24/10/2025	ana mercia lima dos santos	Aberto	29/10/2025



Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR
Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Id Título

48833 Valores apresentados nos testes de absorção e polarização apresentaram valores abaixo do permitido conforme escopo contratual

Checklist

0013109 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_M-B-22002A_0

Assunto

Checklist 0013109 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_M-B-22002A INSPEÇÃO VISUAL E MECÂNICA A resistência de isolamento foi realizada e esta aprovada?

Origem

-

Data Limite

29/10/2025

Responsável

Luis Eduardo Vido

Lider

Objetivo Alcançado?

Não

Envolvido

Repactuações

1

Status

Concluído

Comentários

sugerimos a substituição ou reparo do motor.

Itens da PPU

Nome	Descrição	Quantidade	Unidade	Descritivo
Anexo IIB - 3.10.1	Fornecer material para reparo de motores elétricos (serviços serão executados pela Equipe de Tratamento de Falhas).	1,00		
Anexo IIB - 3.2	Equipe de tratamento de falhas (ETF) - Execução de serviços para solução de pendências de componentes fornecidos pela PETROBRAS	1,00		
On demand	On demand	1,00		

Histórico

Data de Atualização	Responsável	Status	Data Limite
28/10/2025	Luis Eduardo Vido	Concluído	29/10/2025
24/10/2025	Luis Eduardo Vido	Aberto	29/10/2025



Obra: PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR

Empresa Executante: CONSÓRCIO CONSAG UCR

Id Título

48834 Equipamento sem preservação.

Assunto

Checklist 0013109 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_M-B-22002A COMISSIONAMENTO O equipamento está apto para preservação?

Responsável

COMISSIONAMENTO UCR

Status

Concluído

Comentários

Sugerimos a preservação do equipamento.

Ciente

Checklist

0013109 - CZ6_RNEST_U22_3.1.1.1_ELE_RIR_M-B-22002A_0

Origem

-

Data Limite

29/10/2025

Lider

Envolvido

Objetivo Alcançado?

Sim

Repactuações

1

Histórico

Data de Atualização	Responsável	Status	Data Limite
27/10/2025	COMISSIONAMENTO UCR	Concluído	29/10/2025
24/10/2025	COMISSIONAMENTO UCR	Aberto	29/10/2025

