


Frota: 548 Placa: QBA 3d50 Motorista: Antonio Matrícula: 418

SAÍDA - Hodômetro: 213940 Combustível:

CHEGADA - Hodômetro: Combustível:



Marque com caneta o local em que o veículo está danificado – Descrever no campo de observações.



Preencher no campo ST com as siglas OK, NT (Não Tem) ou NA (Não Aplica)

DOCUMENTAÇÃO DO MOTORISTA E VEÍCULO				EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
ITEM	ITENS PARA VERIFICAÇÃO	ST - Saída	ST - Chegada	ITEM	ITENS PARA VERIFICAÇÃO	ST - Saída	ST - Chegada
1	CNH E	OK	OK	1	CAIÇADO DE SEGURANÇA (está usando?)	OK	OK
2	MOPP	OK	OK	2	CAPACETE DE SEGURANÇA (está portando?)	OK	OK
3	NR 20	OK	OK	3	UNIFORME (está usando?)	OK	OK
4	CRLV	OK	OK	4	ÓCULOS DE SEGURANÇA (está portando?)	OK	OK
5	CIV	OK	OK	5	MÁSCARA RESPIRATÓRIA (está portando?)	OK	OK
6	CARTA CONSULTA IPAAM	OK	OK	VERIFICAÇÃO DE NÍVEIS			
7	CERTIFICAÇÃO DE OPACIDADE FUMAÇA PRETA	OK	OK	1	NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR	OK	OK
8	CERTIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO	OK	OK	2	NÍVEL DE ÁGUA DO MOTOR	OK	OK
9	REGISTRO DO IBAMA	OK	OK	KIT DE EMERGÊNCIA			
10	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ANTT	OK	OK	LANTERNA / PILHA MÉDIA / PLACA DE SINALIZAÇÃO 'AFASTE-SE' E 'NÃO FUME' / ALICATE UNIVERSAL / CHAVE DE FENDA / CHAVE DE BOCA COMBINADA 13/14 / FITA ZEBRADA / BOLSA AZUL / MARTELO DE MADEIRA / 1 PAR DE LUVAS CRIOGÊNICAS			
EQUIPAMENTO DO VEÍCULO				NÚMERO DO LACRE: _____			
1	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO, RETROVISORES	OK	OK	LACRE FOI ROMPIDO? ( ) SIM ( ) NÃO			
2	LIMPADOR DE PARABRISA, JOGANDO ÁGUA	OK	OK	KIT DE PRIMEIROS SOCORROS			
3	BUZINA FUNCIONANDO	OK	OK	2 PARES DE LUVA DE PROCEDIMENTO / 200ml DE SOLUÇÃO ANTISÉPTICA / 1 ROLO DE ESPARADRAPO / 1 ROLO DE ATADURA DE GAZE / 1 ROLO DE ATADURA DE CREPE / 1 CAIXA DE ALGODÃO / 1 TESOURA / NECESSAIRE VERMELHA			
4	CHAVE GERAL BLINDADA, IDENTIFICAR COM L LIGA OU D DESLIGA	OK	OK	LACRE FOI ROMPIDO? ( ) SIM ( ) NÃO			
5	LIGAÇÃO DO TANQUE E CHASSI/ CONTINUIDADE ELÉTRICA	OK	OK	VERIFICAÇÃO			
6	ILUMINAÇÃO	OK	OK	1 OBSERVAR AO REDOR DO VEÍCULO/CONJUNTO POSSÍVEIS RISCOS PARA MOVIMENTAR COM SEGURANÇA (ESCREVER "SIM" OU "NÃO")			
7	TABLET (SASCAR)	OK	OK	2 Sr. CONDUTOR ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS PARA SEGUIR VIAGEM (ESCREVER "SIM" OU "NÃO")			
8	MACACO	OK	OK				
9	ENGATE (REBOCADOR)	OK	OK				
10	CÂMERAS (SASCAR)	OK	OK				
11	EXTINTOR 2 KG	OK	OK				

Obs: \_\_\_\_\_

Saída - DATA: 01/12/2023

Chegada - DATA: 02/12/2023

Entregue por: Guarany


Entregue por: Guarany

COPIA NÃO CONTROLADA - 05/10/2023



Frota: 048 Placa: QZV 4C88 Motorista: antonio Matrícula: 418

Marque com caneta o local em que o veículo está danificado – Descrever no campo de observações.



Preencher no campo STATUS com as siglas OK, AV (Avaria), NT (Não Tem) ou NA (Não Aplica)

DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO				ACESSÓRIOS/DOCUMENTOS			
Item	ITENS PARA VERIFICAÇÃO	Status Saída	Status Chegada	Item	ITENS PARA VERIFICAÇÃO	Status Saída	Status Chegada
1	DOCUMENTO DO VEÍCULO - CRLV	OK	OK	1	PNEUS	OK	OK
2	CTPP/CIPP	OK	OK	2	ESTEPE - 2 UNIDADES	OK	OK
3	CIV	OK	OK	3	ILUMINAÇÃO	OK	OK
4	FISPQ	OK	OK	4	EB5	OK	OK
5	IBAMA - REGISTRO DO IBAMA	OK	OK	5	PNEUMÁTICA/FREIO (BOLSAS DE AR)	OK	OK
6	ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE	OK	OK	6	PINTURA	OK	OK
KIT EMERGÊNCIA				7	APERTO DOS PARAFUSOS	OK	OK
Item	ITENS PARA VERIFICAÇÃO	Status Saída	Status Chegada	8	CALÇOS	OK	OK
1	SIMBOLOGIA DE PRODUTOS PERIGOSOS	OK	OK	10	CONES	OK	OK
2	EXTINTOR DE 12KG (PÓ) - 2 UNIDADES	OK	OK	11	PLACA DO VEÍCULO (FÍSICO)	OK	OK
CAIXA CRIOGÊNICA				12	ANTI-CICLISTA	OK	OK
Item	ITENS PARA VERIFICAÇÃO	Situação		14	FAIXAS REFLETIVAS	OK	OK
		Status Saída	Status Chegada	15	PÉS DE APOIO	OK	OK
1	AMORTECEDORES SUPERIORES C/ PRESILHA DE TRAVAMENTO	OK	OK			OK	OK
2	AMORTECEDORES INFERIORES C/ PRESILHA DE TRAVAMENTO	OK	OK	MANÔMETRO DA CARRETA			
3	CONDIÇÃO DOS AMORTECEDORES COM PRESSÃO	OK	OK	Item	ITENS PARA VERIFICAÇÃO	Status Saída	Status Chegada
4	CONDIÇÃO DOS AMORTECEDORES SEM PRESSÃO	OK	OK	1	VOLUME (inH2O)	31	30
5	FECHADURA DAS TAMPAS DA CAIXA CRIOGÊNICA	OK	OK	2	PRESSÃO (bar)	4.0	5.5

Obs:

DATA da SAÍDA 06/12/2023


DATA DA CHEGADA 07/12/2023

C/72/11/10/1 - VÁLIDA - 05/10/2023



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME						CHEGADA DATA/HORA / / - : -		CT-E N. 000.011.251 SÉRIE: 2	
RG		ASSINATURA / CARIMBO				SAÍDA DATA/HORA / / - : -			

TRANPIPELINE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO	
 AV DIALMA BATISTA, 1661 BUSINESS T CHAPADA CEP: 69050-010 - Manaus - AM CNPJ: 35.785.776/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 054155525 TELEFONE: (92)3090-4556 E-MAIL: compras@transpipeline.com.br				MODELO 57    SÉRIE 2    NÚMERO 000.011.251    FOLHA 01/01    DATA E HORA DE EMISSÃO 01/12/2023 06:15:35				INSC. SUPRIMA DO DESTINATÁRIO	
									
				Chave de acesso 1323 1235 7857 7600 0149 5700 2000 0112 5110 0011 4190					
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>					
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO NÃO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 313230010265621 01/12/2023 07:15:35					
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6360 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto									
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SILVES - AM - 1304005					DESTINO DA PRESTAÇÃO Boa Vista - RR - 1400100				
REMETENTE ENDEREÇO AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. MARGEM DIREITA DA ESTRADA DA VARZEA, S/N KM 12 - ZONA RURAL MUNICIPIO SILVES - AM CNPJ/CPF 30.185.130/0004-50 PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL 054129990 FONE (21)3721-3000 CEP 69114-000					DESTINATÁRIO ENDEREÇO AZULAO GERACAO DE ENERGIA (REGASEIFIC) ROD BR-174, S/N GLEBA MURU - SAID SALOMAO MUNICIPIO BOA VISTA - RR CNPJ/CPF 30.185.130/0003-79 PAIS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL 240374366 FONE (21)3721-3000 CEP 69310-600				
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CNPJ/CPF PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE CEP					RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CNPJ/CPF PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE CEP				
TOMADOR DO SERVIÇO AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO MARGEM DIREITA DA ESTRADA DA VARZEA, S/N - KM 12 - ZONA RURAL CNPJ/CPF 30.185.130/0004-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 054129990					MUNICIPIO SILVES - AM PAIS BRASIL CEP 69114-000 FONE (21)3721-3000				
PRODUTO PREDOMINANTE GAS NATURAL LIQUEFEITO				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA MÉRCAADORIA 14.593,71		
PESO BRUTO (Kg) 18.140,0000		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD. VOLUMES (Unit) vol 1,0000 UND	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME Frete Peso		VALOR 8.985,29		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 8.985,29	
								VALOR A RECEBER 8.985,29	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 60 - ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO 8.985,29		ALÍQ. ICMS 12,00		VALOR ICMS 1.078,23	
								% RED. B.C. CALC.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC. NF-E 000011861		CHAVE DO DE- 1323 1230 1851 3000 0450 5500 1000 0118 6111 3633 2857				TP DOC.		CHAVE DO DE- 1323 1230 1851 3000 0450 5500 1000 0118 6111 3633 2857	
OBSERVAÇÕES									
Gas no estado líquido em tanques criogênicos valor de R\$ 1.831.391,00 x 02 = R\$3.662.782,00 ida e volta de acordo com o valor no CTE. Código de Regime Tributário: 3 - Regime Normal									
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO									
RNTC DA EMPRESA 52447255		DATA PREVISTA DE ENTREGA 01/12/2023		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO			
1: Prazo de Pagamento: 31/12/2023 Remetente 2: ICMS-ST no valor de R\$862,58 correspondente a 80% do ICMS que deverá ser recolhido por substituição tributária, conf. Resolução n 12/2014, Artigo 1 - Paragra									

548-048

TRANPIPELINE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA



AV DJALMA BATISTA, 1661  
BUSINESS T  
CHAPADA  
CEP: 69050-010 - Manaus - AM  
CNPJ: 35.785.776/0901-49  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 054155525  
TELEFONE: (92)3090-4556  
SITE: www.autumn.com.br

**DAMDFE** Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO	UF Carreg.	UF Descar.
58	001	000.014.708	01/01	01/12/2023 06:21:07	AM	RR

**MODAL RODOVIÁRIO DE CARGA**

Controle do Fisco

QTDE CT-e	QTDE NF-e	PESO TOTAL (Ton)	VALOR DA MERCADORIA R\$
1	0	18.140,0000	14.593,71



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

913230000596822 01/12/2023 07:21:08

Chave de acesso

1323 1235 7857 7600 0149 5800 1000 0147 0810 0000 0019

Veículo		Condutor	
Placa	RNTRC	CPF	Nome
QZA-3D50 - AM QZV-4C88 - AM	52447255 52447255	688.623.182-00	ANTONIO DJANILSON DE ARAUJO ALVES

Vale Pedágio			Responsável pelo Seguro - EMITENTE	
Responsável CNPJ	Fornecedor CNPJ	N. Comprovante	Nome da Seguradora	Número da Apólice
			SOMPO SEGUROS S.A	5500018716

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS**

TP DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
CT-e	1323 1235	7857 7600 0149 5700 2000 0112 5110 0011 4190			

*Roberto Ribeiro*  
Superior de Operação  
Jaguatirica II

Observação

Seg.: SOMPO SEGUROS S.A CNPJ: 61383493000180 Apol.: 5500018716 RENAVAM CAVALO: 01257591670 RENAVAM CARRETA: 0123619138



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Densidade de 445kg/m3</p> <p>ONU 1972, GÁS NATURAL LÍQUIDO REFRIGERADO, com alto teor de metano, 2.1</p> <p>E DESCARREGAMENTO Mro. ONU 223-1972</p> <p>Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados</p>	