



Foto 01: PSV-1530-951 – Vista Geral.
RI 20096759



Foto 02: – Detalhe PSV-1530-951 Capuz com Processo corrosivo. **RI 20096759**



Foto 03: Indicador de pressão PI-1530-952.



Foto 04: Vista externa do suporte de sustentação
RI 20096758



Foto 05: Região interna do suporte de sustentação. **RI 20096758**



Foto 06: Região interna da Plataforma superior.
RI 20096758



Foto 07: Vista geral do equipamento



Foto 08: Vista geral do equipamento.