


FICHA DE REPARACIÓN				Nº DE FICHA	00013
				FECHA	26/09/2019
NOMBRE	Ismael				
APELLIDOS	Sánchez González				
CICLO DE REFERENCIA	MeM2				
CIUDAD	Soria	EDAD	23		
TELÉFONO					
CORREO ELECTRONICO					

INFORMACIÓN DEL OBJETO A REPARAR		DETALLES (FOTOS)
QUE ES?	Cizalla encuadernación	
QUE LE PASA?	No sube el pisón	
QUE TE PROPONES HACER?	Desmontar y limpiar	
¿Qué has detectado?	Los muelles interiores estaban rotos y las varillas de corte muy sucias.	

SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN		DETALLES (FOTOS)
26-9-2019	Desmontar tornillos de la chapa	

26-9-2019	Desmontar pieza central	
26-9-2019	Desmontar varillas de corte	
26-9-2019	Limpiar varillas de corte	

19-9-2019

Montar elementos a falta de los muelles rotos.



#### HERRAMIENTAS EMPLEADAS:

Destornilladores Philips  
Llaves de Allen

**NOMBRE DE  
RESPONSABLE**

**FECHA FINALIZACIÓN REPARACIÓN**

ALFREDO SÁNCHEZ  
LÓPEZ

19/09/19