





bnFICHA DE REPARACIÓN				Nº DE FICHA	1
				FECHA	00/00/00
NOMBRE	Mario				
APELLIDOS	Yagüe Ruiperez				
CICLO DE REFERENCIA	Mecatrónica Industrial				
CIUDAD	Soria	EDAD	18		
TELÉFONO					
CORREO ELECTRONICO					

INFORMACIÓN DEL OBJETO A REPARAR		DETALLES (FOTOS)
QUE ES?	Máquina de afeitar Philips 230V	
QUE LE PASA?	Sucia	
QUE TE PROPONES HACER?	Procederé a desmontarla y limpiar cada uno de sus componentes.	

SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN	DETALLES (FOTOS)
Retirar el tornillo situado detrás de la máquina y otros dos que están debajo del cabezal de las cuchillas, retirándolo accionando un botón que lo libera.	

		 
	<p>Retirar los tornillos para sacar el conjunto.</p>	  

	<p>Retirar los cuatro tornillos restantes para sacar el motor y separarlo de la parte de los engranajes.</p>	 	
	<p>Desmonto cuchilla secundaria</p>		
	<p>Desmonto cabezal</p>		

	Explosión del conjunto	
--	------------------------	--

HERRAMIENTAS EMPLEADAS:

Destornillador Philips

**NOMBRE DE
RESPONSABLE**

ALFREDO SÁNCHEZ
LÓPEZ

FECHA FINALIZACIÓN REPARACIÓN

19/09/19