



Акт осмотра ТС

Информация о транспортном средстве: Kia Sportage IV 2.0 AT (150 л.с.) 4WD		Доп.опции / комплектация:	
Марка	Kia	Обивка салона	Цвет салона
Модель	Sportage IV	Комбинированный	Темный
Модификация	2.0 AT (150 л.с.) 4WD	Экстерьер	Сигнализация
Год выпуска	0	Тонированные стекла	Штатная
Двигатель, объем	1995	Ксеноновые фары	
Двигатель, л.с.	150	Легкосплавные диски	
Двигатель, тип	Бензин инжектор	Рейлинги на крыше	
Привод	Полный	Функциональное оборудование	Комфорт
Коробка передач	Автоматическая	Бортовой компьютер	Обогрев пер. сидений
Руль	Левый	Датчик дождя	Обогрев зад. сидений
Кол-во хозяев по ПТС	1	Датчик света	Обогрев руля
Битый	Нет	Круиз-контроль	
Кузов		Навигационная система	
Цвет	Белый	Обогрев зеркал	
Пробег	0	Омыватель фар	
Количество ключей	2	Усилитель руля	
		Центральный замок	
		Камера	
		Противотуманные фары	
		Бесключевой доступ	
		Запуск двигателя с кнопки	
		4WD (полный привод)	
		Количество мест	Климат
		5	Климат-контроль 2-зонный
		Регулировки	Стеклоподъемники
		Электропривод зеркал	Все
		Электроскладывание зеркал	электростеклоподъемники с доводчиком
		Сиденье водителя	Сиденье пассажира
		Ручная регулировка	Ручная регулировка
		Регулировка руля	Безопасность
		В двух плоскостях	Антиблокировочная система (ABS)
			Система курсовой устойчивости
			Парктроник задний
			Парктроник передний
		Подушки безопасности	Мультимедиа
		Передние и боковые	CD
			USB
			AUX
			BLUETOOTH
		Количество колес на оси	
		2x2	



















Товарно-материальные ценности


Уровень топлива: Минимум



Повреждения

Поврежденная деталь	Тип повреждения
Переднее левое крыло	Сколы
	
Передняя левая часть крыши в зоне передней двери	Скол
	
Дверь передняя левая	Сколы
	
Задняя левая дверь	Сколы
	
Дверной проем задней левой двери	Царапины
	
Задний бампер	Царапины
	
Задняя правая дверь	Сколы

Поврежденная деталь	Тип повреждения
	
Передняя правая часть крыши в зоне передней двери	Сколы
	
Переднее правое крыло	Сколы
	
Капот	Сколы
	
Передняя левая фара	Царапина
	Отпескаструена-затерта
	
Передняя правая фара	Отпескоструена-затерта
	
Передний бампер	Сколы

Поврежденная деталь	Тип повреждения
	

Переднее левое сидение	Затерто
------------------------	---------



Дата	« 10 » « Февраля » 2020	Время создания: 19:19:26
инспектор Богословский Юрий		

Контактный телефон: +7 (495) 540-540-4

E-mail: support@carprice.tech

Сайт: www.carprice.ru