LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°006-26 AG35

CLIENTE	: YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ	**CÓDIGO**	: F-LEM-P-AG-35.02
DIRECCIÓN **	: Cal. Amador Merino Reyna Nro. 460 Dpto. 14, San Isidro, Lima, Perú.	**RECEPCIÓN N°**	: 378- 26
PROYECTO**	: I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO	**OT N°**	: 381- 26
UBICACIÓN **	: AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.	**FECHA DE EMISIÓN**	: 2026-03-03

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate ASTM D5821-13 (Reapproved 2025)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **	: CANTERA FONTANA	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 032-AG-26
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2026-02-23
TIPO DE MUESTRA**	: BASE GRANULAR	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2026-02-23
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales		

CONDICIÓN DEL ENSAYO

Tamiz especificado (in)	No 4
Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas	Masa

CONDICIÓN DE LA MUESTRA

Tamaño Máximo Nominal (in)	1

DATOS MUESTRA ORIGINAL

Masa total de la muestra de ensayo (g)	3144,1
Masa de la muestra > 3/8 (g)	2230,1
Masa de la muestra < 3/8 (g)	914,0

RESULTADO DEL ENSAYO

Particulas con una o más caras fracturadas (%)	100
Particulas con dos o más caras fracturadas (%)	100

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe