# LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
## INFORME DE ENSAYO N°159-26 SU24

**CLIENTE**** : ENTEL PERU S.A.
**DIRECCIÓN **** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO DE LA REPUBLICA), DIST. DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA
**PROYECTO **** : JHG_00538_SANIRIATO
**UBICACIÓN **** : LOCALIDAD SANIRIATO, DIST. DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02
**RECEPCIÓN N°** : 507-26
**OT N°** : 510-26
**FECHA EMISIÓN** : 2026-03-12

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**
**ASTM D6913/D6913M-17 (Reapproved 2025)**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 2019-SU-26
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-03-09
FECHA DE EJECUCIÓN : 2026-03-09
REALIZADO POR : B.P.G

| Designación de Tamices | | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|---|---|---|
| Alternativo | Estándar | |
| 3 in. | 75 mm | 100 |
| 2 in. | 50 mm | 100 |
| 1 1/2 in. | 37.5 mm | 96 |
| 1 in. | 25.0 mm | 81 |
| 3/4 in. | 19.0 mm | 64 |
| 3/8 in. | 9.5 mm | 37 |
| No.4 | 4.75 mm | 23 |
| No. 10 | 2.00 mm | 18 |
| No. 20 | 850 µm | 15 |
| No. 40 | 425 µm | 13 |
| No. 60 | 250 µm | 12 |
| No. 100 | 150 µm | 12 |
| No. 140 | 106 µm | 11 |
| No. 200 | 75 µm | 11 |




IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

# LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
# INFORME DE ENSAYO N°159-26 SU24

**CLIENTE**** : ENTEL PERU S.A.
**DIRECCIÓN **** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO DE LA REPUBLICA), DIST. DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA
**PROYECTO **** : JHG_00538_SANIRIATO
**UBICACIÓN **** : LOCALIDAD SANIRIATO, DIST. DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02
**RECEPCIÓN N°** : 507-26
**OT N°** : 510-26
**FECHA EMISIÓN** : 2026-03-12

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**
**ASTM D6913/D6913M-17 (Reapproved 2025)**

**DATOS DE LA MUESTRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTERA/SONDAJE** | : C-1 | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : 2019-SU-26 |
| N° MUESTRA ** | : M-1 | FECHA DE RECEPCIÓN | : 2026-03-09 |
| TIPO DE MUESTRA | : SUELO | FECHA DE EJECUCIÓN | : 2026-03-09 |
| LUGAR DE ENSAYO | : Laboratorio de Ensayo de Materiales | REALIZADO POR | : B.P.G |

**Condiciones del ensayo**

| | |
|---|---|
| Método de ensayo utilizado | Método A |
| Procedimiento utilizado para obtención de la muestra | Humedo |
| Se excluyó cualquier suelo o material muestra | No |
| Descripción del material retirado | ---- |
| Se utilizó un tamiz compuesto | Si |
| Tamaño del tamiz separador | No. 4 |
| Proceso de dispersión | Manual |

**Descripción de la muestra:**

| | | |
|---|---|---|
| Clasificación de suelo ASTM D2487-17$^{\varepsilon 1}$ | GP-GM | Ref. Informe N°129-26 SU22 |
| Condición de la muestra | Alterada | |
| Tamaño máximo de particula (in.) | 2 | |
| Forma de la particula | ANGULAR | |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM



***Fin del Informe***