# LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
## INFORME DE ENSAYO N°1783-25 CO12

**CLIENTE** : TACTICAL IT
**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
**DIRECCIÓN **** : AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB G NRO. 170 INT. 404 URB. CLUB GOLF LOS INCAS LIMA - LIMA - SANTIAGO
**RECEPCIÓN N°** : 1290-25
**PROYECTO **** : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLAO – DEPARTAMENTO DE CALLAO"
**OT N°** : 1323-25
**UBICACIÓN **** : CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA (COSC) / PUESTO DE AUXILIO RAPIDO (PAR)/CASETA DE SEGURIDAD (CASETA)
**FECHA EMISIÓN** : 2025-10-21

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura**** : CASETA 3: FALSO Y CONTRAPISO DEL 1ER NIVEL
**Fecha Recepción** : 2025-09-23
**F´c (Kg/cm$^2$) **** : 140
**Fecha Moldeo**** : 2025-09-19
**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados
**Fecha Rotura** : 2025-10-20
**LUGAR DE ENSAYO:** Laboratorio de ensayo de materiales
**Edad muestra** : 31 días

| Código muestra LEM | Código cliente | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm$^2$) | Carga Máxima (kN) | Resistencia Compresión (MPa) | Resistencia Compresión (Kg/cm$^2$) | Tipo fractura | Densidad muestra (kg/m$^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3888-CO-25 | TIT - 752 | 101.00 | 200.87 | 8,011.8 | 145.92 | 18.2 | 185.7 | 3 | 2350 |
| 3889-CO-25 | TIT - 753 | 101.52 | 201.34 | 8,094.6 | 150.18 | 18.6 | 189.2 | 2 | 2330 |
| 3890-CO-25 | TIT - 754 | 100.82 | 201.18 | 7,984.1 | 142.92 | 17.9 | 182.5 | 2 | 2370 |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**
- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/10/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM