LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°005-26 AG26

CLIENTE	: CONSTRUCTORA JIN SHI S.A.C.	**CÓDIGO**	: F-LEM-P-AG-26.02
DIRECCION **	: CAL.LAS GROJILLAS NRO. 195 URB. EL PALOMAR TERCERA ETAPA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO	**RECEPCIÓN N°**	: 1916- 25
PROYECTO **	: PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SERGIO E. BERNALES, COMAS	**N° OT**	: 1961- 25
UBICACIÓN **	: COMAS	**F. EMISIÓN**	: 2026-01-07

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF LARGE-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE

ASTM C535-16 (Reapproved 2024)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **	: LA ENCANTADA	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 333-AG-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-12-31
TIPO DE MUESTRA**	: PIEDRA 6"	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2026-01-05
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de Materiales		

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa original de la muestra de prueba	g	10053
Masa final de la muestra de prueba	g	9398
Pérdida por abrasión	**%**	**7**

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)	6
Gradación de la muestra de prueba	1

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe