索引号：003444-2026-561
主题分类：城乡建设、环境保护／工程建设管理
发布机构：云南省住房和城乡建设厅
发布日期：2026-03-28
公开方式：主动公开
体裁：通报

云南省建设工程典型违法案例公示

云南省住房和城乡建设厅建质安〔2026〕第04号

案例名称：中建七局第二建设有限公司承建南湖文体中心建设工程起重作业违规案

基本案情：经核查，中建七局第二建设有限公司在承建的南湖文体中心建设工程施工过程中，违反了起重机械安全使用规定，起重机械验收流于形式，上述行为对作业现场及周边人员构成重大安全隐患。

省厅执法人员在对该项目巡查时还发现：起重机械操作人员的特种作业操作资格证书有效期已过未及时复审；塔式起重机限位装置失效未及时维修；现场司索信号工人配备不齐；项目部未建立起重机械进场使用前的联合验收制度；交接班记录与实际作业班次不符。上述事项均与本起违规事件存在因果关联，反映出施工总承包单位对危险性较大的分部分项工程管理存在系统性缺位。

处理理由及结果：依据《建设工程安全生产管理条例》第五十四条、《安全生产许可证条例》第十四条之规定，对中建七局第二建设有限公司处罚款人民币3万元，并暂扣安全生产许可证30日。同时责成属地住建主管部门对该单位近三年承接的同类项目进行专项核查，将本案件信息纳入建筑市场信用管理平台，限制其参与重点工程投标资格。

案例评析：起重机械安装、拆卸、使用环节是建设工程安全管理的高风险作业。施工总承包单位应严格执行专项施工方案审查、验收备案、专人监护等管理制度，确保危大工程作业全过程受控。本案的查处也再次表明，安全生产许可证制度并非取证即一次性合格，主管部门将持续把许可证的持证在手、守责在心作为常态化监管核心。各建筑施工企业应当深刻汲取教训，举一反三，对在建项目开展自查自纠，杜绝同类问题。

行业警示：现将本案纳入省级建设行业典型违法案例库，作为各类施工企业安全教育培训反面教材使用；省厅将组织各市住建主管部门以本案件为线索，对辖区内同类项目开展为期两个月的专项巡查行动，重点核查起重机械专项方案的审批与执行情况、特种作业人员资格情况及现场旁站监理执行情况。

信用管理处置：本案件信息已同步推送至全国建筑市场监管公共服务平台、省公共信用信息共享平台公示，公示期内被处罚单位在投标资格预审、各类荣誉评选、政府采购投标等环节将受到相应限制。整改完成且经省厅复核合格后，按照信用修复程序申请修复，方可恢复正常市场行为。

云南省住房和城乡建设厅

2026年3月28日

下载Word　下载PDF
【打印】【关闭】