

烤房总览


烤房总数
2,442

在用烤房数
1,672

烤房利用率
68.47%

损毁烤房数
439

烤房健康分布



使用状态环形图




健康预警清单

序号	烤房编号	健康分(分)	预测剩余寿
1	ZG-ZFKF00120	44.00	
2	ZG-ZFKF00119	44.00	
3	ZG-ZFKF00118	44.00	
4	ZG-ZFKF00009	45.00	
5	12-420527KF00505	59.00	
6	12-420527KF00504	59.00	


维修进度说明

序号	维修工单号/进度说明
1	RDEMO156_ACC
	已收到维修申请。
	技术员已接单，预计今天到场。

区域下钻地图




烤房地图标点




四象限分布 (均值, 标准差)



损毁率 / 闲置率对比



维修类型饼图



维修故障内容

序号	故障描述
1	循环风机有异响，技术员已接单。
2	供电线路接触不良，现已维修完成。

共 9 条数据