


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-ESP5-18	J18	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
19	COD. TB-ESP5-19	J19	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
20	COD. TB-ESP5-20	J20	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
21	COD. TB-ESP5-21	J21	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
22	COD. TB-ESP5-22	J22	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
23	COD. TB-ESP5-23	J23	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
24	COD. TB-ESP5-24	J24	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
25	COD. TB-ESP5-25	J25	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
26	COD. TB-ESP5-26	J26	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
27	COD. TB-ESP5-27	J27	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
28	COD. TB-ESP5-28	J28	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
29	COD. TB-ESP5-29	J29	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
30	COD. TB-ESP5-30	J30	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
31	COD. TB-ESP5-31	J31	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. NOTA
Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP5-01 - COD. TB-ESP5-31 CANT. 31 UND 

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 3 de 3

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 3

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG06-19
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 21/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_002_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / ESPEJO	RANGO EVALUACIÓN	: ACABADO
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM - 31.75 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: FILETE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACIÓN	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-ESP6-01	J1	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
2	COD. TB-ESP6-02	J2	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
3	COD. TB-ESP6-03	J3	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
4	COD. TB-ESP6-04	J4	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
5	COD. TB-ESP6-05	J5	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
6	COD. TB-ESP6-06	J6	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
7	COD. TB-ESP6-07	J7	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
8	COD. TB-ESP6-08	J8	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
9	COD. TB-ESP6-09	J9	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
10	COD. TB-ESP6-10	J10	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
11	COD. TB-ESP6-11	J11	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
12	COD. TB-ESP6-12	J12	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
13	COD. TB-ESP6-13	J13	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
14	COD. TB-ESP6-14	J14	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
15	COD. TB-ESP6-15	J15	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
16	COD. TB-ESP6-16	J16	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
17	COD. TB-ESP6-17	J17	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-ESP6-18	J18	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
19	COD. TB-ESP6-19	J19	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
20	COD. TB-ESP6-20	J20	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
21	COD. TB-ESP6-21	J21	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
22	COD. TB-ESP6-22	J22	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
23	COD. TB-ESP6-23	J23	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
24	COD. TB-ESP6-24	J24	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
25	COD. TB-ESP6-25	J25	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
26	COD. TB-ESP6-26	J26	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
27	COD. TB-ESP6-27	J27	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
28	COD. TB-ESP6-28	J28	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
29	COD. TB-ESP6-29	J29	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
30	COD. TB-ESP6-30	J30	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-
31	COD. TB-ESP6-31	J31	FILETE	359	IP-GD	-	NO	OK	-

5. LEYENDA		
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. NOTA
Las juntas fueron inspeccionadas en el acabado.

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP6-01 - COD. TB-ESP6-31 CANT. 31 UND 


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	 Diseño y fabricación de equipos industriales
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 3 de 3

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-001						
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0						
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES		FECHA: 25/01/2025						
Pag. 1 de 1									
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. CÓD. DE REGISTRO : RG01-01 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC FECHA DE CONTROL : 2/04/2025-3/04/25-4/04/25 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-RG-001									
1. DATOS DE LA INSPECCIÓN									
ELEMENTO / CONJUNTO : TB D VPR F		RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ Y							
ESPESOR MATERIAL : 5.5		PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL							
MATERIAL BASE : ASTM A-53		COD. INSPECCIÓN : TB D VPR-F							
2. DATOS DE LA PRUEBA									
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.									
PROCESO DE SOLDADURA : FCAW									
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO									
ZONA EVALUADA : BRD D BB									
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN									
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL									
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA									
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO									
APLICACIÓN : ESPRAY									
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00									
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00									
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00									
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS									
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS									
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS									
									
4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	TB D VPR-F	J-ATOPE	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TB D VPR-F	J-ATOPE	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TB D VPR-F	J-ATOPE	60	B-M	-	-	-	CONFORME	-
2	TB D VPR-F	J-ATOPE	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TB D VPR-F	J-ATOPE	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TB D VPR-F	J-ATOPE	60	B-M	-	-	-	CONFORME	-
3	TB D VPR-F	J-ATOPE	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TB D VPR-F	J-ATOPE	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
	TB D VPR-F	J-ATOPE	60	B-M	-	-	-	CONFORME	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISIÓN CLIENTE		CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA Ingeniero Residente						

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	
Pag. 2 de 2			

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	: Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	: Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	: Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	: Conforme

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

 2 abr. 2025 4:05:02 p.m. Coishco Ancash	 2 abr. 2025 4:14:06 p. m. Coishco Ancash
PT EN TUBERIA DE VAPOR CON BRIDA-1	PT EN TUBERIA DE VAPOR CON BRIDA-1
 4 abr. 2025 9:22:10 a. m. Coishco Ancash	 4 abr. 2025 7:55:44 a. m. Coishco Ancash
PT EN TUBERIA DE VAPOR CON BRIDA-2	PT EN TUBERIA DE VAPOR CON BRIDA-2

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	
Pag. 1 de 2			

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 4/04/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN


ELEMENTO / CONJUNTO	: TB D VP F C BD	RANGO EVALUACIÓN	: PASE RAIZ
ESPOSOR MATERIAL	: 5.5	PRE EXAMINACIÓN	: ISPECCION VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A-53	COD. INSPECCIÓN	: TB D VP F C BD

2. DATOS DE LA PRUEBA

LUGAR DE INSPECCIÓN	: AUSTRAL GROUP S.A.A.
PROCESO DE SOLDADURA	: FCAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CASNESCCO
ZONA EVALUADA	: BRD D BB

3. MÉTODO DE INSPECCIÓN

TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: DIRECTA
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBIDADO
APLICACIÓN	: ESPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 202408000224241.00
PENETRANTE / LOTE	: 202408000124242.00
REVELADOR / LOTE	: 202408000424241.00
TIEMPO PENETRAC.	: 10 A 15 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUAC.	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	TB D VP F C BD	J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
2	TB D VP F C BD	J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
3	TB D VP F C BD	J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	
Pag. 2 de 2			
5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	: Falta de Penetración	
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	: Socavación	
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	: Grietas Transversales	
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	: Conforme	
6. COMENTARIOS			
7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
TUBERIA DE VAPOR EN F CON BRIDA-1		TUBERIA DE VAPOR EN F CON BRIDA-1	
			
TUBERIA DE VAPOR EN F CON BRIDA-2		TUBERIA DE VAPOR EN F CON BRIDA-2	
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS	FECHA: 25/01/2025	
Pag. 1 de 5			
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		CÓD. DE REGISTRO : RG01-02 FECHA DE CONTROL : 4/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002	
1. ESQUEMA DE REFERENCIA			
			
SOLDEO DE TUBO DE VAPOR CON BRIDA		SOLDEO DE TUBO DE VAPOR CON BRIDA	
			
SOLDEO DE TUBO DE VAPOR CON BRIDA		SOLDEO DE TUBO DE VAPOR CON BRIDA	
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		