



	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 1 de 6
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE RESANE DE PLANCHAS DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. de registro RG01-01 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80 FECHA DE CONTROL 20/02/2025 N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002			
ESQUEMA DE REFERENCIA			
 RESANE DE SOLDADURA SECCION-A  RESANE DE PLANCHA SECTOR-A  RESANE DE CASCO SECCION -A  RESANE DE ESCORIA DE SECTOR -A  REANE DE BAFLE SECCION-A  REANE DE BAFLE SECCION-A			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUP. CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 1 de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE RESANE DE PLANCHAS DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. de Registro RG01-01 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-80FECHA DE CONTROL 28/02/2025 N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A PROCEDIMIENTO 2025-IAT-AUT-QA-PR-002			
ESQUEMA DE REFERENCIA			
 RESANE DE CASCO SECSION -B  RETIRO DE ESCORIA SECSION -B  REANE DE BAFLE SECSION-A  RESANE DE SOCABON SECSION -B  REANE DE BAFLE SECSION-A  RESANE DE SOCABON SECSION -B			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUP. CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

REGISTROS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE COMPONENTES

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUST-QA-RG-010											
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0											
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE COMPONENTES		FECHA: 20/01/2025											
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A			N° DE REGISTRO : RMM-01											
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC - COISHCO			FECHA DE INSPECCION : 17/02/2025											
N° PLANO : -			PÁGINA : 1 de 1											
1. DATOS GENERALES														
EQUIPO/CONJUNTO : DISTRIBUDOR DE SECADOR ROTATUBO			ELEMENTO : SOPORTE DE ROTATUBO											
UBICACIÓN/EJE : Ø 1 Ø 2 Ø 3 Ø 4			SISTEMA : SISTEMA MECANICO											
2. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN														
ITEM	INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	FECHA DE CALIBRACIÓN								
1	VERNIER	BLACK CROSS	-	-	-	-								
2	MICROMETRO	INSIE	-	100174107	-	-								
3. ESQUEMA DE REFERENCIA														
														
4. RESULTADOS														
COMPONENTE	DIMENSIONES (mm)												OBSERVACIONES	CONFORME / NO CONFORME
	Ø 1			Ø 2			Ø 3			Ø 4				
	Nominal	Real	Δ±	Nominal	Real	Δ±	Nominal	Real	Δ±	Nominal	Real	Δ±		
EJE N° 01	Ø 125	Ø 125	0	Ø 125	Ø 125	0	Ø 225	Ø 224.80	0.2	Ø 225	Ø 224.80	0.2	Tiene un desgaste de una desima al Ø 224.8	NO CONFORME
EJE N° 02	Ø 125	Ø 125	0	Ø 125	Ø 125	0	Ø 225	Ø 224.80	0.2	Ø 225	Ø 224.80	0.2	Tiene un desgaste de una desima al Ø 224.8	NO CONFORME
EJE N° 03	Ø 225	Ø 224.80	0.2	Ø 225	Ø 224.80	0.2	Ø 125	Ø 125	0	Ø 125	Ø 125	0	—	—
EJE N° 04	Ø 225	Ø 224.80	0.2	Ø 225	Ø 224.80	0.2	Ø 125	Ø 125	0	Ø 125	Ø 125	0	—	—
5. COMENTARIOS														
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE								
														
LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente												

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUST-QA-RG-010											
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0											
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE COMPONENTES		FECHA: 20/01/2025											
CLIENTE :	AUSTRAL GROUP S.A.A		N° DE REGISTRO :	RMM:01										
PROYECTO :	OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC - COISHCO		FECHA DE INSPECCION :	17/03/2025										
N° PLANO :	IAT-SEC-ROT-003		PÁGINA :	1 de 1										
1. DATOS GENERALES														
EQUIPO/CONJUNTO : DISTRIBUDOR DE SECADOR ROTATUBO			ELEMENTO : SOPORTE DE ROTATUBO											
UBICACIÓN/EJE : Ø 1 Ø 2 Ø 3 Ø 4			SISTEMA : SISTEMA MECANICO											
2. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN														
ITEM	INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	FECHA DE CALIBRACIÓN								
1	VERNIER	BLACK CROSS	-	-	-	-								
2	MICROMETRO	INSIE	-	100174107	-	-								
3. ESQUEMA DE REFERENCIA														
														
4. RESULTADOS														
COMPONENTE	DIMENSIONES (mm)												OBSERVACIONES	CONFORME /
	Ø 1			Ø 2			Ø 3			Ø 4				
	Nominal	Real	Δ±	Nominal	Real	Δ±	Nominal	Real	Δ±	Nominal	Real	Δ±		
EJE N° 01	Ø 125	Ø 125	0	Ø 125	Ø 125	0	Ø 225	Ø 225	0	Ø 225	Ø 225	0	SE REALISO TRABAJO CORRECTIVO VERIFICAR COSENTRIDAD Y REALIZAR RELLENO A PUNTOS PROFUNDOS Y TORNEAR ZONAS CON SOBREMONTAS	CONFORME
EJE N° 02	Ø 125	Ø 125	0	Ø 125	Ø 125	0	Ø 225	Ø 225	0	Ø 225	Ø 225	0		CONFORME
EJE N° 03	Ø 225	Ø 225	0	Ø 225	Ø 225	0	Ø 125	Ø 125	0	Ø 125	Ø 125	0		—
EJE N° 04	Ø 225	Ø 225	0	Ø 225	Ø 225	0	Ø 125	Ø 125	0	Ø 125	Ø 125	0		—
5. COMENTARIOS														
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE								
 LOURDES AMANDO RAMOS		 DAVID MEZA ATAÚ												

REGISTROS DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍA

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:	 Pag. 1 de 11			
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007				
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		REVISIÓN:				
			0				
			FECHA:				
			25/01/2025				
CLIENTE AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO N° DE REGISTRO : 1							
PROYECTO OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO FECHA DE INSPECCIÓN 26/02/2025							
N° DE PLANO IAT-SEC-ROT-004-A							
1. DATOS DE LA PRUEBA							
ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN				
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE				
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN				
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C				
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C				
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C				
FLUIDO DE PRUEBA		DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA			
AIRE		15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI			
2. RESULTADOS							
ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA LLENADO INICIO FIN	PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
1	TB-01	08:25 08:40 09:05	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-02	09:25 09:40 10:00	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-03	08:45 09:00 09:21	120 PSI	NO	-	-	OK
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
Varillos de 18mt N°-		Varillon de 18mt N°-02		Varillon de 18mt N°-03			
CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE				
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente						

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		