


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-008	
	REGISTRO DE FOTOS PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN:	
	25/01/2025	0	
		FECHA:	Pag. 2 de 3
CLIENTE:	AUSTRAL GRUP S.A.A	COD DE REGISTRO:	2025-IAT-AUST-QA-RG-008
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO	FECHA DE CONTROL	10/04/2025
N° PLANO:	IAT-SEC RT 003	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUST-QA-RG-008

	
BOMBA MANUAL	PRIMERA PRUEBA PREVIA 45 PSI
	
PRIMERA PRUEBA PREVIA 90 PSI	PRUEBA DE FUGA SECTOR C
	
PRIMERA PRUEBA PREVIA 130 PSI	PRUEBA DE FUGA SECTOR C

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-008	
		REVISIÓN:	
		0	
REGISTRO DE FOTOS PRUEBA HIDROSTÁTICA	FECHA:	25/01/2025	Pag. 3 de 3

CLIENTE:	AUSTRAL GRUP S.A.A	COD DE REGISTRO:	2025-IAT-AUST-QA-RG-008
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003 COISHCO	FECHA DE CONTROL	/04/2025
N° PLANO:	IAT-SEC RT 003	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-AUST-QA-RG-008



TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES




TUBERIA DE 18M SIN OBSERVACIONES



TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES



TUBERIA DE VAPOR SIN OBSERVACIONES



CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

REGISTROS DE AJUSTE Y APRIETE

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-013	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE AJUSTE Y APRIETE	FECHA: 03/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-02
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 3/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES												
MÉTODO DE INSPECCIÓN	TIPO DE PERNO	CANTIDAD DE PERNOS	INSTRUMENTOS AUXILIARES									
AJUSTE Y APRIETE	PERNOS HEXAGONAL 1/2x1 1/4 GR.8	12 UND	X	a		b	X	c		d		e

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA	
AJUSTE DE PERNOS - DISTRIBUIDOR CANT. 12 UND  SECCIÓN A-A	

Item	Código	Fecha	Verificación de Ajuste y Apriete	RESULTADO	Calific.	OBSERVACIÓN
			SECCION A - A		AC/RE	
1	Perno-01	2025-04-03	√	OK	AC	-
2	Perno-02	2025-04-03	√	OK	AC	-
3	Perno-03	2025-04-03	√	OK	AC	-
4	Perno-04	2025-04-03	√	OK	AC	-
5	Perno-05	2025-04-03	√	OK	AC	-
6	Perno-06	2025-04-03	√	OK	AC	-
7	Perno-07	2025-04-03	√	OK	AC	-
8	Perno-08	2025-04-03	√	OK	AC	-
9	Perno-09	2025-04-03	√	OK	AC	-
10	Perno-10	2025-04-03	√	OK	AC	-
11	Perno-11	2025-04-03	√	OK	AC	-
12	Perno-12	2025-04-03	√	OK	AC	-

NOTA	
INSTRUMENTOS AUXILIARES:	
(a) Llave Española	(b) Llave Stilson
(c) Llave Francesa	(d) Llave hexagonal
(e) Otros	
1.- Se niveló uniformemente la placa con ajuste de todas las tuercas.	
2.- Se tomó encuesta de la secuencia de ajuste por perno.	


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 2 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE AJUSTE Y APRIETE	FECHA: 03/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-02
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 3/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-013	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE AJUSTE Y APIETE	FECHA: 03/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-03
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 4/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES												
MÉTODO DE INSPECCIÓN	TIPO DE PERNO	CANTIDAD DE PERNOS	INSTRUMENTOS AUXILIARES									
AJUSTE Y APIETE	PERNOS HEXAGONAL 5/8"	04 UND	X	a		b	X	c		d		e

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

AJUSTE DE PERNOS - CONEXIONES LADO DESCARGA
SISTEMAS DE CONEXIÓN F1- F3
CANT. 04 UND

VISTA FRONTAL LADO DESCARGA

CONEXIONES LADO DESCARGA SISTEMAS F

Item	ELEMENTO	Código	Fecha	Verificación de Ajuste y Apriete					RESULTADO	Calific. AC/RE	OBSERVACIÓN
				EJE A (X)	EJE A (Y)	EJE B	EJE C	EJE D			
1	F1	Perno-01	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
2		Perno-02	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
3		Perno-03	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
4		Perno-04	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
5	F2	Perno-01	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
6		Perno-02	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
7		Perno-03	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
8		Perno-04	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
9	F3	Perno-01	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
10		Perno-02	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
11		Perno-03	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-
12		Perno-04	2025-04-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	AC	-



NOTA

INSTRUMENTOS AUXILIARES:

(a) Llave Española (b) Llave Stilson (c) Llave Francesa (d) Llave hexagonal (e) Otros

1.- Se niveló uniformemente la placa con ajuste de todas las tuercas.


2.- Se tomó encuesta de la secuencia de ajuste por perno.

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE AJUSTE Y APIRIETE	FECHA: 03/01/2025	
Pag 2 de 2			

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-03
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 4/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-013	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE AJUSTE Y APRIETE	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2


CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 2/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES												
MÉTODO DE INSPECCIÓN	TIPO DE PERNO	CANTIDAD DE PERNOS	INSTRUMENTOS AUXILIARES									
AJUSTE Y APRIETE	PERNOS SOQUET 1/2 x1 1/2 GR. 8	12 UND	☐	a	☐	b	☐	c	X	d	☐	e

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

AJUSTE DE PERNOS - BRIDA PARA ACOPLE DISTRIBUIDOR
CANT. 12 UND





SECCIÓN A-A

Item	Código	Fecha	Verificación de Ajuste y Apriete	RESULTADO	Calific.	OBSERVACIÓN
			SECCION A - A		AC/RE	
1	Perno-01	2025-04-02	√	OK	AC	-
2	Perno-02	2025-04-02	√	OK	AC	-
3	Perno-03	2025-04-02	√	OK	AC	-
4	Perno-04	2025-04-02	√	OK	AC	-
5	Perno-05	2025-04-02	√	OK	AC	-
6	Perno-06	2025-04-02	√	OK	AC	-
7	Perno-07	2025-04-02	√	OK	AC	-
8	Perno-08	2025-04-02	√	OK	AC	-
9	Perno-09	2025-04-02	√	OK	AC	-
10	Perno-10	2025-04-02	√	OK	AC	-
11	Perno-11	2025-04-02	√	OK	AC	-
12	Perno-12	2025-04-02	√	OK	AC	-

NOTA

INSTRUMENTOS AUXILIARES:

(a) Llave Española
(b) Llave Stilson
(c) Llave Francesa
(d) Llave hexagonal
(e) Otros

1.- Se niveló uniformemente la placa con ajuste de todas las tuercas.
2.- Se tomó encuesta de la secuencia de ajuste por perno.

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspector de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 2 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE AJUSTE Y APRIETE	FECHA: 03/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 2/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-013	 Pag 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTROS DE AJUSTE Y APRIETE	FECHA: 03/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-05
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 29/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15


1. CARACTERÍSTICAS GENERALES							
MÉTODO DE INSPECCIÓN	TIPO DE PERNO	CANTIDAD DE PERNOS	INSTRUMENTOS AUXILIARES				
AJUSTE Y APRIETE	PERNOS HEXAGONAL 5/8"	04 UND	X	a	b	X	c d e

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

AJUSTE DE PERNOS - CONEXIONES LADO DESCARGA FLEXIBLES
DISTRIBUIDOR-2.1 - DISTRIBUIDOR-2.6
CANT. 04 UND



CONEXIONES LADO DESCARGA FLEXIBLES



VISTA FRONTAL LADO DESCARGA

Item	ELEMENTO	Código	Fecha	Verificación de Ajuste y Apriete		RESULTADO	Calific. AC/RE	OBSERVACIÓN
				EJE A (X)	EJE A (Y)			
1	CONEX. DISTRIBUIDOR 2.1	Perno-01	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
2		Perno-02	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
3		Perno-03	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
4		Perno-04	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
5	CONEX. DISTRIBUIDOR 2.2	Perno-01	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
6		Perno-02	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
7		Perno-03	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
8		Perno-04	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
9	CONEX. DISTRIBUIDOR 2.3	Perno-01	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
10		Perno-02	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
11		Perno-03	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
12		Perno-04	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
13	CONEX. DISTRIBUIDOR 2.4	Perno-01	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
14		Perno-02	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
15		Perno-03	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
16		Perno-04	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
17	CONEX. DISTRIBUIDOR 2.5	Perno-01	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
18		Perno-02	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
19		Perno-03	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
20		Perno-04	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
21	CONEX. DISTRIBUIDOR 2.6	Perno-01	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
22		Perno-02	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
23		Perno-03	2025-04-29	√	√	OK	AC	-
24		Perno-04	2025-04-29	√	√	OK	AC	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		