


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA DE BB- PT DSCG	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		CÓD. DE REGISTRO : RG01-01 FECHA DE CONTROL : 6/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002	

ESQUEMA DE REFERENCIA			
 6 mar. 2025 6:22:17 p. m. Coishco Áncash	 6 mar. 2025 6:22:01 p. m. Coishco Áncash		
ISPECCION DE CORDONES D BB LD DSG(1)		ISPECCION DE CORDONES D BB LD DSG(1)	
 6 mar. 2025 6:21:45 p. m. Coishco Áncash	 10 mar. 2025 4:04:14 p. m. Coishco		
ISPECCION DE CORDONES D BB LD DSG(2)		ISPECCION DE CORDONES D BB LD DSG(2)	
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA DE BB PT DSCG	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		CÓD. DE REGISTRO : RG01-01 FECHA DE CONTROL : 6/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002	

ESQUEMA DE REFERENCIA							
 ISPECCION DE CORDONES D BB LD DSG(3)				 ISPECCION DE CORDONES D BB LD DSG(3)			
 ISPECCION DE CORDONES D BB LD DSG(3)				 ISPECCION DE CORDONES D BB LD DSG(3)			
CALIDAD IAT  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		PRODUCCIÓN IAT  DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS DE ISP VT BB PT DCG	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA			
Aa	: Porosidad	Bb	: Inclusión de Escoria Alineada
Bc	: Inclusión de Escoria	Ea	: Grietas Logitudinales
Ba	: Inclusión de Escoria Dispersa	C	: Falta de Fusión
Rd	: Redondeada	Ln	: Lineal
		D	: Falta de Penetración
		F	: Socavación
		Eb	: Grietas Transversales
		Ok	: Conforme

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



VT - BOMBONA LADO DESCARGA



VT - BOMBONA LADO DESCARGA



VT - BOMBONA LADO DESCARGA



VT - BOMBONA LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS DE ISP VT BB PT DCG	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración	
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación	
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales	
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme	

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



VT - BOMBONA LADO DESCARGA



VT - BOMBONA LADO DESCARGA



VT - BOMBONA LADO DESCARGA



VT - BOMBONA LADO DESCARGA

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA			
Aa	: Porosidad	Bb	: Inclusión de Escoria Alineada
Bc	: Inclusión de Escoria	Ea	: Grietas Logitudinales
Ba	: Inclusión de Escoria Dispersa	C	: Falta de Fusión
Rd	: Redondeada	Ln	: Lineal
		D	: Falta de Penetración
		F	: Socavación
		Eb	: Grietas Transversales
		Ok	: Conforme

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN BB LADO DESCARGA



	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 6/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



7 mar. 2025 5:57:48 p. m.
Coishco
Ancash

ANILLO DE REGISTRO-01



7 mar. 2025 5:58:08 p. m.
Coishco
Ancash

ANILLO DE REGISTRO-02




7 mar. 2025 5:59:52 p. m.
Coishco
Ancash

ANILLO DE REGISTRO-03



7 mar. 2025 6:00:07 p. m.
Coishco
Ancash

ANILLO DE REGISTRO-04

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025




Pag. 3 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 7/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TAPA D RGST
ASTM-A-36 =CANT=06



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		a	b	c		
			PLANO	400	368	305	M CAL	AC/RE
1	6/03/2025	POS-1-TP-D-RJTO-1	$\Delta \pm$	4001	370	306	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
2	6/03/2025	POS-1-TP-D-RJTO-2	$\Delta \pm$	4002	371	307	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		
3	6/03/2025	POS-1-TP-D-RJTO-3	$\Delta \pm$	4001	370	306	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
4	6/03/2025	POS-1-TP-D-RJTO-4	$\Delta \pm$	4002	371	307	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		
5	6/03/2025	POS-1-TP-D-RJTO-5	$\Delta \pm$	4001	370	306	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
6	6/03/2025	POS-1-TP-D-RJTO-6	$\Delta \pm$	4002	371	307	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		