




Hafta	delik	leke
13.4.2023-13.4.2023	337	820







13.4.2023-13.4.2023'leri arasında hata tespit türleri;



13.4.2023-13.4.2023'leri arasında tespit edilen Delik ve Leke sayısı: 337-820 (Adet)



Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
13.4.2023	2215	SATEN(IS	17	88
13.4.2023	1290	SATEN(IS	39	101
13.4.2023	129	SATEN(IS	0	1
13.4.2023	1326	SATEN(IS	14	88
13.4.2023	1480	SATEN(IS	11	13
13.4.2023	deneme	DC	7	25
13.4.2023	deneme	DD	216	283
13.4.2023	deneme	WF	4	84
13.4.2023	deneme	JF	20	104
13.4.2023	deneme	IF	0	8
13.4.2023	deneme	RANFORCE	6	11
13.4.2023	dene	IF	0	0
13.4.2023	de	WF	3	14

Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği**Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**


delik için;Dok No: 1290, Kalite No: SATEN(IS-SN)**leke için;Dok No: 1290, Kalite No: SATEN(IS-SN)**

delik için;Dok No: 2215, Kalite No: SATEN(IS-SN)**leke için;Dok No: 2215, Kalite No: SATEN(IS-SN)**


delik için;Dok No: 1326, Kalite No: SATEN(IS-SN)**leke için;Dok No: 1326, Kalite No: SATEN(IS-SN)**

delik için;Dok No: 1480, Kalite No: SATEN(IS-SN)**leke için;Dok No: 1480, Kalite No: SATEN(IS-SN)**


delik için;Dok No: deneme, Kalite No: DC




leke için;Dok No: deneme, Kalite No: DC




delik için;Dok No: deneme, Kalite No: DD




leke için;Dok No: deneme, Kalite No: DD





delik için;Dok No: deneme, Kalite No: WF




leke için;Dok No: deneme, Kalite No: WF




delik için;Dok No: deneme, Kalite No: JF**leke için;Dok No: deneme, Kalite No: JF**


delik için;Dok No: deneme, Kalite No: DC




leke için;Dok No: deneme, Kalite No: DC




delik için;Dok No: deneme, Kalite No: WF




leke için;Dok No: deneme, Kalite No: WF




delik için;Dok No: deneme, Kalite No: DC




leke için;Dok No: deneme, Kalite No: DC




elik için;Dok No: deneme, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-I




eke için;Dok No: deneme, Kalite No: RANFORCE(RA-RF-RI-RS-RN-II






delik için;Dok No: deneme, Kalite No: DD




leke için;Dok No: deneme, Kalite No: DD






delik için;Dok No: deneme, Kalite No: JF**leke için;Dok No: deneme, Kalite No: JF**


Dok No:deneme	Kalite No:DC
Hatanin Yatay Konumu(cm)	48
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	13.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	20
Hatanin Geldigi Metre(m)	2583
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	3.09
Hata Alani(mm2)	18.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	12.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DC
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	20.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	26.18
Hata Boyu(mm)	8.09
Hata Alani(mm2)	211.8
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1480	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	267
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	10.24
Hata Alani(mm2)	85.3
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	1027
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	26.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	25.37
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	4641
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	24.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	4406
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	25.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	3049
Hata Eni(mm)	13.81
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	55.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	15.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	1756
Hata Eni(mm)	40.94
Hata Boyu(mm)	59.99
Hata Alani(mm2)	2455.99
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	57.13
Hata Boyu(mm)	44.75
Hata Alani(mm2)	2556.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	97
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	3.81
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	12.69
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1480	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	647
Hata Eni(mm)	7.86
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	20.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	57.13
Hata Boyu(mm)	49.51
Hata Alani(mm2)	2828.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	20.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	41.89
Hata Boyu(mm)	24.28
Hata Alani(mm2)	1017.09
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	539
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	15.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71
Hatanin Geldigi Metre(m)	1702
Hata Eni(mm)	18.8
Hata Boyu(mm)	5
Hata Alani(mm2)	94
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023


Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	22.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6
Hatanin Geldigi Metre(m)	4286
Hata Eni(mm)	3.57
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	10.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	23.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44
Hatanin Geldigi Metre(m)	501
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	17.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	16.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32
Hatanin Geldigi Metre(m)	4651
Hata Eni(mm)	13.57
Hata Boyu(mm)	13.33
Hata Alani(mm2)	180.89
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	45.7
Hata Boyu(mm)	53.8
Hata Alani(mm2)	2458.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	16.33
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	25.37
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	22.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	22
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	12.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	56
Hatanin Geldigi Metre(m)	2562
Hata Eni(mm)	9.28
Hata Boyu(mm)	10.47
Hata Alani(mm2)	97.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70
Hatanin Geldigi Metre(m)	4650
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	9.76
Hata Alani(mm2)	78.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	68.08
Hata Boyu(mm)	15.71
Hata Alani(mm2)	1069.54
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	4546
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	1705
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	5
Hata Alani(mm2)	41.65
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	13.59
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	23.8
Hata Boyu(mm)	58.08
Hata Alani(mm2)	1382.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3372	
Hata Eni(mm)	5.47	
Hata Boyu(mm)	2.86	
Hata Alani(mm2)	15.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	


Dok No:deneme	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	4.76	
Hata Boyu(mm)	2.86	
Hata Alani(mm2)	13.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	

Dok No:deneme	Kalite No:DD	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	65	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	4.76	
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	11.33	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	


Dok No:deneme	Kalite No:JF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	5.24	
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	12.47	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:de	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	18.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	32
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	189.95
Hata Boyu(mm)	54.75
Hata Alani(mm2)	10399.76
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	52.84
Hata Boyu(mm)	40.47
Hata Alani(mm2)	2138.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2864	
Hata Eni(mm)	12.85	
Hata Boyu(mm)	7.62	
Hata Alani(mm2)	97.92	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	4894
Hata Eni(mm)	6.43
Hata Boyu(mm)	11.66
Hata Alani(mm2)	74.97
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	5.71
Hata Alani(mm2)	48.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51
Hatanin Geldigi Metre(m)	4640
Hata Eni(mm)	5
Hata Boyu(mm)	7.38
Hata Alani(mm2)	36.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	4894
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	10.71
Hata Alani(mm2)	71.44
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:de	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	2.38
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	5.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	21.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	2225
Hata Eni(mm)	10.95
Hata Boyu(mm)	2.62
Hata Alani(mm2)	28.69
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	16.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	935
Hata Eni(mm)	10.47
Hata Boyu(mm)	5
Hata Alani(mm2)	52.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	1458
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	2.14
Hata Alani(mm2)	10.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2
Hatanin Geldigi Metre(m)	897
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	13.81
Hata Alani(mm2)	82.17
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	13.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36
Hatanin Geldigi Metre(m)	887
Hata Eni(mm)	3.33
Hata Boyu(mm)	8.81
Hata Alani(mm2)	29.34
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	21.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17
Hatanin Geldigi Metre(m)	91
Hata Eni(mm)	9.52
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	27.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	58.08
Hata Boyu(mm)	89.03
Hata Alani(mm2)	5170.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	88
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	13.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	56
Hatanin Geldigi Metre(m)	19
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	36.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.28
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	12.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	123.78
Hata Boyu(mm)	26.66
Hata Alani(mm2)	3299.97
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	2850
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	30.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	21
Hatanin Geldigi Metre(m)	2038
Hata Eni(mm)	10.95
Hata Boyu(mm)	5.24
Hata Alani(mm2)	57.38
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	2067
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	20.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	232
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	39.65
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.38
Hata Boyu(mm)	34.28
Hata Alani(mm2)	767.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	18.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	23.8
Hata Boyu(mm)	63.79
Hata Alani(mm2)	1518.2
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	4638
Hata Eni(mm)	4.05
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	33.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	70
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	47.13
Hata Boyu(mm)	17.61
Hata Alani(mm2)	829.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	55.7
Hata Boyu(mm)	44.27
Hata Alani(mm2)	2465.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	32.61
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	34.63
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	12.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	37.13
Hata Boyu(mm)	19.52
Hata Alani(mm2)	724.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	22.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	54.27
Hata Boyu(mm)	47.13
Hata Alani(mm2)	2557.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	20.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	2937
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	5.95
Hata Alani(mm2)	28.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75
Hatanin Geldigi Metre(m)	473
Hata Eni(mm)	3.33
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	11.89
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1480	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	71
Hatanin Geldigi Metre(m)	687
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	3.57
Hata Alani(mm2)	18.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	2985
Hata Eni(mm)	4.05
Hata Boyu(mm)	1.9
Hata Alani(mm2)	7.69
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023


Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	92
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.28
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	14.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	95
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	34.28
Hata Boyu(mm)	15.23
Hata Alani(mm2)	522.08
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	437.99
Hata Boyu(mm)	97.12
Hata Alani(mm2)	42537.59
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	39.99
Hata Boyu(mm)	11.43
Hata Alani(mm2)	457.09
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	291.83
Hata Boyu(mm)	58.56
Hata Alani(mm2)	17089.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	14.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	1799
Hata Eni(mm)	15.71
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	71.01
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	39
Hatanin Geldigi Metre(m)	2003
Hata Eni(mm)	10
Hata Boyu(mm)	5.71
Hata Alani(mm2)	57.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	4045
Hata Eni(mm)	9.05
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	30.14
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74
Hatanin Geldigi Metre(m)	1535
Hata Eni(mm)	7.86
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	37.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	1847
Hata Eni(mm)	12.14
Hata Boyu(mm)	4.76
Hata Alani(mm2)	57.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	20.42
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	60.46
Hata Boyu(mm)	43.32
Hata Alani(mm2)	2619.13
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	31
Hatanin Geldigi Metre(m)	4087
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	20.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	12.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	34
Hatanin Geldigi Metre(m)	3685
Hata Eni(mm)	14.04
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	56.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	9.05
Hata Boyu(mm)	7.14
Hata Alani(mm2)	64.62
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	58.56
Hata Boyu(mm)	44.75
Hata Alani(mm2)	2620.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	44.27
Hata Boyu(mm)	12.38
Hata Alani(mm2)	548.06
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	29.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1480	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	145
Hata Eni(mm)	7.86
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	56.65
Hata Boyu(mm)	47.61
Hata Alani(mm2)	2697.11
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55
Hatanin Geldigi Metre(m)	2641
Hata Eni(mm)	5
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	27.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.28
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	10.19
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	3675
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	12.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94
Hatanin Geldigi Metre(m)	3192
Hata Eni(mm)	11.9
Hata Boyu(mm)	5.71
Hata Alani(mm2)	67.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	13.59
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	20.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82
Hatanin Geldigi Metre(m)	4639
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	8.81
Hata Alani(mm2)	62.9
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	81
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DC
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.57
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	28.54
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	16.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	79
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	22.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	61
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	12.47
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	38.09
Hata Boyu(mm)	49.99
Hata Alani(mm2)	1904.12
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	21.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	1372
Hata Eni(mm)	3.81
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	20.84
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	53.8
Hata Boyu(mm)	41.89
Hata Alani(mm2)	2253.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	2169
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	19.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	2420
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	11.9
Hata Alani(mm2)	62.36
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4078	
Hata Eni(mm)	6.67	
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	27.01	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	

Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	30	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3342	
Hata Eni(mm)	13.33	
Hata Boyu(mm)	5.95	
Hata Alani(mm2)	79.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	

Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80	
Hatanin Geldigi Metre(m)	295	
Hata Eni(mm)	9.76	
Hata Boyu(mm)	5	
Hata Alani(mm2)	48.8	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	




Dok No:deneme	Kalite No:WF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	6.19	
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	14.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4651	
Hata Eni(mm)	4.28	
Hata Boyu(mm)	8.81	
Hata Alani(mm2)	37.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DC
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	16.33
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	73
Hatanin Geldigi Metre(m)	598
Hata Eni(mm)	9.76
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	23.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62
Hatanin Geldigi Metre(m)	3023
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	25.37
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	3050
Hata Eni(mm)	19.76
Hata Boyu(mm)	7.14
Hata Alani(mm2)	141.09
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	22.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	64
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	150.44
Hata Boyu(mm)	28.09
Hata Alani(mm2)	4225.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1480	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	343
Hata Eni(mm)	13.81
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	52.62
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	26
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	29.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:de	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	2676
Hata Eni(mm)	7.86
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	35.53
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:JF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.14
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	16.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	76
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	56.65
Hata Boyu(mm)	45.7
Hata Alani(mm2)	2588.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1480	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	90
Hatanin Geldigi Metre(m)	234
Hata Eni(mm)	7.38
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	31.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	4.28
Hata Alani(mm2)	32.61
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1290	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	2419
Hata Eni(mm)	4.52
Hata Boyu(mm)	10.47
Hata Alani(mm2)	47.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	86
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	14.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DC
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	80
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	14.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	25.37
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	457.03
Hata Boyu(mm)	97.12
Hata Alani(mm2)	44386.75
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	3539
Hata Eni(mm)	9.05
Hata Boyu(mm)	4.52
Hata Alani(mm2)	40.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	12.85
Hata Boyu(mm)	23.33
Hata Alani(mm2)	299.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	75
Hatanin Geldigi Metre(m)	4650
Hata Eni(mm)	6.9
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	57.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	29
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	27
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.19
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	17.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023


Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.09
Hata Boyu(mm)	3.33
Hata Alani(mm2)	26.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47
Hatanin Geldigi Metre(m)	3637
Hata Eni(mm)	5.95
Hata Boyu(mm)	5.24
Hata Alani(mm2)	31.18
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	94
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.24
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	14.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023




Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	11.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4622	
Hata Eni(mm)	5.24	
Hata Boyu(mm)	3.09	
Hata Alani(mm2)	16.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	

Dok No:deneme	Kalite No:DD	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	23	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	453.7	
Hata Boyu(mm)	96.64	
Hata Alani(mm2)	43845.57	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	




Dok No:deneme	Kalite No:DD	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	6.19	
Hata Boyu(mm)	2.38	
Hata Alani(mm2)	14.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	




Dok No:2215	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4395	
Hata Eni(mm)	6.9	
Hata Boyu(mm)	8.33	
Hata Alani(mm2)	57.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023	

Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	40
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.67
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	19.08
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.62
Hata Boyu(mm)	2.86
Hata Alani(mm2)	21.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:1326	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	92
Hata Eni(mm)	20.23
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	110.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023



Dok No:deneme	Kalite No:DD
Hatanin Yatay Konumu(cm)	73
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	4.76
Hata Boyu(mm)	2.38
Hata Alani(mm2)	11.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	13.4.2023

