




Hafta	delik	leke
2.10.2023-2.10.2023	101	1





2.10.2023-2.10.2023'leri arasinda hata tespit turleri;

2.10.2023-2.10.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 101-1 (Adet)

Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
2.10.2023	0	SATEN(IS	69	0
2.10.2023	0	RANFORCE	32	1

Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği**Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	10.74	
Hata Alani(mm2)	236.49	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	17.19	
Hata Boyu(mm)	16.11	
Hata Alani(mm2)	276.93	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	11.28	
Hata Alani(mm2)	248.39	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	17.72	
Hata Boyu(mm)	14.5	
Hata Alani(mm2)	256.94	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	10.74	
Hata Alani(mm2)	236.49	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	17.19	
Hata Boyu(mm)	15.58	
Hata Alani(mm2)	267.82	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.56	
Hata Boyu(mm)	11.28	
Hata Alani(mm2)	254.48	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	17.72	
Hata Boyu(mm)	16.11	
Hata Alani(mm2)	285.47	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	36.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.56
Hata Boyu(mm)	11.28
Hata Alani(mm2)	254.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	18.8
Hata Boyu(mm)	16.65
Hata Alani(mm2)	313.02
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	32.76
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	475.02
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	10.74	
Hata Alani(mm2)	236.49	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	17.19	
Hata Boyu(mm)	16.11	
Hata Alani(mm2)	276.93	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	11.28	
Hata Alani(mm2)	248.39	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	18.8	
Hata Boyu(mm)	16.65	
Hata Alani(mm2)	313.02	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	20.95	
Hata Boyu(mm)	10.21	
Hata Alani(mm2)	213.9	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	17.19	
Hata Boyu(mm)	15.04	
Hata Alani(mm2)	258.54	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	10.74	
Hata Alani(mm2)	236.49	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	17.19	
Hata Boyu(mm)	15.04	
Hata Alani(mm2)	258.54	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	38.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	18.26
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	274.63
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	38.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.21
Hata Alani(mm2)	219.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.72
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	256.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	34.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.72
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	256.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.95
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	225
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.72
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	266.51
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	236.49
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	18.26
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	274.63
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	236.49
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	258.54
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.95
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	225
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	258.54
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	34.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.41
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	219.2
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	258.54
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	18.8
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	282.75
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	249.26
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.95
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	225
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	36.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	16.65
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	241.42
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	41.49
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	31.69
Hata Boyu(mm)	13.96
Hata Alani(mm2)	442.39
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.72
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	256.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	18.26
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	264.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.95
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	225
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	16.65
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	241.42
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	12.35
Hata Alani(mm2)	271.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	12.35
Hata Alani(mm2)	265.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	11.82
Hata Alani(mm2)	253.89
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	11.82	
Hata Alani(mm2)	260.28	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	2.69	
Hata Alani(mm2)	17.35	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	12.35	
Hata Alani(mm2)	271.95	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	12.35	
Hata Alani(mm2)	271.95	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	12.35	
Hata Alani(mm2)	271.95	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	22.02	
Hata Boyu(mm)	12.35	
Hata Alani(mm2)	271.95	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	24.21	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	36.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	11.82
Hata Alani(mm2)	260.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	11.82
Hata Alani(mm2)	260.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	20.23
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	12.35
Hata Alani(mm2)	265.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	20.23
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	12.35
Hata Alani(mm2)	265.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023


Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	18.78
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023


Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	11.82
Hata Alani(mm2)	260.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023




Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	12.35
Hata Alani(mm2)	271.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023



Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023




Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	12.35
Hata Alani(mm2)	265.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	19.03
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023




Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023




Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	11.28
Hata Alani(mm2)	242.29
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023



Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	11.28
Hata Alani(mm2)	242.29
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023



Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023



Dok No:0	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

