




Hafta	delik	leke
5.5.2023-12.5.2023	1041	20087
13.5.2023-16.5.2023	675	6976



**5.5.2023-16.5.2023'leri arasinda hata tespit turleri;**

5.5.2023-12.5.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 1041-20087 (Adet)

13.5.2023-16.5.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 675-6976 (Adet)

Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
16.5.2023	5030	IV	33	222

Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği**Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**

delik için;Dok No: 5030, Kalite No: IV**leke için;Dok No: 5030, Kalite No: IV**

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	283
Hatanin Geldigi Metre(m)	35
Hata Eni(mm)	29.81
Hata Boyu(mm)	15.58
Hata Alani(mm2)	464.44
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	283
Hatanin Geldigi Metre(m)	35
Hata Eni(mm)	29.81
Hata Boyu(mm)	15.58
Hata Alani(mm2)	464.44
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	212
Hatanin Geldigi Metre(m)	275
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	34.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	43
Hatanin Geldigi Metre(m)	438
Hata Eni(mm)	21.22
Hata Boyu(mm)	6.71
Hata Alani(mm2)	142.39
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1408	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	25.41	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1408	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	22.07	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	286	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1557	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	31.32	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	273	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1648	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	21.61	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	52	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1790	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	20.55	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	276	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1862	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	42.41	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	276	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1862	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	30.14	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	276	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	18.42	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	289
Hatanin Geldigi Metre(m)	1865
Hata Eni(mm)	3.76
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	14.14
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62
Hatanin Geldigi Metre(m)	2002
Hata Eni(mm)	43.51
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	362.44
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	276
Hatanin Geldigi Metre(m)	2181
Hata Eni(mm)	18.53
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	119.52
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	277
Hatanin Geldigi Metre(m)	2181
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	38.07
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	253
Hatanin Geldigi Metre(m)	2464
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	20.19
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	51
Hatanin Geldigi Metre(m)	2576
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	7.52
Hata Alani(mm2)	32.34
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	280
Hatanin Geldigi Metre(m)	2610
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	27.24
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	245
Hatanin Geldigi Metre(m)	2637
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	27.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	238	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	12.62	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	37.23	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	194	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3032	
Hata Eni(mm)	40.55	
Hata Boyu(mm)	15.84	
Hata Alani(mm2)	642.31	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	239	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3034	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	9.67	
Hata Alani(mm2)	88.29	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	239	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3036	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	23.31	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	233
Hatanin Geldigi Metre(m)	3502
Hata Eni(mm)	9.4
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	32.81
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	188
Hatanin Geldigi Metre(m)	4074
Hata Eni(mm)	4.03
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	15.15
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	192
Hatanin Geldigi Metre(m)	4076
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	5.64
Hata Alani(mm2)	24.25
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	164
Hatanin Geldigi Metre(m)	4562
Hata Eni(mm)	20.95
Hata Boyu(mm)	51.03
Hata Alani(mm2)	1069.08
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	164	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4562	
Hata Eni(mm)	15.84	
Hata Boyu(mm)	23.63	
Hata Alani(mm2)	374.3	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	164	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4562	
Hata Eni(mm)	20.95	
Hata Boyu(mm)	51.03	
Hata Alani(mm2)	1069.08	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	164	
Hatanin Geldigi Metre(m)	0	
Hata Eni(mm)	15.84	
Hata Boyu(mm)	23.63	
Hata Alani(mm2)	374.3	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	47	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4603	
Hata Eni(mm)	4.3	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	13.85	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4632	
Hata Eni(mm)	11.82	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	73.05	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	77	
Hatanin Geldigi Metre(m)	14	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	19.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	319	
Hatanin Geldigi Metre(m)	25	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	16.38	
Hata Alani(mm2)	123.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	114	
Hatanin Geldigi Metre(m)	25	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	14.25	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	171
Hatanin Geldigi Metre(m)	29
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	18.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	128
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	8.33
Hata Alani(mm2)	51.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	162
Hatanin Geldigi Metre(m)	128
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	15.04
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	108
Hatanin Geldigi Metre(m)	155
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	20.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	179
Hata Eni(mm)	11.82
Hata Boyu(mm)	7.52
Hata Alani(mm2)	88.89
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	107
Hatanin Geldigi Metre(m)	258
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	23.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	216
Hatanin Geldigi Metre(m)	262
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	19.18
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	67
Hatanin Geldigi Metre(m)	264
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	187	
Hatanin Geldigi Metre(m)	284	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	38.97	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	260	
Hatanin Geldigi Metre(m)	311	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	33.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	289	
Hatanin Geldigi Metre(m)	311	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	34.58	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	78	
Hatanin Geldigi Metre(m)	329	
Hata Eni(mm)	20.41	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	98.58	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	25	
Hatanin Geldigi Metre(m)	338	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	27.04	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15	
Hatanin Geldigi Metre(m)	345	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	19.46	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33	
Hatanin Geldigi Metre(m)	351	
Hata Eni(mm)	28.2	
Hata Boyu(mm)	6.71	
Hata Alani(mm2)	189.22	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	320	
Hatanin Geldigi Metre(m)	360	
Hata Eni(mm)	14.23	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	65.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	113
Hatanin Geldigi Metre(m)	363
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	18.74
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	365
Hata Eni(mm)	10.74
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	34.58
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	389
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	16.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74
Hatanin Geldigi Metre(m)	447
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	8.86
Hata Alani(mm2)	52.36
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	452	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	2.69	
Hata Alani(mm2)	16.62	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	185	
Hatanin Geldigi Metre(m)	462	
Hata Eni(mm)	13.16	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	63.56	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	248	
Hatanin Geldigi Metre(m)	470	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	18.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	316	
Hatanin Geldigi Metre(m)	477	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	7.79	
Hata Alani(mm2)	75.33	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	309
Hatanin Geldigi Metre(m)	512
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	26.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24
Hatanin Geldigi Metre(m)	537
Hata Eni(mm)	8.86
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	38.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	306
Hatanin Geldigi Metre(m)	537
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	21.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	309
Hatanin Geldigi Metre(m)	565
Hata Eni(mm)	20.68
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	94.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	304	
Hatanin Geldigi Metre(m)	565	
Hata Eni(mm)	15.84	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	76.51	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	600	
Hata Eni(mm)	6.71	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	23.42	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54	
Hatanin Geldigi Metre(m)	601	
Hata Eni(mm)	16.38	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	57.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	299	
Hatanin Geldigi Metre(m)	605	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	28.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	322	
Hatanin Geldigi Metre(m)	616	
Hata Eni(mm)	3.76	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	11.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82	
Hatanin Geldigi Metre(m)	632	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	46.71	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	250	
Hatanin Geldigi Metre(m)	634	
Hata Eni(mm)	10.47	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	42.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19	
Hatanin Geldigi Metre(m)	740	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	2.42	
Hata Alani(mm2)	15.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	244	
Hatanin Geldigi Metre(m)	742	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	19.68	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	57	
Hatanin Geldigi Metre(m)	764	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	44.44	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91	
Hatanin Geldigi Metre(m)	788	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	36.32	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	211	
Hatanin Geldigi Metre(m)	796	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	23.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	282	
Hatanin Geldigi Metre(m)	856	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	37.37	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	82	
Hatanin Geldigi Metre(m)	874	
Hata Eni(mm)	11.55	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	40.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	102	
Hatanin Geldigi Metre(m)	883	
Hata Eni(mm)	5.91	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	20.63	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	231	
Hatanin Geldigi Metre(m)	901	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	28.28	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	906
Hata Eni(mm)	4.03
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	25.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	243
Hatanin Geldigi Metre(m)	924
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	31.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	105
Hatanin Geldigi Metre(m)	930
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	14.72
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	294
Hatanin Geldigi Metre(m)	949
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	33.13
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	294
Hatanin Geldigi Metre(m)	949
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	33.13
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	294
Hatanin Geldigi Metre(m)	950
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	33.13
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	110
Hatanin Geldigi Metre(m)	968
Hata Eni(mm)	4.3
Hata Boyu(mm)	6.98
Hata Alani(mm2)	30.01
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44
Hatanin Geldigi Metre(m)	1004
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	20.23
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1150	
Hata Eni(mm)	6.18	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	18.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1163	
Hata Eni(mm)	5.1	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	19.18	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	209	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1169	
Hata Eni(mm)	24.44	
Hata Boyu(mm)	12.62	
Hata Alani(mm2)	308.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	220	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1188	
Hata Eni(mm)	14.77	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	51.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	322	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1188	
Hata Eni(mm)	3.49	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	10.3	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	299	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1211	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	41.58	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	313	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1213	
Hata Eni(mm)	8.06	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	30.31	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	311	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1217	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	20.19	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100
Hatanin Geldigi Metre(m)	1217
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	15.55
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	1220
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	16.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	109
Hatanin Geldigi Metre(m)	1221
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	26.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84
Hatanin Geldigi Metre(m)	1242
Hata Eni(mm)	19.07
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	71.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	102
Hatanin Geldigi Metre(m)	1249
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	17.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	1263
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	17.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	308
Hatanin Geldigi Metre(m)	1280
Hata Eni(mm)	41.89
Hata Boyu(mm)	6.71
Hata Alani(mm2)	281.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	282
Hatanin Geldigi Metre(m)	1282
Hata Eni(mm)	14.5
Hata Boyu(mm)	19.34
Hata Alani(mm2)	280.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	236	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1295	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	21.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	115	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1343	
Hata Eni(mm)	12.62	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	74.58	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	242	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1351	
Hata Eni(mm)	12.35	
Hata Boyu(mm)	7.79	
Hata Alani(mm2)	96.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	63	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1381	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	20.77	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	122	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1405	
Hata Eni(mm)	16.38	
Hata Boyu(mm)	5.91	
Hata Alani(mm2)	96.81	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	290	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1407	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	20.59	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	104	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1452	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	18.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1477	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	14.72	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	101	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1507	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	2.69	
Hata Alani(mm2)	17.35	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	74	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1569	
Hata Eni(mm)	11.82	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	44.44	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	100	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1573	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	16.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	98	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1593	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	29.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1598	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	35.02	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	49	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1611	
Hata Eni(mm)	12.89	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	62.26	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	255	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1626	
Hata Eni(mm)	11.28	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	57.53	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	127	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1632	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	40.23	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	238	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1637	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	38.97	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	207	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1801	
Hata Eni(mm)	7.52	
Hata Boyu(mm)	3.49	
Hata Alani(mm2)	26.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	230	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1806	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	37.37	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	107	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1827	
Hata Eni(mm)	6.45	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	19.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1920	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	30.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	104	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1940	
Hata Eni(mm)	5.37	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	27.39	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1950	
Hata Eni(mm)	10.74	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	40.38	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	62	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1959	
Hata Eni(mm)	10.21	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	43.9	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	38
Hatanin Geldigi Metre(m)	1965
Hata Eni(mm)	16.92
Hata Boyu(mm)	7.52
Hata Alani(mm2)	127.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	320
Hatanin Geldigi Metre(m)	1974
Hata Eni(mm)	15.58
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	66.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	93
Hatanin Geldigi Metre(m)	1999
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	16.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	264
Hatanin Geldigi Metre(m)	2005
Hata Eni(mm)	11.28
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	54.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	295	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2005	
Hata Eni(mm)	8.33	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	33.57	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	197	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2005	
Hata Eni(mm)	9.4	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	35.34	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	44	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2067	
Hata Eni(mm)	18.53	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	99.51	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	84	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2080	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	2.95	
Hata Alani(mm2)	16.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	266	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2192	
Hata Eni(mm)	7.25	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	33.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	221	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2262	
Hata Eni(mm)	9.94	
Hata Boyu(mm)	4.83	
Hata Alani(mm2)	48.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	297	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2278	
Hata Eni(mm)	9.67	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	51.93	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2279	
Hata Eni(mm)	5.64	
Hata Boyu(mm)	2.69	
Hata Alani(mm2)	15.17	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	266
Hatanin Geldigi Metre(m)	2283
Hata Eni(mm)	14.23
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	57.35
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	320
Hatanin Geldigi Metre(m)	2308
Hata Eni(mm)	4.03
Hata Boyu(mm)	5.64
Hata Alani(mm2)	22.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	300
Hatanin Geldigi Metre(m)	2316
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59
Hatanin Geldigi Metre(m)	2328
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	22.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	2359
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	19.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	54
Hatanin Geldigi Metre(m)	2405
Hata Eni(mm)	13.43
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	57.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	276
Hatanin Geldigi Metre(m)	2406
Hata Eni(mm)	19.07
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	87.15
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	68
Hatanin Geldigi Metre(m)	2406
Hata Eni(mm)	5.64
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	36.38
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	2522
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	23.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	2523
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	28.24
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	243
Hatanin Geldigi Metre(m)	2523
Hata Eni(mm)	12.08
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	48.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	254
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	34.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2576	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	19.46	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2576	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	19.46	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	276	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2604	
Hata Eni(mm)	14.77	
Hata Boyu(mm)	3.76	
Hata Alani(mm2)	55.54	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	244	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2658	
Hata Eni(mm)	15.58	
Hata Boyu(mm)	5.37	
Hata Alani(mm2)	83.66	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	58
Hatanin Geldigi Metre(m)	2695
Hata Eni(mm)	5.91
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	17.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	2729
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	27.26
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	314
Hatanin Geldigi Metre(m)	2754
Hata Eni(mm)	30.35
Hata Boyu(mm)	6.45
Hata Alani(mm2)	195.76
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	213
Hatanin Geldigi Metre(m)	2775
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	17.8
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	99	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2838	
Hata Eni(mm)	4.83	
Hata Boyu(mm)	2.69	
Hata Alani(mm2)	12.99	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	271	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2852	
Hata Eni(mm)	6.98	
Hata Boyu(mm)	5.1	
Hata Alani(mm2)	35.6	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	251	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2863	
Hata Eni(mm)	12.62	
Hata Boyu(mm)	6.18	
Hata Alani(mm2)	77.99	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	144	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2958	
Hata Eni(mm)	4.57	
Hata Boyu(mm)	4.3	
Hata Alani(mm2)	19.65	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	3013
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	5.1
Hata Alani(mm2)	36.97
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	231
Hatanin Geldigi Metre(m)	3021
Hata Eni(mm)	10.21
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	27.46
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	260
Hatanin Geldigi Metre(m)	3178
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	85
Hatanin Geldigi Metre(m)	3270
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	23.09
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	59	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3279	
Hata Eni(mm)	16.65	
Hata Boyu(mm)	4.03	
Hata Alani(mm2)	67.1	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	314	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3296	
Hata Eni(mm)	27.12	
Hata Boyu(mm)	5.64	
Hata Alani(mm2)	152.96	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	227	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3310	
Hata Eni(mm)	13.16	
Hata Boyu(mm)	3.22	
Hata Alani(mm2)	42.38	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

Dok No:5030	Kalite No:IV	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	229	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3360	
Hata Eni(mm)	13.96	
Hata Boyu(mm)	4.57	
Hata Alani(mm2)	63.8	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	101
Hatanin Geldigi Metre(m)	3371
Hata Eni(mm)	7.79
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	31.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	148
Hatanin Geldigi Metre(m)	3371
Hata Eni(mm)	7.25
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	25.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	282
Hatanin Geldigi Metre(m)	3382
Hata Eni(mm)	19.6
Hata Boyu(mm)	6.98
Hata Alani(mm2)	136.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	91
Hatanin Geldigi Metre(m)	3385
Hata Eni(mm)	10.21
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	43.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15
Hatanin Geldigi Metre(m)	3387
Hata Eni(mm)	4.57
Hata Boyu(mm)	4.57
Hata Alani(mm2)	20.88
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	24
Hatanin Geldigi Metre(m)	3387
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	19.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	87
Hatanin Geldigi Metre(m)	3396
Hata Eni(mm)	6.18
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	16.62
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	249
Hatanin Geldigi Metre(m)	3410
Hata Eni(mm)	6.45
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	22.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	37
Hatanin Geldigi Metre(m)	3413
Hata Eni(mm)	16.38
Hata Boyu(mm)	3.49
Hata Alani(mm2)	57.17
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	60
Hatanin Geldigi Metre(m)	3415
Hata Eni(mm)	6.71
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	21.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	97
Hatanin Geldigi Metre(m)	3415
Hata Eni(mm)	4.83
Hata Boyu(mm)	2.42
Hata Alani(mm2)	11.69
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	269
Hatanin Geldigi Metre(m)	3464
Hata Eni(mm)	9.94
Hata Boyu(mm)	5.64
Hata Alani(mm2)	56.06
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	197
Hatanin Geldigi Metre(m)	3473
Hata Eni(mm)	21.75
Hata Boyu(mm)	11.82
Hata Alani(mm2)	257.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	297
Hatanin Geldigi Metre(m)	3621
Hata Eni(mm)	16.65
Hata Boyu(mm)	15.58
Hata Alani(mm2)	259.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	275
Hatanin Geldigi Metre(m)	3648
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	129.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	131
Hatanin Geldigi Metre(m)	3705
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	36.94
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	315
Hatanin Geldigi Metre(m)	3705
Hata Eni(mm)	13.96
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	60.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	269
Hatanin Geldigi Metre(m)	3715
Hata Eni(mm)	9.4
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	35.34
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	204
Hatanin Geldigi Metre(m)	3742
Hata Eni(mm)	5.1
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	19.18
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	50
Hatanin Geldigi Metre(m)	3778
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	33.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	55
Hatanin Geldigi Metre(m)	3809
Hata Eni(mm)	10.21
Hata Boyu(mm)	5.1
Hata Alani(mm2)	52.07
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	282
Hatanin Geldigi Metre(m)	3809
Hata Eni(mm)	10.21
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	32.88
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	258
Hatanin Geldigi Metre(m)	3839
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	23.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	269
Hatanin Geldigi Metre(m)	3839
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	14.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	244
Hatanin Geldigi Metre(m)	3841
Hata Eni(mm)	15.84
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	59.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	66
Hatanin Geldigi Metre(m)	3846
Hata Eni(mm)	8.33
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	26.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	69
Hatanin Geldigi Metre(m)	3850
Hata Eni(mm)	11.55
Hata Boyu(mm)	4.03
Hata Alani(mm2)	46.55
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023

Dok No:5030	Kalite No:IV
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	3852
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	2.95
Hata Alani(mm2)	15.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	16.5.2023