




Hafta	delik	leke
29.3.2023-29.3.2023	1079	6398

**29.3.2023-29.3.2023'leri arasinda hata tespit turleri;**


29.3.2023-29.3.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 1079-6398 (Adet)

Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
29.3.2023	1698	IF	643	3934
29.3.2023	971	IF	246	1977
29.3.2023	117	RANFORCE	13	75
29.3.2023	168	GB	173	378
29.3.2023	259	RANFORCE	4	34


Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği**Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:168	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.07
Hatanin Geldigi Metre(m)	2076.01
Hata Eni(mm)	1.71
Hata Boyu(mm)	5.52
Hata Alani(mm2)	9.44
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.85
Hatanin Geldigi Metre(m)	3916.619
Hata Eni(mm)	2.49
Hata Boyu(mm)	3.03
Hata Alani(mm2)	7.54
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.24
Hatanin Geldigi Metre(m)	1326.98
Hata Eni(mm)	1.27
Hata Boyu(mm)	0.59
Hata Alani(mm2)	0.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.35
Hatanin Geldigi Metre(m)	2019.087
Hata Eni(mm)	9.77
Hata Boyu(mm)	3.27
Hata Alani(mm2)	31.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	2081.865
Hata Eni(mm)	32.47
Hata Boyu(mm)	4.05
Hata Alani(mm2)	131.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.73
Hatanin Geldigi Metre(m)	2665.962
Hata Eni(mm)	2.59
Hata Boyu(mm)	1.42
Hata Alani(mm2)	3.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.63
Hatanin Geldigi Metre(m)	457.477
Hata Eni(mm)	0.88
Hata Boyu(mm)	0.59
Hata Alani(mm2)	0.52
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.88
Hatanin Geldigi Metre(m)	3493.487
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.6
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.72	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5837	
Hata Eni(mm)	3.61	
Hata Boyu(mm)	2.05	
Hata Alani(mm2)	7.4	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.95	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3850.588	
Hata Eni(mm)	0.78	
Hata Boyu(mm)	0.88	
Hata Alani(mm2)	0.69	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.66	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4497.94	
Hata Eni(mm)	2.29	
Hata Boyu(mm)	1.56	
Hata Alani(mm2)	3.57	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3503.032	
Hata Eni(mm)	0.83	
Hata Boyu(mm)	0.59	
Hata Alani(mm2)	0.49	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.81
Hatanin Geldigi Metre(m)	1434.821
Hata Eni(mm)	1.56
Hata Boyu(mm)	2.2
Hata Alani(mm2)	3.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.94
Hatanin Geldigi Metre(m)	4240.187
Hata Eni(mm)	36.47
Hata Boyu(mm)	8.94
Hata Alani(mm2)	326.04
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.88
Hatanin Geldigi Metre(m)	580.766
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	0.94
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.63
Hatanin Geldigi Metre(m)	2204.643
Hata Eni(mm)	1.32
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	1.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.61	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5903.095	
Hata Eni(mm)	0.93	
Hata Boyu(mm)	1.76	
Hata Alani(mm2)	1.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4583.404	
Hata Eni(mm)	2.25	
Hata Boyu(mm)	1.9	
Hata Alani(mm2)	4.27	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.57	
Hatanin Geldigi Metre(m)	27.257	
Hata Eni(mm)	0.93	
Hata Boyu(mm)	0.59	
Hata Alani(mm2)	0.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	




Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.43	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2629.542	
Hata Eni(mm)	6.59	
Hata Boyu(mm)	2.29	
Hata Alani(mm2)	15.09	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.51
Hatanin Geldigi Metre(m)	987.63
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.28
Hatanin Geldigi Metre(m)	3886.479
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	1.22
Hata Alani(mm2)	1.2
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.26
Hatanin Geldigi Metre(m)	1752.156
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	1.07
Hata Alani(mm2)	1.1
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.65
Hatanin Geldigi Metre(m)	332.514
Hata Eni(mm)	3.08
Hata Boyu(mm)	1.9
Hata Alani(mm2)	5.85
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.68	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3618.204	
Hata Eni(mm)	1.37	
Hata Boyu(mm)	0.49	
Hata Alani(mm2)	0.67	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.57	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1850.886	
Hata Eni(mm)	9.13	
Hata Boyu(mm)	3.27	
Hata Alani(mm2)	29.86	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.64	
Hatanin Geldigi Metre(m)	992.339	
Hata Eni(mm)	0.83	
Hata Boyu(mm)	1.07	
Hata Alani(mm2)	0.89	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	




Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.1	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4635.81	
Hata Eni(mm)	0.93	
Hata Boyu(mm)	0.78	
Hata Alani(mm2)	0.73	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.53
Hatanin Geldigi Metre(m)	3127.303
Hata Eni(mm)	32.67
Hata Boyu(mm)	13.38
Hata Alani(mm2)	437.12
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.1
Hatanin Geldigi Metre(m)	4389.186
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	3.01
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	2298.667
Hata Eni(mm)	2.69
Hata Boyu(mm)	0.59
Hata Alani(mm2)	1.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.95
Hatanin Geldigi Metre(m)	3457.402
Hata Eni(mm)	21.24
Hata Boyu(mm)	6.25
Hata Alani(mm2)	132.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.45	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2818.468	
Hata Eni(mm)	1.27	
Hata Boyu(mm)	0.88	
Hata Alani(mm2)	1.12	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.92	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4248.42	
Hata Eni(mm)	1.12	
Hata Boyu(mm)	2.49	
Hata Alani(mm2)	2.79	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.44	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4794.135	
Hata Eni(mm)	2.69	
Hata Boyu(mm)	1.61	
Hata Alani(mm2)	4.33	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	854.349	
Hata Eni(mm)	16.99	
Hata Boyu(mm)	2.93	
Hata Alani(mm2)	49.78	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.28
Hatanin Geldigi Metre(m)	5428.674
Hata Eni(mm)	1.66
Hata Boyu(mm)	1.32
Hata Alani(mm2)	2.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.81
Hatanin Geldigi Metre(m)	43.841
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	0.59
Hata Alani(mm2)	0.58
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.72
Hatanin Geldigi Metre(m)	1635.944
Hata Eni(mm)	3.91
Hata Boyu(mm)	2.54
Hata Alani(mm2)	9.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:168	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.68
Hatanin Geldigi Metre(m)	3557.878
Hata Eni(mm)	0.68
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	0.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.26	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5495.86	
Hata Eni(mm)	1.42	
Hata Boyu(mm)	2.1	
Hata Alani(mm2)	2.98	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.73	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2924.596	
Hata Eni(mm)	1.22	
Hata Boyu(mm)	0.44	
Hata Alani(mm2)	0.54	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:259	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.19	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3891.139	
Hata Eni(mm)	1.07	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	0.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5252.37	
Hata Eni(mm)	20.7	
Hata Boyu(mm)	5.66	
Hata Alani(mm2)	117.16	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:168	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.69
Hatanin Geldigi Metre(m)	4232.975
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	0.99
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.01
Hatanin Geldigi Metre(m)	5733.224
Hata Eni(mm)	0.93
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	0.82
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.39
Hatanin Geldigi Metre(m)	5619.636
Hata Eni(mm)	5.66
Hata Boyu(mm)	2.2
Hata Alani(mm2)	12.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.06
Hatanin Geldigi Metre(m)	1206.071
Hata Eni(mm)	17.92
Hata Boyu(mm)	5.13
Hata Alani(mm2)	91.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.32
Hatanin Geldigi Metre(m)	5550.57
Hata Eni(mm)	21.58
Hata Boyu(mm)	5.18
Hata Alani(mm2)	111.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.28
Hatanin Geldigi Metre(m)	4.378
Hata Eni(mm)	2.64
Hata Boyu(mm)	2.25
Hata Alani(mm2)	5.94
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.39
Hatanin Geldigi Metre(m)	3459.38
Hata Eni(mm)	2.88
Hata Boyu(mm)	0.44
Hata Alani(mm2)	1.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.73
Hatanin Geldigi Metre(m)	3.074
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	2.1
Hata Alani(mm2)	3.07
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:168	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.16
Hatanin Geldigi Metre(m)	105.399
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	1.07
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.11
Hatanin Geldigi Metre(m)	1612.66
Hata Eni(mm)	1.76
Hata Boyu(mm)	1.17
Hata Alani(mm2)	2.06
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.98
Hatanin Geldigi Metre(m)	782.795
Hata Eni(mm)	40.97
Hata Boyu(mm)	12.94
Hata Alani(mm2)	530.15
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	3611.718
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	0.67
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.24
Hatanin Geldigi Metre(m)	4598.292
Hata Eni(mm)	1.9
Hata Boyu(mm)	1.42
Hata Alani(mm2)	2.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.45
Hatanin Geldigi Metre(m)	2024.708
Hata Eni(mm)	3.08
Hata Boyu(mm)	1.03
Hata Alani(mm2)	3.17
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.65
Hatanin Geldigi Metre(m)	3617.231
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	0.62
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.12
Hatanin Geldigi Metre(m)	4928.476
Hata Eni(mm)	1.51
Hata Boyu(mm)	1.81
Hata Alani(mm2)	2.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.09
Hatanin Geldigi Metre(m)	5864.988
Hata Eni(mm)	1.76
Hata Boyu(mm)	0.93
Hata Alani(mm2)	1.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.48
Hatanin Geldigi Metre(m)	2952.217
Hata Eni(mm)	0.93
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	0.59
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.71
Hatanin Geldigi Metre(m)	5598.382
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	1.51
Hata Alani(mm2)	1.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023


Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.7
Hatanin Geldigi Metre(m)	1187.863
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	0.68
Hata Alani(mm2)	0.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.52	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3461.288	
Hata Eni(mm)	0.98	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	0.67	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.61	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4778.952	
Hata Eni(mm)	9.62	
Hata Boyu(mm)	4.35	
Hata Alani(mm2)	41.85	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3426.693	
Hata Eni(mm)	20.95	
Hata Boyu(mm)	4.79	
Hata Alani(mm2)	100.35	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	



Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.11	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1766.83	
Hata Eni(mm)	0.98	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	0.67	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.06	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5852.37	
Hata Eni(mm)	0.73	
Hata Boyu(mm)	0.49	
Hata Alani(mm2)	0.36	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.05	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2805.922	
Hata Eni(mm)	1.17	
Hata Boyu(mm)	0.63	
Hata Alani(mm2)	0.74	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.58	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5615.492	
Hata Eni(mm)	16.94	
Hata Boyu(mm)	3.42	
Hata Alani(mm2)	57.93	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.32	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3503.395	
Hata Eni(mm)	0.83	
Hata Boyu(mm)	0.54	
Hata Alani(mm2)	0.45	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.31	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5916.529	
Hata Eni(mm)	2.25	
Hata Boyu(mm)	2.05	
Hata Alani(mm2)	4.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:117	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1981.872	
Hata Eni(mm)	1.37	
Hata Boyu(mm)	3.12	
Hata Alani(mm2)	4.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3577.016	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.73	
Hata Alani(mm2)	0.64	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.1	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1129.038	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.54	
Hata Alani(mm2)	0.48	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.56
Hatanin Geldigi Metre(m)	2959.559
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.53
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.36
Hatanin Geldigi Metre(m)	4082.532
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	0.49
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.59
Hatanin Geldigi Metre(m)	5441.774
Hata Eni(mm)	20.07
Hata Boyu(mm)	4.2
Hata Alani(mm2)	84.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:168	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.78
Hatanin Geldigi Metre(m)	1223.922
Hata Eni(mm)	1.17
Hata Boyu(mm)	0.93
Hata Alani(mm2)	1.09
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:168	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.4
Hatanin Geldigi Metre(m)	345.779
Hata Eni(mm)	5.37
Hata Boyu(mm)	2.1
Hata Alani(mm2)	11.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	3426.233
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	0.68
Hata Alani(mm2)	0.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.8
Hatanin Geldigi Metre(m)	3792.02
Hata Eni(mm)	8.54
Hata Boyu(mm)	3.71
Hata Alani(mm2)	31.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.06
Hatanin Geldigi Metre(m)	3031.3
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	0.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2690.786	
Hata Eni(mm)	1.27	
Hata Boyu(mm)	0.59	
Hata Alani(mm2)	0.75	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:168	Kalite No:GB	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3739.379	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.98	
Hata Alani(mm2)	0.86	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	




Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.75	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2670.34	
Hata Eni(mm)	1.12	
Hata Boyu(mm)	0.54	
Hata Alani(mm2)	0.6	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.64	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5275.848	
Hata Eni(mm)	1.42	
Hata Boyu(mm)	0.63	
Hata Alani(mm2)	0.89	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.38	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1719.685	
Hata Eni(mm)	28.12	
Hata Boyu(mm)	5.66	
Hata Alani(mm2)	159.16	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.98	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1546.817	
Hata Eni(mm)	2.88	
Hata Boyu(mm)	1.86	
Hata Alani(mm2)	5.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	



Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.08	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2927.963	
Hata Eni(mm)	2.88	
Hata Boyu(mm)	1.66	
Hata Alani(mm2)	4.78	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	



Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.07	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3591.704	
Hata Eni(mm)	1.22	
Hata Boyu(mm)	0.34	
Hata Alani(mm2)	0.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	4147.502
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	0.68
Hata Alani(mm2)	0.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.25
Hatanin Geldigi Metre(m)	3093.249
Hata Eni(mm)	37.45
Hata Boyu(mm)	7.57
Hata Alani(mm2)	283.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.08
Hatanin Geldigi Metre(m)	3062.432
Hata Eni(mm)	12.5
Hata Boyu(mm)	4.15
Hata Alani(mm2)	51.88
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.58
Hatanin Geldigi Metre(m)	851.505
Hata Eni(mm)	7.57
Hata Boyu(mm)	1.71
Hata Alani(mm2)	12.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.3
Hatanin Geldigi Metre(m)	5968.767
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	0.83
Hata Alani(mm2)	0.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.66
Hatanin Geldigi Metre(m)	1702.946
Hata Eni(mm)	3.03
Hata Boyu(mm)	1.61
Hata Alani(mm2)	4.88
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.3
Hatanin Geldigi Metre(m)	2907.787
Hata Eni(mm)	3.76
Hata Boyu(mm)	12.55
Hata Alani(mm2)	47.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.15
Hatanin Geldigi Metre(m)	2444.913
Hata Eni(mm)	33.84
Hata Boyu(mm)	6.4
Hata Alani(mm2)	216.58
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.23	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3908.98	
Hata Eni(mm)	1.22	
Hata Boyu(mm)	0.98	
Hata Alani(mm2)	1.2	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.53	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3286.069	
Hata Eni(mm)	18.85	
Hata Boyu(mm)	6.79	
Hata Alani(mm2)	127.99	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	



Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.75	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1905.724	
Hata Eni(mm)	0.63	
Hata Boyu(mm)	0.78	
Hata Alani(mm2)	0.49	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	



Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.47	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1951.269	
Hata Eni(mm)	2.15	
Hata Boyu(mm)	1.42	
Hata Alani(mm2)	3.05	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3643.718	
Hata Eni(mm)	1.46	
Hata Boyu(mm)	0.98	
Hata Alani(mm2)	1.43	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.41	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3460.446	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.54	
Hata Alani(mm2)	0.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.01	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5734.336	
Hata Eni(mm)	0.73	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	0.5	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2260.145	
Hata Eni(mm)	1.03	
Hata Boyu(mm)	0.98	
Hata Alani(mm2)	1.01	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.12	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5736.56	
Hata Eni(mm)	1.07	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	0.73	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.15	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1724.807	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.54	
Hata Alani(mm2)	0.48	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.89	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3625.368	
Hata Eni(mm)	0.78	
Hata Boyu(mm)	0.59	
Hata Alani(mm2)	0.46	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.87	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3631.395	
Hata Eni(mm)	1.22	
Hata Boyu(mm)	0.73	
Hata Alani(mm2)	0.89	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.97	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5733.232	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	0.6	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.34	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1535.642	
Hata Eni(mm)	1.32	
Hata Boyu(mm)	0.78	
Hata Alani(mm2)	1.03	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.77	
Hatanin Geldigi Metre(m)	409.353	
Hata Eni(mm)	1.56	
Hata Boyu(mm)	0.88	
Hata Alani(mm2)	1.37	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.36	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4307.175	
Hata Eni(mm)	0.93	
Hata Boyu(mm)	0.63	
Hata Alani(mm2)	0.59	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:168	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	3438.32
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	2.29
Hata Alani(mm2)	3.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.4
Hatanin Geldigi Metre(m)	5805.05
Hata Eni(mm)	25.49
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	144.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.39
Hatanin Geldigi Metre(m)	3027.449
Hata Eni(mm)	2.34
Hata Boyu(mm)	1.56
Hata Alani(mm2)	3.65
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.59
Hatanin Geldigi Metre(m)	624.156
Hata Eni(mm)	3.66
Hata Boyu(mm)	2.15
Hata Alani(mm2)	7.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	71.311
Hata Eni(mm)	2.34
Hata Boyu(mm)	1.37
Hata Alani(mm2)	3.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.41
Hatanin Geldigi Metre(m)	2963.7
Hata Eni(mm)	11.72
Hata Boyu(mm)	8.3
Hata Alani(mm2)	97.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.7
Hatanin Geldigi Metre(m)	2565.949
Hata Eni(mm)	20.61
Hata Boyu(mm)	5.96
Hata Alani(mm2)	122.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.4
Hatanin Geldigi Metre(m)	3901.189
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	0.83
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.08	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4389.146	
Hata Eni(mm)	18.36	
Hata Boyu(mm)	4.39	
Hata Alani(mm2)	80.6	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.24	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4420.928	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.59	
Hata Alani(mm2)	0.52	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1358.558	
Hata Eni(mm)	28.86	
Hata Boyu(mm)	7.81	
Hata Alani(mm2)	225.4	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.32	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1981.897	
Hata Eni(mm)	19.58	
Hata Boyu(mm)	7.52	
Hata Alani(mm2)	147.24	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.03
Hatanin Geldigi Metre(m)	1273.566
Hata Eni(mm)	8.79
Hata Boyu(mm)	3.17
Hata Alani(mm2)	27.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.59
Hatanin Geldigi Metre(m)	2467.567
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	1.32
Hata Alani(mm2)	1.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	3289.107
Hata Eni(mm)	0.88
Hata Boyu(mm)	0.68
Hata Alani(mm2)	0.6
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.75
Hatanin Geldigi Metre(m)	5539.854
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	2.78
Hata Alani(mm2)	15.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.64	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1821.88	
Hata Eni(mm)	1.07	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	0.73	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.72	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3885.846	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.59	
Hata Alani(mm2)	0.52	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.06	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3517.728	
Hata Eni(mm)	0.78	
Hata Boyu(mm)	0.59	
Hata Alani(mm2)	0.46	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.01	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1468.809	
Hata Eni(mm)	1.51	
Hata Boyu(mm)	2.25	
Hata Alani(mm2)	3.4	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.99	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2396.578	
Hata Eni(mm)	4.93	
Hata Boyu(mm)	3.17	
Hata Alani(mm2)	15.63	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5918.567	
Hata Eni(mm)	1.07	
Hata Boyu(mm)	1.12	
Hata Alani(mm2)	1.2	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:971	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.23	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2688.913	
Hata Eni(mm)	36.38	
Hata Boyu(mm)	4.15	
Hata Alani(mm2)	150.98	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	




Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.62	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2689.98	
Hata Eni(mm)	0.93	
Hata Boyu(mm)	0.59	
Hata Alani(mm2)	0.55	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.67
Hatanin Geldigi Metre(m)	3971.364
Hata Eni(mm)	1.27
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	0.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.27
Hatanin Geldigi Metre(m)	1681.97
Hata Eni(mm)	13.28
Hata Boyu(mm)	5.22
Hata Alani(mm2)	69.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.42
Hatanin Geldigi Metre(m)	2720.228
Hata Eni(mm)	15.38
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	87.05
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.47
Hatanin Geldigi Metre(m)	2295.326
Hata Eni(mm)	5.57
Hata Boyu(mm)	2.59
Hata Alani(mm2)	14.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.28	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4186.71	
Hata Eni(mm)	1.12	
Hata Boyu(mm)	1.17	
Hata Alani(mm2)	1.31	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.82	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5981.889	
Hata Eni(mm)	1.12	
Hata Boyu(mm)	2.05	
Hata Alani(mm2)	2.3	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.2	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3468.833	
Hata Eni(mm)	0.73	
Hata Boyu(mm)	0.49	
Hata Alani(mm2)	0.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5105.374	
Hata Eni(mm)	33.5	
Hata Boyu(mm)	6.05	
Hata Alani(mm2)	202.67	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.97	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3086.449	
Hata Eni(mm)	1.66	
Hata Boyu(mm)	0.93	
Hata Alani(mm2)	1.54	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.98	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1606.148	
Hata Eni(mm)	4.93	
Hata Boyu(mm)	1.46	
Hata Alani(mm2)	7.2	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.94	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4763.22	
Hata Eni(mm)	0.59	
Hata Boyu(mm)	0.78	
Hata Alani(mm2)	0.46	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.59	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4703.62	
Hata Eni(mm)	1.32	
Hata Boyu(mm)	1.07	
Hata Alani(mm2)	1.41	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.78
Hatanin Geldigi Metre(m)	1405.803
Hata Eni(mm)	1.61
Hata Boyu(mm)	1.03
Hata Alani(mm2)	1.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	2652.861
Hata Eni(mm)	3.86
Hata Boyu(mm)	1.9
Hata Alani(mm2)	7.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.26
Hatanin Geldigi Metre(m)	1731.178
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	0.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.01
Hatanin Geldigi Metre(m)	2006.896
Hata Eni(mm)	1.51
Hata Boyu(mm)	1.95
Hata Alani(mm2)	2.94
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.5
Hatanin Geldigi Metre(m)	2748.101
Hata Eni(mm)	2.05
Hata Boyu(mm)	1.46
Hata Alani(mm2)	2.99
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.35
Hatanin Geldigi Metre(m)	1528.203
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	0.49
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.74
Hatanin Geldigi Metre(m)	3362.61
Hata Eni(mm)	2.25
Hata Boyu(mm)	1.76
Hata Alani(mm2)	3.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023


Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.46
Hatanin Geldigi Metre(m)	3848.498
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	0.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.74
Hatanin Geldigi Metre(m)	831.107
Hata Eni(mm)	1.17
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.63
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.27
Hatanin Geldigi Metre(m)	2197.762
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	0.59
Hata Alani(mm2)	0.58
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.16
Hatanin Geldigi Metre(m)	5607.493
Hata Eni(mm)	4.2
Hata Boyu(mm)	3.27
Hata Alani(mm2)	13.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.4
Hatanin Geldigi Metre(m)	5990.581
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	1.22
Hata Alani(mm2)	1.37
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.15
Hatanin Geldigi Metre(m)	3669.406
Hata Eni(mm)	1.37
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	1.07
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.55
Hatanin Geldigi Metre(m)	3440.523
Hata Eni(mm)	8.84
Hata Boyu(mm)	3.71
Hata Alani(mm2)	32.8
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.54
Hatanin Geldigi Metre(m)	3633.03
Hata Eni(mm)	1.61
Hata Boyu(mm)	2.05
Hata Alani(mm2)	3.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.06
Hatanin Geldigi Metre(m)	1904.421
Hata Eni(mm)	53.56
Hata Boyu(mm)	12.6
Hata Alani(mm2)	674.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.49	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1164.459	
Hata Eni(mm)	5.52	
Hata Boyu(mm)	2.1	
Hata Alani(mm2)	11.59	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.07	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1586.699	
Hata Eni(mm)	1.32	
Hata Boyu(mm)	2.59	
Hata Alani(mm2)	3.42	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.2	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4824.882	
Hata Eni(mm)	2.64	
Hata Boyu(mm)	1.46	
Hata Alani(mm2)	3.85	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:168	Kalite No:GB	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.79	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3648.229	
Hata Eni(mm)	0.83	
Hata Boyu(mm)	0.49	
Hata Alani(mm2)	0.41	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	2308.765
Hata Eni(mm)	0.83
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.78
Hatanin Geldigi Metre(m)	3092.167
Hata Eni(mm)	3.76
Hata Boyu(mm)	2.83
Hata Alani(mm2)	10.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	1916.389
Hata Eni(mm)	2.73
Hata Boyu(mm)	1.81
Hata Alani(mm2)	4.94
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.47
Hatanin Geldigi Metre(m)	3570.64
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	1.22
Hata Alani(mm2)	6.67
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.28
Hatanin Geldigi Metre(m)	477.449
Hata Eni(mm)	3.37
Hata Boyu(mm)	5.96
Hata Alani(mm2)	20.09
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023




Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.61
Hatanin Geldigi Metre(m)	3042.5
Hata Eni(mm)	3.56
Hata Boyu(mm)	1.22
Hata Alani(mm2)	4.34
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	327.73
Hata Eni(mm)	1.56
Hata Boyu(mm)	1.37
Hata Alani(mm2)	2.14
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.77
Hatanin Geldigi Metre(m)	3259.673
Hata Eni(mm)	1.81
Hata Boyu(mm)	2.83
Hata Alani(mm2)	5.12
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	2453.424
Hata Eni(mm)	27.44
Hata Boyu(mm)	4.93
Hata Alani(mm2)	135.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.66
Hatanin Geldigi Metre(m)	4759.956
Hata Eni(mm)	1.9
Hata Boyu(mm)	1.42
Hata Alani(mm2)	2.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023


Dok No:168	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.09
Hatanin Geldigi Metre(m)	464.481
Hata Eni(mm)	0.83
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	0.52
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	4981.232
Hata Eni(mm)	27
Hata Boyu(mm)	4.15
Hata Alani(mm2)	112.05
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.56
Hatanin Geldigi Metre(m)	4426.142
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	1.07
Hata Alani(mm2)	1.2
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.78
Hatanin Geldigi Metre(m)	3271.962
Hata Eni(mm)	11.82
Hata Boyu(mm)	3.47
Hata Alani(mm2)	41.02
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.76
Hatanin Geldigi Metre(m)	3853.306
Hata Eni(mm)	0.83
Hata Boyu(mm)	0.49
Hata Alani(mm2)	0.41
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	1723.599
Hata Eni(mm)	2.34
Hata Boyu(mm)	1.42
Hata Alani(mm2)	3.32
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.93	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3674.1	
Hata Eni(mm)	0.88	
Hata Boyu(mm)	0.54	
Hata Alani(mm2)	0.48	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.83	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3901.295	
Hata Eni(mm)	1.07	
Hata Boyu(mm)	0.44	
Hata Alani(mm2)	0.47	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.27	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4253.006	
Hata Eni(mm)	2.54	
Hata Boyu(mm)	1.42	
Hata Alani(mm2)	3.61	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	


Dok No:1698	Kalite No:IF	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.55	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1553.01	
Hata Eni(mm)	3.03	
Hata Boyu(mm)	1.37	
Hata Alani(mm2)	4.15	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	631.027
Hata Eni(mm)	0.73
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.39
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.12
Hatanin Geldigi Metre(m)	2290.301
Hata Eni(mm)	3.22
Hata Boyu(mm)	1.51
Hata Alani(mm2)	4.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023



Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.67
Hatanin Geldigi Metre(m)	3034.55
Hata Eni(mm)	1.71
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	1.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.27
Hatanin Geldigi Metre(m)	5971.7
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	0.61
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.89
Hatanin Geldigi Metre(m)	3855.593
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	0.68
Hata Alani(mm2)	0.67
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:971	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.2
Hatanin Geldigi Metre(m)	1553.722
Hata Eni(mm)	2.05
Hata Boyu(mm)	0.59
Hata Alani(mm2)	1.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.92
Hatanin Geldigi Metre(m)	5835.267
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	1.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023

Dok No:1698	Kalite No:IF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.65
Hatanin Geldigi Metre(m)	5914.347
Hata Eni(mm)	1.27
Hata Boyu(mm)	1.81
Hata Alani(mm2)	2.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	29.3.2023