


Hafta	delik	leke
2.10.2023-2.10.2023	77	1





**2.10.2023-2.10.2023'leri arasında hata tespit türleri;**



2.10.2023-2.10.2023'leri arasında tespit edilen Delik ve Leke sayısı: 77-1 (Adet)

**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Tarih: 2.10.2023

Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
2.10.2023	0	RANFORCE	43	1

**Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği****Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**





**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	236.49
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	258.54
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.95
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	225
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	258.54
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	34.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.41
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	219.2
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	258.54
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	30.31
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023



**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	18.8
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	282.75
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.19
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	249.26
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.95
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	225
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	28.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.3
Hata Alani(mm2)	36.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	16.65
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	241.42
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	33
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.59
Hata Boyu(mm)	4.83
Hata Alani(mm2)	41.49
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	89
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	7.52
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	24.21
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	28
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	31.69
Hata Boyu(mm)	13.96
Hata Alani(mm2)	442.39
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.72
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	256.94
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	6.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	22.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	18.26
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	264.77
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	230.7
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023


Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	20.95
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	225
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	16.65
Hata Boyu(mm)	14.5
Hata Alani(mm2)	241.42
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023


**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**

Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	96
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	8.06
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	25.95
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023


Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.02
Hata Boyu(mm)	11.28
Hata Alani(mm2)	248.39
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023



Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	106
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	17.72
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	266.51
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023




Dok No:0	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	45
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	22.56
Hata Boyu(mm)	11.28
Hata Alani(mm2)	254.48
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	2.10.2023




**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**


<b>Dok No:0</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>106</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>17.72</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>14.5</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>256.94</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>2.10.2023</b>




<b>Dok No:0</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>45</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>22.56</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.28</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>254.48</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>2.10.2023</b>



<b>Dok No:0</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>106</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>18.26</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>14.5</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>264.77</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>2.10.2023</b>




<b>Dok No:0</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>45</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>21.48</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.28</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>242.29</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>2.10.2023</b>



**Düz kasar 132 Makinesinde  
Tespit Edilen Kumas  
Hatalari**


<b>Dok No:0</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>106</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>17.72</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>15.04</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>266.51</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>2.10.2023</b>



<b>Dok No:0</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>106</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>17.72</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>15.04</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>266.51</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>2.10.2023</b>



<b>Dok No:0</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>45</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>22.56</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>11.82</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>266.66</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>2.10.2023</b>



<b>Dok No:0</b>	<b>Kalite No:RANFORCE</b>
<b>Hatanin Yatay Konumu(cm)</b>	<b>89</b>
<b>Hatanin Geldigi Metre(m)</b>	<b>0</b>
<b>Hata Eni(mm)</b>	<b>6.45</b>
<b>Hata Boyu(mm)</b>	<b>2.69</b>
<b>Hata Alani(mm2)</b>	<b>17.35</b>
<b>Hata Sinifi</b>	<b>delik</b>
<b>Hatanin Geldigi Tarih</b>	<b>2.10.2023</b>

