




Hafta	delik	leke
28.3.2023-28.3.2023	19	28


**28.3.2023-28.3.2023'leri arasında hata tespit türleri;**

28.3.2023-28.3.2023'leri arasında tespit edilen Delik ve Leke sayısı: 19-28 (Adet)

Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
28.3.2023	deneme	WF	19	28

Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği**Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**

Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.37
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	0.49
Hata Alani(mm2)	0.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.36
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	0.39
Hata Alani(mm2)	0.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.63
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	16.5
Hata Boyu(mm)	10.64
Hata Alani(mm2)	175.56
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.85
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	2.83
Hata Boyu(mm)	11.33
Hata Alani(mm2)	32.06
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	6.35
Hata Boyu(mm)	2.05
Hata Alani(mm2)	13.02
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.11
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	6.35
Hata Boyu(mm)	2.93
Hata Alani(mm2)	18.61
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.58
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	36.43
Hata Boyu(mm)	8.5
Hata Alani(mm2)	309.65
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.55
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	17.09
Hata Boyu(mm)	9.28
Hata Alani(mm2)	158.6
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.2
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	50
Hata Boyu(mm)	7.32
Hata Alani(mm2)	366
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.72
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	19.92
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	206.17
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.13
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	22.56
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	233.5
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.14
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	33.11
Hata Boyu(mm)	9.47
Hata Alani(mm2)	313.55
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.53
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	7.23
Hata Boyu(mm)	8.3
Hata Alani(mm2)	60.01
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	55.86
Hata Boyu(mm)	15.23
Hata Alani(mm2)	850.75
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	15.53
Hata Boyu(mm)	7.42
Hata Alani(mm2)	115.23
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.74
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	9.47
Hata Boyu(mm)	12.11
Hata Alani(mm2)	114.68
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.7
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	65.33
Hata Boyu(mm)	11.62
Hata Alani(mm2)	759.13
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	66.11
Hata Boyu(mm)	14.16
Hata Alani(mm2)	936.12
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.66
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	65.53
Hata Boyu(mm)	15.23
Hata Alani(mm2)	998.02
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.09
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	43.26
Hata Boyu(mm)	8.79
Hata Alani(mm2)	380.26
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.68
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	33.11
Hata Boyu(mm)	7.81
Hata Alani(mm2)	258.59
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	23.63
Hata Boyu(mm)	6.93
Hata Alani(mm2)	163.76
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	23.73
Hata Boyu(mm)	3.61
Hata Alani(mm2)	85.67
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.73
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	133.98
Hata Boyu(mm)	20.31
Hata Alani(mm2)	2721.13
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	77.34
Hata Boyu(mm)	13.96
Hata Alani(mm2)	1079.67
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.96
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	144.92
Hata Boyu(mm)	16.41
Hata Alani(mm2)	2378.14
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.72
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	84.38
Hata Boyu(mm)	12.4
Hata Alani(mm2)	1046.31
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.78
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	83.79
Hata Boyu(mm)	13.77
Hata Alani(mm2)	1153.79
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.93
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	70.21
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	754.06
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.67
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	52.54
Hata Boyu(mm)	8.11
Hata Alani(mm2)	426.1
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.27
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	45.31
Hata Boyu(mm)	5.86
Hata Alani(mm2)	265.52
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.01
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	58.5
Hata Boyu(mm)	10.84
Hata Alani(mm2)	634.14
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.41
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	30.66
Hata Boyu(mm)	19.43
Hata Alani(mm2)	595.72
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.98
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	57.62
Hata Boyu(mm)	12.21
Hata Alani(mm2)	703.54
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.51
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	49.41
Hata Boyu(mm)	8.2
Hata Alani(mm2)	405.16
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.98
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	57.81
Hata Boyu(mm)	10.74
Hata Alani(mm2)	620.88
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.5
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	112.7
Hata Boyu(mm)	10.94
Hata Alani(mm2)	1232.94
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.8
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	54.88
Hata Boyu(mm)	8.4
Hata Alani(mm2)	460.99
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	35.74
Hata Boyu(mm)	20.7
Hata Alani(mm2)	739.82
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.23
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	121.97
Hata Boyu(mm)	14.06
Hata Alani(mm2)	1714.9
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.05
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	38.77
Hata Boyu(mm)	21.58
Hata Alani(mm2)	836.66
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.42
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	40.62
Hata Boyu(mm)	10.64
Hata Alani(mm2)	432.2
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.04
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	41.6
Hata Boyu(mm)	10.16
Hata Alani(mm2)	422.66
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.28
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	160.74
Hata Boyu(mm)	10.45
Hata Alani(mm2)	1679.73
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.83
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	75.1
Hata Boyu(mm)	8.59
Hata Alani(mm2)	645.11
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.79
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	41.8
Hata Boyu(mm)	8.89
Hata Alani(mm2)	371.6
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.37
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	43.07
Hata Boyu(mm)	8.11
Hata Alani(mm2)	349.3
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.37
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	52.44
Hata Boyu(mm)	20.51
Hata Alani(mm2)	1075.54
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.85
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	61.13
Hata Boyu(mm)	21.78
Hata Alani(mm2)	1331.41
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.35
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	44.34
Hata Boyu(mm)	8.89
Hata Alani(mm2)	394.18
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.34
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	44.82
Hata Boyu(mm)	7.81
Hata Alani(mm2)	350.04
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.94
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	80.18
Hata Boyu(mm)	22.46
Hata Alani(mm2)	1800.84
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.33
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	44.82
Hata Boyu(mm)	8.5
Hata Alani(mm2)	380.97
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.93
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	81.15
Hata Boyu(mm)	8.01
Hata Alani(mm2)	650.01
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.02
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	45.21
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	255.89
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.2
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.42
Hata Boyu(mm)	3.12
Hata Alani(mm2)	10.67
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	45.51
Hata Boyu(mm)	4.69
Hata Alani(mm2)	213.44
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	98.24
Hata Boyu(mm)	14.65
Hata Alani(mm2)	1439.22
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.86
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	36.52
Hata Boyu(mm)	8.11
Hata Alani(mm2)	296.18
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.75
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	34.47
Hata Boyu(mm)	12.21
Hata Alani(mm2)	420.88
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.09
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	58.01
Hata Boyu(mm)	9.28
Hata Alani(mm2)	538.33
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.57
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	106.74
Hata Boyu(mm)	15.62
Hata Alani(mm2)	1667.28
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	104.59
Hata Boyu(mm)	11.04
Hata Alani(mm2)	1154.67
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.58
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	103.61
Hata Boyu(mm)	15.23
Hata Alani(mm2)	1577.98
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.02
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	60.94
Hata Boyu(mm)	11.43
Hata Alani(mm2)	696.54
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.41
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	27.54
Hata Boyu(mm)	6.15
Hata Alani(mm2)	169.37
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.27
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	110.55
Hata Boyu(mm)	16.11
Hata Alani(mm2)	1780.96
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	110.64
Hata Boyu(mm)	9.57
Hata Alani(mm2)	1058.82
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.76
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	60.35
Hata Boyu(mm)	15.92
Hata Alani(mm2)	960.77
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.04
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	117.19
Hata Boyu(mm)	16.7
Hata Alani(mm2)	1957.07
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.06
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	118.55
Hata Boyu(mm)	9.38
Hata Alani(mm2)	1112
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.89
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	17.29
Hata Boyu(mm)	8.2
Hata Alani(mm2)	141.78
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	121.88
Hata Boyu(mm)	15.04
Hata Alani(mm2)	1833.08
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.85
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	122.75
Hata Boyu(mm)	11.52
Hata Alani(mm2)	1414.08
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.96
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	52.44
Hata Boyu(mm)	9.47
Hata Alani(mm2)	496.61
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.69
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	125.59
Hata Boyu(mm)	11.13
Hata Alani(mm2)	1397.82
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.61
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	127.64
Hata Boyu(mm)	15.33
Hata Alani(mm2)	1956.72
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.28
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	30.57
Hata Boyu(mm)	14.65
Hata Alani(mm2)	447.85
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.81
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	146.58
Hata Boyu(mm)	19.43
Hata Alani(mm2)	2848.05
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.32
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	79.1
Hata Boyu(mm)	15.33
Hata Alani(mm2)	1212.6
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.59
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	49.02
Hata Boyu(mm)	19.34
Hata Alani(mm2)	948.05
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.14
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	80.57
Hata Boyu(mm)	15.23
Hata Alani(mm2)	1227.08
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.89
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	57.13
Hata Boyu(mm)	22.75
Hata Alani(mm2)	1299.71
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.79
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	53.61
Hata Boyu(mm)	10.06
Hata Alani(mm2)	539.32
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.8
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	53.12
Hata Boyu(mm)	18.26
Hata Alani(mm2)	969.97
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.85
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	78.22
Hata Boyu(mm)	14.45
Hata Alani(mm2)	1130.28
Hata Sinifi	dikis
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.55
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	130.47
Hata Boyu(mm)	21
Hata Alani(mm2)	2739.87
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.98
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	79
Hata Boyu(mm)	11.04
Hata Alani(mm2)	872.16
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.39
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	21.48
Hata Boyu(mm)	8.3
Hata Alani(mm2)	178.28
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.07
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	60.74
Hata Boyu(mm)	20.41
Hata Alani(mm2)	1239.7
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.41
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	21.68
Hata Boyu(mm)	8.11
Hata Alani(mm2)	175.82
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.88
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	76.95
Hata Boyu(mm)	16.02
Hata Alani(mm2)	1232.74
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.61
Hata Boyu(mm)	4.59
Hata Alani(mm2)	16.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.18
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	6.15
Hata Alani(mm2)	20.42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.22
Hata Boyu(mm)	9.57
Hata Alani(mm2)	231.79
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.8
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.81
Hata Boyu(mm)	8.79
Hata Alani(mm2)	33.49
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.33
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	19.53
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	110.54
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.61
Hata Boyu(mm)	4.2
Hata Alani(mm2)	15.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.85
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	106.69
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	26.07
Hata Boyu(mm)	10.06
Hata Alani(mm2)	262.26
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.18
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.29
Hata Boyu(mm)	9.77
Hata Alani(mm2)	247.08
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.42
Hata Boyu(mm)	7.71
Hata Alani(mm2)	26.37
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.71
Hata Boyu(mm)	4.79
Hata Alani(mm2)	17.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.33
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	19.14
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	106.61
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.9
Hata Boyu(mm)	10.45
Hata Alani(mm2)	260.2
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.88
Hata Boyu(mm)	10.64
Hata Alani(mm2)	275.36
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	8.2
Hata Alani(mm2)	27.22
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.42
Hata Boyu(mm)	4.1
Hata Alani(mm2)	14.02
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.3
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	19.24
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	107.17
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.2
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.71
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	255.75
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.49
Hata Boyu(mm)	10.55
Hata Alani(mm2)	268.92
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	12.5
Hata Boyu(mm)	6.05
Hata Alani(mm2)	75.62
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	4.39
Hata Alani(mm2)	14.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.33
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.85
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	103.11
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.68
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	265.79
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.59
Hata Boyu(mm)	10.16
Hata Alani(mm2)	259.99
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	8.01
Hata Alani(mm2)	26.59
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.81
Hata Boyu(mm)	4.69
Hata Alani(mm2)	17.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.32
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.75
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	104.44
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.42
Hata Boyu(mm)	6.25
Hata Alani(mm2)	21.38
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.59
Hata Boyu(mm)	10.45
Hata Alani(mm2)	267.42
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.18
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	258.75
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	14.36
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	81.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	7.71
Hata Alani(mm2)	25.6
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.61
Hata Boyu(mm)	4.2
Hata Alani(mm2)	15.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	19.24
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	107.17
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.68
Hata Boyu(mm)	9.67
Hata Alani(mm2)	248.33
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.2
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.39
Hata Boyu(mm)	9.57
Hata Alani(mm2)	242.98
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.52
Hata Boyu(mm)	4.1
Hata Alani(mm2)	14.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.32
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.75
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	106.12
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.24
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	23.83
Hata Boyu(mm)	10.25
Hata Alani(mm2)	244.26
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.61
Hata Boyu(mm)	4.1
Hata Alani(mm2)	14.8
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.3
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.85
Hata Boyu(mm)	5.76
Hata Alani(mm2)	108.58
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.51
Hata Boyu(mm)	10.06
Hata Alani(mm2)	246.57
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	8.11
Hata Alani(mm2)	26.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.18
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.78
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	266.82
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.61
Hata Boyu(mm)	4.2
Hata Alani(mm2)	15.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.18
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.71
Hata Boyu(mm)	10.45
Hata Alani(mm2)	258.22
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.28
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.65
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	103.88
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.39
Hata Boyu(mm)	10.64
Hata Alani(mm2)	270.15
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.71
Hata Boyu(mm)	4.39
Hata Alani(mm2)	16.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.32
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.95
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	105.55
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.2
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.71
Hata Boyu(mm)	10.06
Hata Alani(mm2)	248.58
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.68
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	265.79
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	7.81
Hata Alani(mm2)	25.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.52
Hata Boyu(mm)	4.69
Hata Alani(mm2)	16.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.32
Hata Boyu(mm)	9.96
Hata Alani(mm2)	242.23
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.3
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.85
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	103.11
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.83
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.22
Hata Boyu(mm)	7.71
Hata Alani(mm2)	24.83
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.29
Hata Boyu(mm)	9.96
Hata Alani(mm2)	251.89
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.71
Hata Boyu(mm)	4.59
Hata Alani(mm2)	17.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.33
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	19.24
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	108.9
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25
Hata Boyu(mm)	10.06
Hata Alani(mm2)	251.5
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.68
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	265.79
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.34
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	14.65
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	81.6
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.52
Hata Boyu(mm)	4.69
Hata Alani(mm2)	16.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.3
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.95
Hata Boyu(mm)	5.47
Hata Alani(mm2)	103.66
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.32
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.65
Hata Boyu(mm)	5.86
Hata Alani(mm2)	109.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.61
Hata Boyu(mm)	10.45
Hata Alani(mm2)	257.17
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.68
Hata Boyu(mm)	10.64
Hata Alani(mm2)	273.24
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	7.71
Hata Alani(mm2)	25.6
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.2
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.52
Hata Boyu(mm)	4.1
Hata Alani(mm2)	14.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.95
Hata Boyu(mm)	5.96
Hata Alani(mm2)	112.94
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.12
Hata Boyu(mm)	10.16
Hata Alani(mm2)	245.06
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	24.71
Hata Boyu(mm)	10.35
Hata Alani(mm2)	255.75
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.71
Hata Boyu(mm)	4.49
Hata Alani(mm2)	16.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.33
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	18.75
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	104.44
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	25.29
Hata Boyu(mm)	9.67
Hata Alani(mm2)	244.55
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	26.07
Hata Boyu(mm)	9.86
Hata Alani(mm2)	257.05
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.83
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.22
Hata Boyu(mm)	8.2
Hata Alani(mm2)	26.4
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.34
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	14.45
Hata Boyu(mm)	5.66
Hata Alani(mm2)	81.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023




Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	None
Hata Eni(mm)	3.52
Hata Boyu(mm)	4.88
Hata Alani(mm2)	17.18
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	25.88
Hata Boyu(mm)	10.25
Hata Alani(mm2)	265.27
Hata Sinifi	kirik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	25.59
Hata Boyu(mm)	10.16
Hata Alani(mm2)	259.99
Hata Sinifi	iplik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023



Dok No:deneme	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.82
Hatanin Geldigi Metre(m)	0
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	7.81
Hata Alani(mm2)	25.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	28.3.2023

