




Hafta	delik	leke
3.4.2023-4.4.2023	108	463

**3.4.2023-4.4.2023'leri arasinda hata tespit turleri;**

3.4.2023-4.4.2023'leri arasinda tespit edilen Delik ve Leke sayisi: 108-463 (Adet)

Tarih	Dok No	Kalite No	Delik Sayisi	Leke Sayisi
31.3.2023	1868	RANFORCE	1	12
31.3.2023	1868	SATEN(IS	1	10
31.3.2023	1823	SATEN(IS	63	226
31.3.2023	1600	RANFORCE	7	117
31.3.2023	4027	RANFORCE	6	213
31.3.2023	1386	RANFORCE	0	225
31.3.2023	745	RANFORCE	0	139
1.4.2023	2139	GB	3	153
1.4.2023	627	GB	20	699
1.4.2023	537	GB	8	164
1.4.2023	1237	SATEN(IS	54	94
1.4.2023	1227	SATEN(IS	15	48
1.4.2023	704	RANFORCE	2	48
1.4.2023	1474	RANFORCE	27	269
1.4.2023	1460	GB	2	151
1.4.2023	1132	GB	1	144
1.4.2023	508	SATEN(IS	13	90
1.4.2023	1699	SATEN(IS	49	301
1.4.2023	930	RANFORCE	4	127
3.4.2023	1482	WF	70	0

3.4.2023	119	GB	10	137
3.4.2023	176	GB	4	166
3.4.2023	240	GB	13	88
3.4.2023	171	GB	3	30
4.4.2023	171	GB	1	12
4.4.2023	478	GB	5	30
4.4.2023	1014	WF	2	0

Tarihe Göre Delik Hatası Dağılım Grafiği**Tarihe Göre Leke Hatası Dağılım Grafiği**

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.88
Hatanin Geldigi Metre(m)	969
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	1.03
Hata Alani(mm2)	1.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.56
Hatanin Geldigi Metre(m)	3487
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	3.27
Hata Alani(mm2)	3.66
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.15
Hatanin Geldigi Metre(m)	4151
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	2.39
Hata Alani(mm2)	2.56
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	908
Hata Eni(mm)	3.37
Hata Boyu(mm)	12.45
Hata Alani(mm2)	41.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.42
Hatanin Geldigi Metre(m)	1792
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	2.05
Hata Alani(mm2)	2.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	5731
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	2.34
Hata Alani(mm2)	2.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023




Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.61
Hatanin Geldigi Metre(m)	2224
Hata Eni(mm)	2
Hata Boyu(mm)	1.46
Hata Alani(mm2)	2.92
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	875
Hata Eni(mm)	3.27
Hata Boyu(mm)	12.55
Hata Alani(mm2)	41.04
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	834
Hata Eni(mm)	3.27
Hata Boyu(mm)	12.26
Hata Alani(mm2)	40.09
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.44
Hatanin Geldigi Metre(m)	1749
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	3.12
Hata Alani(mm2)	3.49
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	2833
Hata Eni(mm)	2.73
Hata Boyu(mm)	3.76
Hata Alani(mm2)	10.26
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.96
Hatanin Geldigi Metre(m)	2403
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	1.07
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.39
Hatanin Geldigi Metre(m)	278
Hata Eni(mm)	4.2
Hata Boyu(mm)	5.91
Hata Alani(mm2)	24.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.94
Hatanin Geldigi Metre(m)	3063
Hata Eni(mm)	0.93
Hata Boyu(mm)	1.03
Hata Alani(mm2)	0.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	2452
Hata Eni(mm)	2.29
Hata Boyu(mm)	4.44
Hata Alani(mm2)	10.17
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.77
Hatanin Geldigi Metre(m)	3315
Hata Eni(mm)	2.83
Hata Boyu(mm)	1.51
Hata Alani(mm2)	4.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.56
Hatanin Geldigi Metre(m)	216
Hata Eni(mm)	2.69
Hata Boyu(mm)	5.37
Hata Alani(mm2)	14.45
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.79
Hatanin Geldigi Metre(m)	47
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	1.27
Hata Alani(mm2)	1.55
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	994
Hata Eni(mm)	3.17
Hata Boyu(mm)	12.35
Hata Alani(mm2)	39.15
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.15
Hatanin Geldigi Metre(m)	3966
Hata Eni(mm)	2.49
Hata Boyu(mm)	1.17
Hata Alani(mm2)	2.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.8
Hatanin Geldigi Metre(m)	208
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	0.98
Hata Alani(mm2)	1.2
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.13
Hatanin Geldigi Metre(m)	2445
Hata Eni(mm)	2.98
Hata Boyu(mm)	2.78
Hata Alani(mm2)	8.28
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.92
Hatanin Geldigi Metre(m)	2269
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	3.22
Hata Alani(mm2)	3.16
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.1
Hatanin Geldigi Metre(m)	2610
Hata Eni(mm)	1.61
Hata Boyu(mm)	1.66
Hata Alani(mm2)	2.67
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.38	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5931	
Hata Eni(mm)	1.66	
Hata Boyu(mm)	0.78	
Hata Alani(mm2)	1.29	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.05	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4854	
Hata Eni(mm)	2.25	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	1.53	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	


Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.71	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4133	
Hata Eni(mm)	1.76	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	1.2	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.2	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1023	
Hata Eni(mm)	3.32	
Hata Boyu(mm)	2.59	
Hata Alani(mm2)	8.6	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.4
Hatanin Geldigi Metre(m)	1646
Hata Eni(mm)	1.17
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	0.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.89
Hatanin Geldigi Metre(m)	917
Hata Eni(mm)	3.37
Hata Boyu(mm)	12.55
Hata Alani(mm2)	42.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.35
Hatanin Geldigi Metre(m)	3023
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	1.9
Hata Alani(mm2)	2.03
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.62
Hatanin Geldigi Metre(m)	251
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	1.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.7
Hatanin Geldigi Metre(m)	232
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	3.12
Hata Alani(mm2)	3.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.09
Hatanin Geldigi Metre(m)	1340
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	0.83
Hata Alani(mm2)	0.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.37
Hatanin Geldigi Metre(m)	913
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	0.98
Hata Alani(mm2)	1.39
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.68
Hatanin Geldigi Metre(m)	1757
Hata Eni(mm)	3.27
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	2.88
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.61
Hatanin Geldigi Metre(m)	1854
Hata Eni(mm)	3.76
Hata Boyu(mm)	1.46
Hata Alani(mm2)	5.49
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.78
Hatanin Geldigi Metre(m)	2332
Hata Eni(mm)	2.1
Hata Boyu(mm)	3.86
Hata Alani(mm2)	8.11
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.46
Hatanin Geldigi Metre(m)	592
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	0.83
Hata Alani(mm2)	0.65
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.7
Hatanin Geldigi Metre(m)	143
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	1.76
Hata Alani(mm2)	2.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.04
Hatanin Geldigi Metre(m)	2150
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	2
Hata Alani(mm2)	2.06
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.32
Hatanin Geldigi Metre(m)	5130
Hata Eni(mm)	3.61
Hata Boyu(mm)	1.12
Hata Alani(mm2)	4.04
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.59
Hatanin Geldigi Metre(m)	2206
Hata Eni(mm)	3.56
Hata Boyu(mm)	2.39
Hata Alani(mm2)	8.51
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.58
Hatanin Geldigi Metre(m)	991
Hata Eni(mm)	0.93
Hata Boyu(mm)	1.66
Hata Alani(mm2)	1.54
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.57
Hatanin Geldigi Metre(m)	2522
Hata Eni(mm)	2.05
Hata Boyu(mm)	1.07
Hata Alani(mm2)	2.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.42
Hatanin Geldigi Metre(m)	3517
Hata Eni(mm)	1.81
Hata Boyu(mm)	1.66
Hata Alani(mm2)	3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.41
Hatanin Geldigi Metre(m)	2020
Hata Eni(mm)	0.93
Hata Boyu(mm)	2.44
Hata Alani(mm2)	2.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.06
Hatanin Geldigi Metre(m)	5810
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	1.17
Hata Alani(mm2)	0.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.3
Hatanin Geldigi Metre(m)	823
Hata Eni(mm)	3.27
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	2.88
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.13
Hatanin Geldigi Metre(m)	555
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	2.34
Hata Alani(mm2)	2.62
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.28
Hatanin Geldigi Metre(m)	3021
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	1.71
Hata Alani(mm2)	2.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.68
Hatanin Geldigi Metre(m)	995
Hata Eni(mm)	2.83
Hata Boyu(mm)	1.9
Hata Alani(mm2)	5.38
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.77
Hatanin Geldigi Metre(m)	3147
Hata Eni(mm)	3.22
Hata Boyu(mm)	1.76
Hata Alani(mm2)	5.67
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.99
Hatanin Geldigi Metre(m)	3161
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	1.42
Hata Alani(mm2)	1.73
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.41
Hatanin Geldigi Metre(m)	5824
Hata Eni(mm)	1.76
Hata Boyu(mm)	0.59
Hata Alani(mm2)	1.04
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.13
Hatanin Geldigi Metre(m)	1936
Hata Eni(mm)	1.61
Hata Boyu(mm)	1.9
Hata Alani(mm2)	3.06
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.97
Hatanin Geldigi Metre(m)	223
Hata Eni(mm)	1.32
Hata Boyu(mm)	2.44
Hata Alani(mm2)	3.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.01
Hatanin Geldigi Metre(m)	3217
Hata Eni(mm)	3.17
Hata Boyu(mm)	4.64
Hata Alani(mm2)	14.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.92
Hatanin Geldigi Metre(m)	968
Hata Eni(mm)	3.42
Hata Boyu(mm)	12.65
Hata Alani(mm2)	43.26
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:478	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.06
Hatanin Geldigi Metre(m)	2149
Hata Eni(mm)	0.93
Hata Boyu(mm)	2.39
Hata Alani(mm2)	2.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	4.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.23
Hatanin Geldigi Metre(m)	62
Hata Eni(mm)	1.37
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.52
Hatanin Geldigi Metre(m)	1092
Hata Eni(mm)	1.51
Hata Boyu(mm)	3.66
Hata Alani(mm2)	5.53
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	2487
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	1.17
Hata Alani(mm2)	1.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.26
Hatanin Geldigi Metre(m)	1115
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	1.07
Hata Alani(mm2)	1.1
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:171	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.96
Hatanin Geldigi Metre(m)	3561
Hata Eni(mm)	2.1
Hata Boyu(mm)	3.81
Hata Alani(mm2)	8
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	4.4.2023

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.37
Hatanin Geldigi Metre(m)	1779
Hata Eni(mm)	2.54
Hata Boyu(mm)	0.98
Hata Alani(mm2)	2.49
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.14
Hatanin Geldigi Metre(m)	388
Hata Eni(mm)	0.88
Hata Boyu(mm)	0.63
Hata Alani(mm2)	0.55
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.75
Hatanin Geldigi Metre(m)	2218
Hata Eni(mm)	2.83
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	2.07
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.1
Hatanin Geldigi Metre(m)	2498
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	1007
Hata Eni(mm)	3.22
Hata Boyu(mm)	12.4
Hata Alani(mm2)	39.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.99
Hatanin Geldigi Metre(m)	583
Hata Eni(mm)	2.1
Hata Boyu(mm)	2.05
Hata Alani(mm2)	4.3
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.87
Hatanin Geldigi Metre(m)	393
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	3.27
Hata Alani(mm2)	3.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.74
Hatanin Geldigi Metre(m)	192
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	1.32
Hata Alani(mm2)	1.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.12
Hatanin Geldigi Metre(m)	2414
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	1.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.55
Hatanin Geldigi Metre(m)	1273
Hata Eni(mm)	0.93
Hata Boyu(mm)	0.83
Hata Alani(mm2)	0.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023




Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	94
Hata Eni(mm)	1.51
Hata Boyu(mm)	1.12
Hata Alani(mm2)	1.69
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.12
Hatanin Geldigi Metre(m)	2011
Hata Eni(mm)	1.76
Hata Boyu(mm)	0.93
Hata Alani(mm2)	1.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.67
Hatanin Geldigi Metre(m)	525
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	3.56
Hata Alani(mm2)	3.49
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.04
Hatanin Geldigi Metre(m)	2747
Hata Eni(mm)	1.66
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	1.46
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.26
Hatanin Geldigi Metre(m)	740
Hata Eni(mm)	2.54
Hata Boyu(mm)	2.29
Hata Alani(mm2)	5.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.13	
Hatanin Geldigi Metre(m)	4604	
Hata Eni(mm)	0.83	
Hata Boyu(mm)	0.78	
Hata Alani(mm2)	0.65	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.15	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5508	
Hata Eni(mm)	1.86	
Hata Boyu(mm)	4.05	
Hata Alani(mm2)	7.53	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.68	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1974	
Hata Eni(mm)	3.91	
Hata Boyu(mm)	1.37	
Hata Alani(mm2)	5.36	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.22	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2618	
Hata Eni(mm)	1.61	
Hata Boyu(mm)	1.22	
Hata Alani(mm2)	1.96	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	


**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.87
Hatanin Geldigi Metre(m)	2715
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.6
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	3207
Hata Eni(mm)	2.73
Hata Boyu(mm)	2.15
Hata Alani(mm2)	5.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.24
Hatanin Geldigi Metre(m)	2442
Hata Eni(mm)	2.59
Hata Boyu(mm)	9.77
Hata Alani(mm2)	25.3
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	813
Hata Eni(mm)	3.22
Hata Boyu(mm)	12.26
Hata Alani(mm2)	39.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.57
Hatanin Geldigi Metre(m)	1204
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	2.05
Hata Alani(mm2)	2.19
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.44
Hatanin Geldigi Metre(m)	3183
Hata Eni(mm)	1.51
Hata Boyu(mm)	2.83
Hata Alani(mm2)	4.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	991
Hata Eni(mm)	3.37
Hata Boyu(mm)	12.55
Hata Alani(mm2)	42.29
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.73
Hatanin Geldigi Metre(m)	1317
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.58
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.94
Hatanin Geldigi Metre(m)	2525
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	5.62
Hata Alani(mm2)	8.21
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	2901
Hata Eni(mm)	1.86
Hata Boyu(mm)	2.73
Hata Alani(mm2)	5.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.38
Hatanin Geldigi Metre(m)	1760
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	3.08
Hata Alani(mm2)	3.17
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:171	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.84
Hatanin Geldigi Metre(m)	3134
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	1.32
Hata Alani(mm2)	1.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	4.4.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.45
Hatanin Geldigi Metre(m)	128
Hata Eni(mm)	1.37
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.89
Hatanin Geldigi Metre(m)	930
Hata Eni(mm)	3.56
Hata Boyu(mm)	12.6
Hata Alani(mm2)	44.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.3
Hatanin Geldigi Metre(m)	2105
Hata Eni(mm)	1.37
Hata Boyu(mm)	0.68
Hata Alani(mm2)	0.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	148
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	1.12
Hata Alani(mm2)	1.59
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	2117
Hata Eni(mm)	0.83
Hata Boyu(mm)	2.15
Hata Alani(mm2)	1.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.99
Hatanin Geldigi Metre(m)	95
Hata Eni(mm)	0.83
Hata Boyu(mm)	1.12
Hata Alani(mm2)	0.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.11
Hatanin Geldigi Metre(m)	458
Hata Eni(mm)	2.1
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	1.53
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.73
Hatanin Geldigi Metre(m)	2801
Hata Eni(mm)	2.05
Hata Boyu(mm)	3.12
Hata Alani(mm2)	6.4
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.01
Hatanin Geldigi Metre(m)	1624
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	1.76
Hata Alani(mm2)	1.37
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.13
Hatanin Geldigi Metre(m)	2224
Hata Eni(mm)	1.56
Hata Boyu(mm)	1.37
Hata Alani(mm2)	2.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.44
Hatanin Geldigi Metre(m)	1858
Hata Eni(mm)	3.12
Hata Boyu(mm)	6.98
Hata Alani(mm2)	21.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.43
Hatanin Geldigi Metre(m)	2485
Hata Eni(mm)	1.76
Hata Boyu(mm)	2.1
Hata Alani(mm2)	3.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.76
Hatanin Geldigi Metre(m)	13
Hata Eni(mm)	1.61
Hata Boyu(mm)	1.46
Hata Alani(mm2)	2.35
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.57
Hatanin Geldigi Metre(m)	1135
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	1.46
Hata Alani(mm2)	1.5
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.14
Hatanin Geldigi Metre(m)	2291
Hata Eni(mm)	2.39
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	2.1
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.01
Hatanin Geldigi Metre(m)	2798
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	1.03
Hata Alani(mm2)	1.46
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.96
Hatanin Geldigi Metre(m)	856
Hata Eni(mm)	1.17
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	0.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:478	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.72
Hatanin Geldigi Metre(m)	208
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	0.87
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	4.4.2023

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.4
Hatanin Geldigi Metre(m)	2998
Hata Eni(mm)	2.54
Hata Boyu(mm)	2.69
Hata Alani(mm2)	6.83
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	257
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	1.22
Hata Alani(mm2)	1.73
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.19
Hatanin Geldigi Metre(m)	1651
Hata Eni(mm)	2.05
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	1.8
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.33
Hatanin Geldigi Metre(m)	1883
Hata Eni(mm)	2
Hata Boyu(mm)	1.03
Hata Alani(mm2)	2.06
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.59
Hatanin Geldigi Metre(m)	2445
Hata Eni(mm)	5.47
Hata Boyu(mm)	12.6
Hata Alani(mm2)	68.92
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	87
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	1.76
Hata Alani(mm2)	1.97
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.36
Hatanin Geldigi Metre(m)	817
Hata Eni(mm)	0.78
Hata Boyu(mm)	0.83
Hata Alani(mm2)	0.65
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.26
Hatanin Geldigi Metre(m)	5896
Hata Eni(mm)	2.64
Hata Boyu(mm)	2
Hata Alani(mm2)	5.28
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.05
Hatanin Geldigi Metre(m)	228
Hata Eni(mm)	1.81
Hata Boyu(mm)	3.08
Hata Alani(mm2)	5.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	5781
Hata Eni(mm)	2.64
Hata Boyu(mm)	1.42
Hata Alani(mm2)	3.75
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.42
Hatanin Geldigi Metre(m)	2005
Hata Eni(mm)	0.83
Hata Boyu(mm)	2.25
Hata Alani(mm2)	1.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.47
Hatanin Geldigi Metre(m)	1551
Hata Eni(mm)	1.56
Hata Boyu(mm)	0.49
Hata Alani(mm2)	0.76
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	786
Hata Eni(mm)	3.47
Hata Boyu(mm)	12.45
Hata Alani(mm2)	43.2
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.07
Hatanin Geldigi Metre(m)	472
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	0.82
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	287
Hata Eni(mm)	1.32
Hata Boyu(mm)	1.22
Hata Alani(mm2)	1.61
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	8.77
Hatanin Geldigi Metre(m)	5574
Hata Eni(mm)	1.17
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	0.63
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.25
Hatanin Geldigi Metre(m)	5167
Hata Eni(mm)	2.25
Hata Boyu(mm)	0.93
Hata Alani(mm2)	2.09
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	926
Hata Eni(mm)	3.37
Hata Boyu(mm)	12.4
Hata Alani(mm2)	41.79
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.09
Hatanin Geldigi Metre(m)	2719
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	1.07
Hata Alani(mm2)	1.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.56
Hatanin Geldigi Metre(m)	1841
Hata Eni(mm)	1.17
Hata Boyu(mm)	1.12
Hata Alani(mm2)	1.31
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.15
Hatanin Geldigi Metre(m)	2833
Hata Eni(mm)	0.88
Hata Boyu(mm)	0.73
Hata Alani(mm2)	0.64
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.36
Hatanin Geldigi Metre(m)	351
Hata Eni(mm)	1.37
Hata Boyu(mm)	0.59
Hata Alani(mm2)	0.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.59	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5935	
Hata Eni(mm)	0.63	
Hata Boyu(mm)	0.68	
Hata Alani(mm2)	0.43	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.65	
Hatanin Geldigi Metre(m)	5936	
Hata Eni(mm)	0.83	
Hata Boyu(mm)	0.73	
Hata Alani(mm2)	0.61	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	


Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.22	
Hatanin Geldigi Metre(m)	166	
Hata Eni(mm)	1.95	
Hata Boyu(mm)	1.81	
Hata Alani(mm2)	3.53	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.04	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1515	
Hata Eni(mm)	1.03	
Hata Boyu(mm)	1.17	
Hata Alani(mm2)	1.21	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1868	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.17
Hatanin Geldigi Metre(m)	31
Hata Eni(mm)	1.32
Hata Boyu(mm)	2.05
Hata Alani(mm2)	2.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	1952
Hata Eni(mm)	3.17
Hata Boyu(mm)	12.21
Hata Alani(mm2)	38.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.09
Hatanin Geldigi Metre(m)	1411
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	5.57
Hata Alani(mm2)	7.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	13.07
Hatanin Geldigi Metre(m)	195
Hata Eni(mm)	2.15
Hata Boyu(mm)	1.37
Hata Alani(mm2)	2.95
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.35
Hatanin Geldigi Metre(m)	715
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	1.76
Hata Alani(mm2)	1.88
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.67
Hatanin Geldigi Metre(m)	1703
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	0.68
Hata Alani(mm2)	0.97
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1482	Kalite No:WF
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	289
Hata Eni(mm)	1.46
Hata Boyu(mm)	1.32
Hata Alani(mm2)	1.93
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.25
Hatanin Geldigi Metre(m)	1406
Hata Eni(mm)	1.95
Hata Boyu(mm)	1.12
Hata Alani(mm2)	2.18
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	19.79
Hatanin Geldigi Metre(m)	1081
Hata Eni(mm)	1.17
Hata Boyu(mm)	2.2
Hata Alani(mm2)	2.57
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.73
Hatanin Geldigi Metre(m)	1355
Hata Eni(mm)	1.56
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	1.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.64
Hatanin Geldigi Metre(m)	5509
Hata Eni(mm)	1.37
Hata Boyu(mm)	2.44
Hata Alani(mm2)	3.34
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.92
Hatanin Geldigi Metre(m)	3046
Hata Eni(mm)	2.73
Hata Boyu(mm)	5.18
Hata Alani(mm2)	14.14
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.69
Hatanin Geldigi Metre(m)	2684
Hata Eni(mm)	1.32
Hata Boyu(mm)	1.37
Hata Alani(mm2)	1.81
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.79
Hatanin Geldigi Metre(m)	2446
Hata Eni(mm)	1.61
Hata Boyu(mm)	2.34
Hata Alani(mm2)	3.77
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.85
Hatanin Geldigi Metre(m)	5736
Hata Eni(mm)	1.37
Hata Boyu(mm)	2.98
Hata Alani(mm2)	4.08
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.07
Hatanin Geldigi Metre(m)	908
Hata Eni(mm)	0.98
Hata Boyu(mm)	1.03
Hata Alani(mm2)	1.01
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.05	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3549	
Hata Eni(mm)	0.98	
Hata Boyu(mm)	0.98	
Hata Alani(mm2)	0.96	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.41	
Hatanin Geldigi Metre(m)	479	
Hata Eni(mm)	1.46	
Hata Boyu(mm)	2.83	
Hata Alani(mm2)	4.13	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	


Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.37	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2598	
Hata Eni(mm)	1.07	
Hata Boyu(mm)	0.49	
Hata Alani(mm2)	0.52	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.37	
Hatanin Geldigi Metre(m)	3323	
Hata Eni(mm)	1.42	
Hata Boyu(mm)	1.32	
Hata Alani(mm2)	1.87	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	


**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	2.92
Hatanin Geldigi Metre(m)	2212
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	1.07
Hata Alani(mm2)	1.31
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	924
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	12.65
Hata Alani(mm2)	42
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.66
Hatanin Geldigi Metre(m)	617
Hata Eni(mm)	1.27
Hata Boyu(mm)	3.08
Hata Alani(mm2)	3.91
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.67
Hatanin Geldigi Metre(m)	2086
Hata Eni(mm)	3.47
Hata Boyu(mm)	0.54
Hata Alani(mm2)	1.87
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.53
Hatanin Geldigi Metre(m)	3079
Hata Eni(mm)	0.83
Hata Boyu(mm)	2.29
Hata Alani(mm2)	1.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.31
Hatanin Geldigi Metre(m)	1270
Hata Eni(mm)	0.88
Hata Boyu(mm)	3.08
Hata Alani(mm2)	2.71
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.77
Hatanin Geldigi Metre(m)	339
Hata Eni(mm)	1.71
Hata Boyu(mm)	1.12
Hata Alani(mm2)	1.92
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.62
Hatanin Geldigi Metre(m)	385
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	1.86
Hata Alani(mm2)	2.27
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	12.91
Hatanin Geldigi Metre(m)	4936
Hata Eni(mm)	0.73
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	0.57
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.88
Hatanin Geldigi Metre(m)	1711
Hata Eni(mm)	0.93
Hata Boyu(mm)	2.39
Hata Alani(mm2)	2.22
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:478	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.84
Hatanin Geldigi Metre(m)	484
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	2.25
Hata Alani(mm2)	2.52
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	4.4.2023




Dok No:240	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.05
Hatanin Geldigi Metre(m)	3288
Hata Eni(mm)	1.37
Hata Boyu(mm)	0.78
Hata Alani(mm2)	1.07
Hata Sinifi	delik
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**


Dok No:171	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	17.22
Hatanin Geldigi Metre(m)	106
Hata Eni(mm)	7.28
Hata Boyu(mm)	8.06
Hata Alani(mm2)	58.68
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023




Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	6.79
Hatanin Geldigi Metre(m)	5611
Hata Eni(mm)	1.27
Hata Boyu(mm)	0.49
Hata Alani(mm2)	0.62
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.09
Hatanin Geldigi Metre(m)	5700
Hata Eni(mm)	1.07
Hata Boyu(mm)	2.73
Hata Alani(mm2)	2.92
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023



Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.89
Hatanin Geldigi Metre(m)	921
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	12.4
Hata Alani(mm2)	41.17
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.14	
Hatanin Geldigi Metre(m)	2442	
Hata Eni(mm)	2.83	
Hata Boyu(mm)	6.4	
Hata Alani(mm2)	18.11	
Hata Sinifi	delik	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	10.37	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1958	
Hata Eni(mm)	1.12	
Hata Boyu(mm)	2.78	
Hata Alani(mm2)	3.11	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.24	
Hatanin Geldigi Metre(m)	748	
Hata Eni(mm)	2	
Hata Boyu(mm)	0.88	
Hata Alani(mm2)	1.76	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE	
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.6	
Hatanin Geldigi Metre(m)	1325	
Hata Eni(mm)	2.44	
Hata Boyu(mm)	0.93	
Hata Alani(mm2)	2.27	
Hata Sinifi	leke	
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023	


**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.08
Hatanin Geldigi Metre(m)	5704
Hata Eni(mm)	1.17
Hata Boyu(mm)	1.76
Hata Alani(mm2)	2.06
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.77
Hatanin Geldigi Metre(m)	2729
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	2.29
Hata Alani(mm2)	3.25
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.97
Hatanin Geldigi Metre(m)	492
Hata Eni(mm)	4.39
Hata Boyu(mm)	0.88
Hata Alani(mm2)	3.86
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:119	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	1956
Hata Eni(mm)	3.32
Hata Boyu(mm)	12.45
Hata Alani(mm2)	41.33
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:1600	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	14.63
Hatanin Geldigi Metre(m)	2482
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	0.83
Hata Alani(mm2)	0.93
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023


Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.67
Hatanin Geldigi Metre(m)	1576
Hata Eni(mm)	2.54
Hata Boyu(mm)	1.37
Hata Alani(mm2)	3.48
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	0.81
Hatanin Geldigi Metre(m)	141
Hata Eni(mm)	1.71
Hata Boyu(mm)	2.83
Hata Alani(mm2)	4.84
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	7.18
Hatanin Geldigi Metre(m)	1002
Hata Eni(mm)	5.71
Hata Boyu(mm)	1.46
Hata Alani(mm2)	8.34
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:478	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	15.9
Hatanin Geldigi Metre(m)	305
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	2.15
Hata Alani(mm2)	2.41
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	4.4.2023




Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	3.84
Hatanin Geldigi Metre(m)	5919
Hata Eni(mm)	1.66
Hata Boyu(mm)	3.12
Hata Alani(mm2)	5.18
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	1.85
Hatanin Geldigi Metre(m)	2002
Hata Eni(mm)	0.88
Hata Boyu(mm)	1.22
Hata Alani(mm2)	1.07
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:4027	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.89
Hatanin Geldigi Metre(m)	1060
Hata Eni(mm)	1.22
Hata Boyu(mm)	0.83
Hata Alani(mm2)	1.01
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:176	Kalite No:GB
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.84
Hatanin Geldigi Metre(m)	2252
Hata Eni(mm)	1.12
Hata Boyu(mm)	4.74
Hata Alani(mm2)	5.31
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	3.4.2023



Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	9.92
Hatanin Geldigi Metre(m)	5407
Hata Eni(mm)	3.08
Hata Boyu(mm)	3.71
Hata Alani(mm2)	11.43
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1823	Kalite No:SATEN(IS
Hatanin Yatay Konumu(cm)	11.07
Hatanin Geldigi Metre(m)	5171
Hata Eni(mm)	1.32
Hata Boyu(mm)	0.68
Hata Alani(mm2)	0.9
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	16.68
Hatanin Geldigi Metre(m)	1301
Hata Eni(mm)	2.54
Hata Boyu(mm)	1.07
Hata Alani(mm2)	2.72
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

**Merserize Makinesinde
Tespit Edilen Kumas
Hatalari**

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	5.21
Hatanin Geldigi Metre(m)	2965
Hata Eni(mm)	2.39
Hata Boyu(mm)	2
Hata Alani(mm2)	4.78
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.52
Hatanin Geldigi Metre(m)	3524
Hata Eni(mm)	1.42
Hata Boyu(mm)	1.9
Hata Alani(mm2)	2.7
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:1386	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	4.5
Hatanin Geldigi Metre(m)	725
Hata Eni(mm)	1.03
Hata Boyu(mm)	0.83
Hata Alani(mm2)	0.85
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023

Dok No:745	Kalite No:RANFORCE
Hatanin Yatay Konumu(cm)	18.65
Hatanin Geldigi Metre(m)	2449
Hata Eni(mm)	3.12
Hata Boyu(mm)	1.27
Hata Alani(mm2)	3.96
Hata Sinifi	leke
Hatanin Geldigi Tarih	31.3.2023