

[별지 1]

성과심사 접수확인서

(제20조제2항)

측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정

※ () 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

1. 접수

접수번호〔2026-0417〕 / 접수일시〔2026-09-11 10:20〕 / 접수한 사람〔○○협회 심사1팀 이□□〕
사업명〔○○시 지하시설물 정밀탐사 용역〕 / 공공측량시행자〔○○시청 상하수도사업본부〕 /
공공측량수행자〔○○측량(주)〕 / 측량의 종류〔응용측량 - 지하시설물측량(제14조제1항제4호)〕 /
성과심사 단위와 그 수〔구역별 2단위 - ○○구 1구역, 2구역〕

2. 낸 것

구분	파일·문서의 이름	수량·용량	확인
가. 공공측량작업계획서	PLN_전체_20260302_001.pdf	1건 2.1MB	○
나. 제품사양서	SPC_전체_20260302_001.pdf	1건 1.4MB	○
다. 품질보고서	QLT_전체_20260901_001.pdf	1건 3.0MB	○
라. 성과패키지	RES_376120**_*.shp 외	도엽 14매 1.2GB	○
마. 정확도 관리표	QCT_전체_20260901_001.xlsx	1건	○
바. 메타데이터	MET_전체_20260910_001.xml	1건	○
사. 처리이력	LOG_전체_20260910_001.txt	1건	○
아. 안전관리 기록	SAF_전체_20260925_001.pdf	1건	○ (제출 여부만 확인)

구분은 다음과 같다.

- 가. 공공측량작업계획서
- 나. 제품사양서 (작성한 경우)
- 다. 품질보고서

- 라. 성과패키지 (별표 5 제3호의 종류별 성과)
 마. 정확도 관리표
 바. 메타데이터
 사. 처리이력
 아. 안전관리 기록 (제16조제3항에 따라 제출 여부만 확인한다)
 3. 확인 결과 - 제20조제1항 각 호에 따라 적는다.

확인 항목	결과 (맞음 / 빠짐 / 맞지 아니함)	내용
1. 성과패키지의 구성이 별표 5에 맞는지	맞지 아니함	2구역의 탐사 조서(작업규정의 GPR 탐사조서)가 빠졌다
2. 파일의 형식·이름 및 좌표계가 제품사양서에 맞는지	맞지 아니함	도엽 37612038 파일 이름에 빈칸이 있다(작업규정의 전자성과 제출 표준 규격 - 파일명 규칙)
3. 메타데이터와 품질보고서가 갖추어져 있는지	맞음	-

확인 항목은 다음과 같다.

1. 성과패키지의 구성이 별표 5에 맞는지
2. 파일의 형식·이름 및 좌표계가 제품사양서에 맞는지
3. 메타데이터와 품질보고서가 갖추어져 있는지
4. 자동검사로 갈음한 경우 - 제20조제4항
 - 가. 자동검사를 한 날과 쓴 프로그램의 이름·판 (2026-09-11 · ○○검사기 v3.4)
 - 나. 별지 제3호서식의 자동검사 결과서를 붙인다.
5. 보완 요구
 - 가. 보완을 요구하는지 여부 (요구함)
 - 나. 요구하는 경우 : 별지 제2호서식의 문서번호와 보낸 날, 정한 기한
(○○협회-심사-2026-0417-1 · 2026-09-11 · 기한 2026-09-17 (7일 이내))
 - 다. 보완에 걸린 기간 - 심사기간에 넣지 아니한다(제20조제3항)
(보완을 요구한 날 2026-09-11 / 보완을 받은 날 2026-09-16 / 심사기간에서 빼는 날수 5일)
6. 심사기간
 - 가. 심사를 시작한 날 (2026-09-16)
 - 나. 심사기간에서 빼는 기간과 그 까닭
 - (1) 제5호다목의 보완 기간 5일
 - 2) 제25조에 따라 자료를 더 요청하여 받기까지 걸린 기간 2일(장비 사양서)
 - 3) 신청인의 사정으로 심사를 멈춘 기간 0일)

다. 마칠 예정일〔2026-10-08〕

7. 심사 담당자－ 제22조제5항

담당자의 이름과 자격〔김□□·측량 및 지형공간정보 기술사〕/

지정한 날〔2026-09-16〕/ 시행자에게 알린 날〔2026-09-16〕

8. 확인

접수한 사람〔이□□〕/ 심사수탁기관의 장〔○○협회 회장〕(이름, 날인, 날짜)

9. 기재 요령

가. 성과심사 단위가 둘 이상이면 제2호와 제3호는 단위마다 나누어 적는다.

나. 제3호에서 '빠짐' 또는 '맞지 아니함' 이 하나라도 있으면 제5호를 반드시 채운다.

다. 이 확인서는 제11조제3항의 심사이력에 넣어 남긴다.