

[별지 4] 성과심사 판정조서

측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정

성과심사 판정조서

(제28조제2항)

※ 이 조서는 법 시행규칙 별지 제14호서식의 공공측량성과 심사결과서에 붙이는 세부 내역이다.

※ () 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

1. 머리

접수번호〔2026-0417〕/ 사업명〔○○시 지하시설물 정밀탐사 용역〕/

공공측량시행자〔○○시청 상하수도사업본부〕/ 공공측량수행자〔○○측량(주)〕

측량의 종류〔응용측량 - 지하시설물측량〕/ 성과심사 단위와 그 수〔2단위 - 1구역, 2구역〕

심사 기간〔2026-09-16 ~ 2026-10-06 · 심사기간에서 뺀 날수 7일〕

심사자〔김□□(기술사) 전 항목 / 이□□ 자동검사〕/ 종합 판정을 한 사람〔김□□〕

2. 심사의 기준 - 제17조의 차례로 적는다.

가. 공공측량작업계획서〔○○시-측량-2026-11호 · v2〕

나. 제품사양서〔SPC_전체_20260302_001 · v1.2〕

다. 「공공측량 작업규정」의 해당 조문과 별표〔지하시설물측량 - 매설 상황별 측량방법 및 정확도 기준, 탐사장비의 성능 요건〕

라. 별표 1의 세부항목 및 판정기준〔지하시설물측량 항목 1~9〕

마. 별표 1에 없는 항목으로 심사한 경우〔해당 없음〕

3. 표본 - 제21조에 따라 적는다.

┌ 단위 ─ 모집단 크기 ─ 표본추출 비율 ─ 표본 크기 ─ 추출 방법 ─ 표본을 늘린 경우

적는 보기

〔1구역 · 맨홀 640개소 · 법 시행규칙 별표 13의 비율 · 검사점 40점 · 무작위 · -

2구역 · 맨홀 640개소 · 같은 별표 · 검사점 40점 → 60점 · 무작위 ·

늘림(별표 7 제4호나목) - 벗어남이 한 곳에 몰리지 아니하여 20점을 더 뽑았다〕

4. 단위별 · 항목별 심사 결과

┌ 단위 ─ 심사 항목 ─ 품질요소 ─ 판정기준 ─ 잔 값 ─ 표본/벗어남/비율 ─ 오류의 무게 ─ 판정

적는 보기

〔1구역 · 평면위치 정확도 · 위치정확도 · 작업규정의 지하시설물 정확도 기준이 정하는 값(CE90) ·

RMSE 0.00m, 최대 0.00m · 40/0/0% · - · 적합

1구역 · 깊이 정확도 · 위치정확도 · 작업규정의 지하시설물 정확도 기준이 정하는 값(LE90) ·

RMSE 0.00m, 최대 0.00m · 40/0/0% · - · 적합

1구역 · 속성 채움 · 주제품질 · 필수 속성 빈 값 0건 ·

빈 값 0건 · 8,420/0/0% · - · 적합

2구역 · 평면위치 정확도 · 위치정확도 · 작업규정의 지하시설물 정확도 기준이 정하는 값(CE90) ·

RMSE 0.00m, 최대 0.00m · 60/4/6.7% · 고칠 수 있는 오류 · 조건부적합

2구역 · 위상(관로 끊김) · 논리일관성 · 위상 오류 0건 ·

끊김 7건 중 5건이 실제 · 3,180/5/0.16% · 고칠 수 있는 오류 · 조건부적합

2구역 · 탐사조서 갯춤 · 완전성 · 별표 5 제3호라목3) ·

14매 중 6매 없었으나 접수 단계에서 보완됨 · -/0/0% · 가벼운 오류 · 적합)

5. 단위별 판정 - 제27조제4항

┌ 단위 ─ 판정 ─ 판정의 근거 ─ 보완을 요구한 범위

적는 보기

(1구역 · 적합 · 별표 7 제3호가목1) - 심사한 모든 항목이 판정기준을 만족 · -

2구역 · 조건부적합 · 별표 7 제3호나목1) - 중대한 오류는 없고 고칠 수 있는 오류가 있음 ·

평면위치가 벗어난 4점 부근 관로 1.8km 재탐사, 위상 끊김 5곳 편집)

6. 종합 판정

가. 종합 판정의 결과와 그 까닭 (조건부적합 - 2구역의 보완이 끝나야 사업 전체가 적합이 된다)

나. 단위 사이에 영향이 있는 경우 그 관계 (없음 - 두 구역은 서로 바탕이 되지 아니한다)

다. 가벼운 오류만 있어 적합으로 판정하면서 알린 사항

(1구역 도면 여백의 표기 오류 2건 - 성과의 내용에 영향이 없어 알리는 데 그친다)

7. 발견한 성과의 오류 - 제28조제3항

┌ 번호 ─ 어디에서 ─ 무엇이 잘못되었는지 ─ 시행자가 고쳐 내야 할 사항

적는 보기

(1 · 2구역 RES_37612033.shp · 재질 코드 'PE-X' 가 코드표에 없다 ·

코드표의 값으로 고치거나 코드표 개정을 발주기관에 요청)

8. 메타데이터의 확인 - 제26조

가. 작업규정이 정한 항목을 갖추었는지 (갯춤)

나. 그 내용이 성과와 맞는지 (맞음 - 취득 시기와 파일 수가 성과와 같다)

다. 심사 결과를 반영하여 고친 사항 (품질 항목에 이 조서의 판정 결과를 적어 넣었다)

9. 붙임

- 가. 자동검사 결과서 (별지 제3호서식)
- 나. 보완요구서와 그 처리 결과 (별지 제2호서식)
- 다. 벗어난 곳을 보여 주는 도면·표·화면

10. 확인

- 심사자〔김□□·이□□〕/ 종합 판정을 한 사람〔김□□〕/
심사수탁기관의 장〔○○협회 회장〕(이름, 날인, 날짜〔2026-10-06〕)

11. 기재 요령

- 가. 제4호는 심사한 항목을 모두 적고, '이상 없음' 으로 뭉뚱그리지 아니한다.
- 나. 잔 값은 「공공측량 작업규정」이 정하는 정확도의 표기에 따라 신뢰수준을 함께 적는다.
- 다. 이 조서는 제11조제3항의 심사이력에 넣어 남기고, 성과와 함께 국토지리정보원장에게 인계한다.
- 라. 위 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.