

성과심사 판정조서

(제28조제2항)

측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정

※ 이 조서는 법 시행규칙 별지 제14호서식의 공공측량성과 심사결과서에 붙이는 세부 내역이다.

※ [] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

1. 머리

접수번호 [2026-0417] / 사업명 [○○시 지하시설물 정밀탐사 용역] /

공공측량시행자 [○○시청 상하수도사업본부] / 공공측량수행자 [○○측량(주)]

측량의 종류 [응용측량 - 지하시설물측량] / 성과심사 단위와 그 수 [2단위 - 1구역, 2구역]

심사 기간 [2026-09-16 ~ 2026-10-06 · 심사기간에서 뺀 날수 7일]

심사자 [김□□(기술사) 전 항목 / 이□□ 자동검사] / 종합 판정을 한 사람 [김□□]

2. 심사의 기준 - 제17조의 차례로 적는다.

가. 공공측량작업계획서 [○○시-측량-2026-11호 · v2]

나. 제품사양서 [SPC_전체_20260302_001 · v1.2]

다. 「공공측량 작업규정」의 해당 조문과 별표 [지하시설물측량 - 매설 상황별 측량방법 및 정확도 기준, 탐사장비의 성능 요건]

라. 별표 1의 세부항목 및 판정기준 [지하시설물측량 항목 1~9]

마. 별표 1에 없는 항목으로 심사한 경우 [해당 없음]

3. 표본 - 제21조에 따라 적는다.

단위	모집단 크기	표본추출 비율	표본 크기	추출 방법	표본을 늘린 경우
1구역	맨홀 640개소	법 시행규칙 별표 13의 비율	검사점 40점	무작위	—
2구역	맨홀 640개소	같은 별표	검사점 40점 → 60점	무작위	늘림(별표 7 제4호나목) - 벗어남이 한 곳에 몰리지 아니하여 20점을 더 뽑았다

4. 단위별 · 항목별 심사 결과

단위	심사 항목	품질요소	판정기준	잔 값	표본/벗어남/비율	오류의 무게	판정
1구역	평면위치 정확도	위치정확도	작업규정의 지하시설물 정확도 기준이 정하는 값(CE90)	RMSE 0.00m, 최대 0.00m	40/0/0%	—	적합
1구역	깊이 정확도	위치정확도	작업규정의 지하시설물 정확도 기준이 정하는 값(LE90)	RMSE 0.00m, 최대 0.00m	40/0/0%	—	적합
1구역	속성 채움	주제품질	필수 속성 빈 값 0건	빈 값 0건	8,420/0/0%	—	적합
2구역	평면위치 정확도	위치정확도	작업규정의 지하시설물 정확도 기준이 정하는 값(CE90)	RMSE 0.00m, 최대 0.00m	60/4/6.7%	고칠 수 있는 오류	조건부적합
2구역	위상(관로 끊김)	논리일관성	위상 오류 0건	끊김 7건 중 5건이 실제	3,180/5/0.16%	고칠 수 있는 오류	조건부적합
2구역	탐사조서 갯춤	완전성	별표 5 제3호라목3)	14매 중 6매 없었으나 접수 단계에서 보완됨	—/0/0%	가벼운 오류	적합

5. 단위별 판정 - 제27조제4항

단위	판정	판정의 근거	보완을 요구한 범위
1구역	적합	별표 7 제3호가목1) - 심사한 모든 항목이 판정기준을 만족	-
2구역	조건부적합	별표 7 제3호나목1) - 중대한 오류는 없고 고칠 수 있는 오류가 있음	평면위치가 벗어난 4점 부근 관로 1.8km 재탐사, 위상 끊김 5곳 편집

6. 종합 판정

가. 종합 판정의 결과와 그 까닭〔조건부적합 - 2구역의 보완이 끝나야 사업 전체가 적합이 된다〕

나. 단위 사이에 영향이 있는 경우 그 관계〔없음 - 두 구역은 서로 바탕이 되지 아니한다〕

다. 가려운 오류만 있어 적합으로 판정하면서 알린 사항

〔1구역 도면 여백의 표기 오류 2건 - 성과의 내용에 영향이 없어 알리는 데 그친다〕

7. 발견한 성과의 오류 - 제28조제3항

번호	어디에서	무엇이 잘못되었는지	시행자가 고쳐 내야 할 사항
1	2구역 RES_37612033.shp	재질 코드 'PE-X' 가 코드표에 없다	코드표의 값으로 고치거나 코드표 개정을 발주기관에 요청

8. 메타데이터의 확인 - 제26조

가. 작업규정이 정한 항목을 갖추었는지〔갖춤〕

나. 그 내용이 성과와 맞는지〔맞음 - 취득 시기와 파일 수가 성과와 같다〕

다. 심사 결과를 반영하여 고친 사항〔품질 항목에 이 조서의 판정 결과를 적어 넣었다〕

9. 붙임

가. 자동검사 결과서 (별지 제3호서식)

나. 보완요구서와 그 처리 결과 (별지 제2호서식)

다. 벗어난 곳을 보여 주는 도면·표·화면

10. 확인

심사자〔김□□·이□□〕/ 종합 판정을 한 사람〔김□□〕/

심사수탁기관의 장〔○○협회 회장〕(이름, 날인, 날짜〔2026-10-06〕)

11. 기재 요령

가. 제4호는 심사한 항목을 모두 적고, '이상 없음' 으로 뭉뚱그리지 아니한다.

나. 쟁 값은 「공공측량 작업규정」이 정하는 정확도의 표기에 따라 신뢰수준을 함께 적는다.

다. 이 조서는 제11조제3항의 심사이력에 넣어 남기고, 성과와 함께 국토지리정보원장에게 인계한다.

라. 위 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.