

工事写真帳 - テスト



工種	舗装工
種別	アスファルト舗装
細別	表層
測点	NO.5+10.0
備考	施工状況
撮影日時	2024/12/28 10:30



工種	舗装工
種別	アスファルト舗装
細別	基層
測点	NO.5+10.0
備考	出来形確認
撮影日時	2024/12/28 11:00



工種	安全管理
種別	朝礼
細別	-
測点	-
備考	朝礼状況
撮影日時	2024/12/28 08:00

