



日時: 2026-01-13
写真区分:品質管理写真
工種: 舗装工
種別: 舗装打換え工
細別: -
測点: -
備考: アスファルト混合物温度測定
測定値: 到着温度 160.4℃

RIMG0250.JPG



日時: 2026-01-13
写真区分:品質管理写真
工種: 舗装工
種別: 舗装打換え工
細別: -
測点: -
備考: アスファルト混合物温度測定
測定値: 到着温度 160.4℃ (温度計表示: 160.4℃)

RIMG0251.JPG




日時: 2026-01-13
写真区分:品質管理写真
工種: 舗装工
種別: 舗装打換え工
細別: -
測点: -
備考: アスファルト混合物温度測定
測定値: 150.14℃ (温度計表示)

RIMG0252.JPG



日時: 2026-01-13
写真区分: 施工状況写真
工種: 舗装工
種別: 舗装打換え工
細別: -
測点: -
備考: 舗設状況
測定値: 温度計表示あり (数値判読困難)

RIMG0253.JPG



日時: 2026-01-13
写真区分: 品質管理写真
工種: 舗装工
種別: 舗装打換え工
細別: -
測点: -
備考: アスファルト混合物温度測定
測定値: 到着温度 160.4℃、敷均し温度 155.8℃

RIMG0254.JPG



日時: 2026-01-13
写真区分: 品質管理写真
工種: 舗装工
種別: 舗装打換え工
細別: -
測点: -
備考: アスファルト混合物温度測定
測定値: 155.8℃

RIMG0256.JPG



日時: 2026-01-13
 写真区分: 品質管理写真
 工種: 舗装工
 種別: 舗装打換え工
 細別: -
 測点: -
 備考: アスファルト混合物温度測定
 測定値: 到着温度 160.4℃, 敷均し温度 155.8℃, 初期締固前温度 149.9℃

RIMG0257.JPG



日時: 2026-01-13
 写真区分: 品質管理写真
 工種: 舗装工
 種別: 舗装打換え工
 細別: -
 測点: -
 備考: アスファルト混合物温度測定
 測定値: 到着温度 160.4℃, 敷均し温度 155.8℃, 初期締固前温度 149.9℃

RIMG0258.JPG



日時: 2026-01-13
 写真区分: 品質管理写真
 工種: 舗装工
 種別: 舗装打換え工
 細別: -
 測点: -
 備考: アスファルト混合物温度測定
 測定値: 149.9℃

RIMG0259.JPG



日時: 2026-01-13
 写真区分: 品質管理写真
 工種: 舗装工
 種別: 舗装打換え工
 細別: -
 測点: 戸島西1丁目
 備考: アスファルト混合物温度測定
 測定値: 32.9℃

RIMG0265.JPG



日時: 2026-01-13
 写真区分: 品質管理写真
 工種: 舗装工
 種別: 舗装打換え工
 細別: -
 測点: 戸島西1丁目
 備考: アスファルト混合物温度測定
 測定値: 32.9℃

RIMG0266.JPG



日時: 2026-01-13
 写真区分: 品質管理写真
 工種: 舗装工
 種別: 舗装打換え工
 細別: -
 測点: -
 備考: アスファルト混合物温度測定
 測定値: 32.9℃

RIMG0267.JPG