



# Reporte de Panel Solar - Detección de Fallas

Este informe contiene los resultados del análisis de un campo solar a través de procesamiento digital de imágenes. A continuación se muestra el análisis de cada panel.



ID del Panel	campo_solar
Fecha	2024-11-15
Hora	16:41:45
Fallas Detectadas	Sí



ID del Panel	Panel 11
Tipo de Falla	Guano



ID del Panel	Panel 26
Tipo de Falla	Fisica



ID del Panel	Panel 39
Tipo de Falla	Sombra



ID del Panel	Panel 44
Tipo de Falla	Electrica