

# INTERCHANGE DAMAGE REPORT

V.I.N.	1 F 1 0 0 8 8 2										
MODEL	C 180					CAR MAKE	MERCEDES				
CUSTOMER	GNV					GROUP CODE	A	B			
DESTINATION	TUNISIA										

STICKER BAR CODE  
AREA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16																17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36															

1/			DAMAGE				COMPONENT				SEVERITY				ALLOCATION				2/			DAMAGE				COMPONENT				SEVERITY				ALLOCATION				3/			DAMAGE				COMPONENT				SEVERITY				ALLOCATION				4/			DAMAGE				COMPONENT				SEVERITY				ALLOCATION			
			Y				045				✓				✓				BAULE APERTO. SCATTATE FOTO ALLE															DOTAZIONI PRESENTI. NON PRESENTE																																									
MODE OF ARRIVAL																																																																											
DELIVERING CARRIER (name)			BERTANI P/C KROHNE LOGISTIK SRL																																																																								
TRUCK /SHIP/WAGON			FJ787ZB																																																																								
POSITION			AUTISTA NON FIRMA																																																																								
SIGNATURE			ATANASCO YANEV																																																																								
NAME (PRINT)			GNV																																																																								
RECEIVING CARRIER NAME			STEFANO PIERANGELI																																																																								
NAME OF SURVEYOR			ASTREA CLAIM SOLUTIONS s.r.l.																																																																								
SIGNATURE																																																																											
DATE			09/03/23																																																																								