

Rapport des dégâts


TEST E2E — données injectées via chargerDommages() comme depuis WinDev

Véhicule	701
OR	123
Modèle	Berline

Avant




Dessus



Arrière



Côté gauche



Côté droit



Récapitulatif des dégâts

#	Type(s)	Gravité	Mémo	Position
1	 Rayure	 Moyen	Rayure pare-chocs avant	-0.4797, 0.1275, 0.0705
2	 Bosse	 Grave	Bosse arrière droite	0.4718, 0.1466, -0.0705
3	 Éclat pare-brise	 Léger	Petit éclat côté gauche	-0.0489, 0.1849, 0.1869

 Léger  Moyen  Grave