État des lieux des dégâts du véhicule :


Je, soussigné garage Iacolino, responsable après-vente des établissements Iacolino sis à Seraing au Rue de la Boverie 448, certifie avoir constaté, en présence du client, l'état du véhicule décrit ci-dessous :

De Mr et/ou Mme	**@P_CORRESP**
Le véhicule	**@MAKE @MODEL**
Châssis n°	**@VCHASSIS**
Immatriculé	**@VPLATE**
Kilométrage	**@VMILEAGE**
Niveau carburant	.....
Dossier (OR / véhicule n°)	.....

Par signature de la présente, la partie locataire du dit véhicule reconnaît l'exactitude des dégâts relevés ci-dessous, adhère et s'engage à respecter les clauses du présent document :

Conditions générales


a) Le véhicule est mis à disposition propre intérieur et extérieur, et sans dégât matériel autre que ceux relevés au présent document ;
b) Le véhicule devra être restitué dans son état de départ, propre intérieur et extérieur, à défaut un forfait de 40 euros TTC sera facturé ;
c) Le véhicule reste sous la responsabilité du client jusqu'à sa restitution ;
d) Tout dégât matériel seul ou en tort est à la charge du client ;
e) Toute infraction au code de la route sera à la charge du client ;
f) Le carburant est à la charge du client (appoint avec ticket faisant preuve) ; le carburant manquant sera facturé à 3 euros par litre (ticket de remplissage faisant preuve) ;
g) Il est interdit de fumer, boire ou manger dans le véhicule ;
h) La limite est de 150 km par jour ;
i) Une remise-reprise du véhicule mis à disposition sera faite avec un responsable du garage.




Dessus

Dégâts constatés (7)

1. ***Avant · gauche — Rayure*** *(Moyen) : Rayure pare-chocs avant* 📷 1
2. ***Arrière · droite — Bosse, Rayure*** *(Grave) : Bosse + rayure aile arrière* 📷 2
3. ***gauche — Rouille*** *(Léger) : Début de rouille*
4. ***droite — Fissure pare-brise*** *(Grave) : Fissure pare-brise côté passager* 📷 1
5. ***haut — Grêle*** *(Moyen) : Impacts de grêle sur le toit* 📷 1
6. ***gauche — Bosse*** *(Moyen) : Bosse portière*
7. ***Avant · droite — Default de peinture, Rayure*** *(Léger) : Peinture écaillée bas de caisse*



Avant | Arrière



Côté gauche | Côté droit

● Léger ● Moyen ● Grave

Remarques :

.....

.....

Fait à Seraing, en 2 exemplaires le 30/10/2026, à 12:20

Pour Iacolino

Signature du client

Retour du véhicule

Le .... / .... / .... à .... h ....


Kilométrage :

Remarques :

.....


Signatures

Le garage Le client




Nouveaux dégâts au retour

Photos des dégâts — @VPLATE




1 Rayure



2 Bosse, Rayure 1/2



2 Bosse, Rayure 2/2



4 Fissure pare-brise



5 Grêle