



Общество с ограниченной ответственностью "Бренд Сервис"
628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул.Югорский тракт 1 к.1 "Киа Центр"
Тел. 8 (800) 550-60-41, (3462) 961-041, http://aparkrent.ru, e-mail: info@aparkrent.ru
ОГРН 1158602001843, ИНН/КПП: 8602254906/860201001

ДЕФЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ К ДОГОВОРУ № 147

г.Сургут 19.12.17

Марка, модель: KIA RIO VIN: Z94CB41BBHR456288 ГРЗ: A831KO186





На момент передачи арендатору						
Код местоположения	Код Ущерба	Размеры	Код степени ущерба			
45	1	2	2			

На момент передачи арендодателю						
Код местоположения	Код Ущерба	Размеры	Код степени ущерба			
45	1	2	2			

_/ ООО «Бренд Сервис»/

Код местоположения повреждения

- 1. Передний бампер, левая сторона
- 2. Передний дополнительный спойлер
- 3. Переднее крыло, левая сторона
- 4. Арка переднего колеса, левая сторона
- 5. Переднее колесо или колпак переднего колеса, левая сторона

_/ Свиридов Г. П./

- 6. Шина переднего колеса, левая сторона
- 7. Наружнее зеркало, левая сторона
- 9. Передняя дверь, левая сторона
- 10. Порог передней двери, левая сторона
- 11. Задняя дверь, левая сторона (и центральная стойка, только для четырехдверных моделей)
- 12. Порог задней двери, левая сторона

Размеры повреждения

- 1. =<3 см
- 2. =3-10 см
- 3. =10-20 см
- 4. =20-30 cm
- 5. =>30 cm
- 6. = серьезно поврежден, утерян

Код степени (серьезности ущерба)

- 1. Незначительные дефекты
- 2. Царапины и вмятины
- 3. Замена детали
- 4. Несоответствие стандарту

13. Арка заднего колеса, левая сторона	5. Списание
14. Заднее колесо или колпак заднего колеса	
15. Шина заднего колеса, левая сторона	Код ущерба:
16. Задняя панель левая сторона	4. Hansaniis
17. Задний бампер левая сторона	1. Царапина
18. Задний дополнительный спойлер левая сторона	2. Скол 3. Сломан
19. Задний дополнительный спойлер	4. Вмятина
20. Задний бампер	
21. Панель задка	 Повреждение стекла Отсутствует
22. Блок задних фонарей, левая сторона	7. Прожжено
23. Блок задних фонарей, правая сторона	7. Прожжено
24. Задняя дверь/крышка багажника	
25. Заднее стекло	
26. Задний дополнительный спойлер, правая сторона	
27. Задний бампер, правая сторона	
28. Задняя панель, правая сторона	
29. Крышка топливного бака и окантовка	
30. Арка заднего колеса, правая сторона	
31. Заднее колесо или колпак заднего колеса, правая сторона	
32. Шина заднего колеса, правая сторона	
33. Задняя дверь, правая сторона	
34. Порог задней двери, правая сторона	
35. Передняя дверь, правая сторона	
36. Порог передней двери, правая сторона	
37. Наружное зеркало, правая сторона	
38. Арка переднего колеса, правая сторона	
39. Переднее крыло, правая сторона	
40. переднее колесо или колпак переднего колеса, правая сторона	
41. Шина переднего колеса, правая сторона	
42. Передний бампер, правая сторона	
43. Передний дополнительный спойлер, правая сторона	
44. Передний дополнительный спойлер	
45. Передний бампер	
46. Фары и указатели поворота, правая сторона	
47. Фары и указатели поворота, левая сторона	
49. Решетка радиатора	
50. Капот	

51. Лобовая панель52. Стеклоочистители

54. Крыша (люк, если есть) 55. Прочее

53. Ветровое стекло и передние стойки