



ДЕФЕКТОВЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ К ДОГОВОРУ № 158

г.Сургут

24.12.17

Марка, модель: KIA RIO	VIN: Z94CB41BBHR456288	ГРЗ: A831KO186
------------------------	------------------------	----------------



На момент передачи арендатору			
Код местоположения	Код Ущерба	Размеры	Код степени ущерба
45	1	2	2

На момент передачи арендодателю			
Код местоположения	Код Ущерба	Размеры	Код степени ущерба

_____/ Мартынов Д. О./

_____/ ООО «Бренд Сервис»/

Код местоположения повреждения	Размеры повреждения
<ol style="list-style-type: none"> Передний бампер, левая сторона Передний дополнительный спойлер Переднее крыло, левая сторона Арка переднего колеса, левая сторона Переднее колесо или колпак переднего колеса, левая сторона Шина переднего колеса, левая сторона Наружное зеркало, левая сторона Передняя дверь, левая сторона Порог передней двери, левая сторона Задняя дверь, левая сторона (и центральная стойка, только для четырехдверных моделей) Порог задней двери, левая сторона Арка заднего колеса, левая сторона Заднее колесо или колпак заднего колеса Шина заднего колеса, левая сторона Задняя панель левая сторона Задний бампер левая сторона Задний дополнительный спойлер левая сторона Задний дополнительный спойлер Задний бампер Панель задка Блок задних фонарей, левая сторона Блок задних фонарей, правая сторона Задняя дверь/крышка багажника Заднее стекло Задний дополнительный спойлер, правая сторона Задний бампер, правая сторона Задняя панель, правая сторона Крышка топливного бака и окантовка Арка заднего колеса, правая сторона Заднее колесо или колпак заднего колеса, правая сторона Шина заднего колеса, правая сторона Задняя дверь, правая сторона Порог задней двери, правая сторона Передняя дверь, правая сторона Порог передней двери, правая сторона Наружное зеркало, правая сторона Арка переднего колеса, правая сторона Переднее крыло, правая сторона переднее колесо или колпак переднего колеса, правая сторона Шина переднего колеса, правая сторона Передний бампер, правая сторона Передний дополнительный спойлер, правая сторона Передний дополнительный спойлер Передний бампер Фары и указатели поворота, правая сторона Фары и указатели поворота, левая сторона Решетка радиатора Капот Лобовая панель Стеклоочистители Ветровое стекло и передние стойки Крыша (люк, если есть) Прочее 	<ol style="list-style-type: none"> ≤3 см 3-10 см 10-20 см 20-30 см ≥30 см = серьезно поврежден, утерян <p>Код степени (серьезности ущерба)</p> <ol style="list-style-type: none"> Незначительные дефекты Царапины и вмятины Замена детали Несоответствие стандарту Списание <p>Код ущерба:</p> <ol style="list-style-type: none"> Царапина Скол Сломан Вмятина Повреждение стекла Отсутствует Прожжено