


Informe de soportes en Radio

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| #1 | Fecha: | 2021-04-24 | | | | |
| Cliente: | Angelo-Aviles | | Hora de Llegada: | 17:57:00 | Hora de Salida: | 19:57:00 |
| Novedad o percance: | Retiro de Equipo | Provincia-Cantón: | Guayas-Milagro | Cdla o Recinto: | Recinto nuevo hondo | |
| Dirección: | Pedro carbo y chimborazo | | | Especificar: | Buen servicio | |
| Contacto 1: | 0989214299 | Contacto 2: | | Correo electronico: | aavilesv@unemi.edu.ec | |
| Configuración | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Antena | | <input checked="" type="checkbox"/> Router | | IP: 232 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cambio de Clave Wifi | | <input type="checkbox"/> Frecuencias | | RED: 232 | | |
| | | | | AP: 2323 | | |
| Actualización | | | | | | |

☒ Antena☒ Router

CCQ: 323

SEÑAL: 232

Instalación o Cambio de Equipos

☒ Conectores☒ Tubo Galvanizado

N° Conectores: 2323

☒ Router☒ Cable

N° y Marca Del router: 2323

☒ Poe☒ Adiciono Caña

Metros de Cable: 2323

☒ Tubo Aluminio

Antena Anterior: 2323

Antena Nueva: 232

Observaciones

Donde salio