

Rapport Technique Véhicule — Dacia Duster

Dossier d'expertise compilé selon une méthodologie d'ingénierie véhicule (constructeur) : vérification documentaire, décodage VIN, revue des rappels de sécurité, et évaluation de fiabilité/valeur résiduelle. VIN : UU1HSDAWE54209393 — Rapport source Carlytics ID fdbbf464



Rapport en ligne (interactif) : carlytics.eu/vehicle/fdbbf464...?lang=fr
PDF officiel téléchargeable : carlytics.eu/api/report/pdf?id=fdbbf464...

Scanner le QR code pour ouvrir le rapport interactif complet (accès à vie, sans expiration).

Évaluation technique — synthèse d'ingénieur

En tant qu'évaluation d'ingénierie véhicule (méthodologie constructeur), ce Dacia Duster Phase 2 (1.5 dCi 90, 4x2, châssis HSDAWE) présente un profil **sain sur le plan structurel et documentaire** : VIN cohérent avec la carte grise, code WMI validé (UU1 = Dacia), aucun antécédent de vol, d'accident déclaré, ou d'exposition à une catastrophe naturelle sur les bases consultées. La disponibilité des pièces est excellente (plateforme haut volume, motorisation K9K largement répandue).

Point d'attention principal : **25 rappels constructeur enregistrés** sur la durée de vie du modèle (2012–2026), dont trois relèvent d'une sévérité fonctionnelle notable et méritent une vérification physique prioritaire — voir classification détaillée section 5. Aucun de ces rappels ne peut être confirmé comme non-traité sans consultation du carnet d'entretien ou du réseau Dacia Maroc, les bases sources étant orientées marché France/Allemagne.

Recommandation d'ingénierie : programmer une inspection technique ciblée (freins, ABS, connectique moteur/habitacle) lors du prochain passage en concession, en apportant ce rapport et le VIN. Le reste du dossier (émissions, châssis, valeur marchande) ne présente pas d'anomalie appelant une action immédiate.

1. Carte grise marocaine (document officiel)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Make	DACIA	Marque / الماركة
Type	HSDAWE	Type / النوع
Category	STATION WAGON	Genre / الصنف
Model	—	Modèle / النموذج
Fuel type	Diesel	Type de carburant / نوع الوقود
Chassis / VIN number	UU1HSDAWE54209393	N° du châssis / رقم الهيكل
Number of cylinders	4	Nombre de cylindres / الأسطوانات عدد
Fiscal power	6 CV	Puissance fiscale / القوة الجبائية
Seats	—	Nombre de places / عدد المقاعد
Gross vehicle weight (P.T.A.C.)	1755 kg	Poids total autorisé / الوزن الإجمالي
Curb weight	1280 kg	Poids à vide / الوزن الفارغ
Payload (calculated)	475 kg	Charge utile / الحمولة المفيدة

P.T.R.A.	—	P.T.R.A. / الوزن مع المجرور
Restrictions	—	Restrictions / التقييدات
Tire size (sidewall)	215/65 R16 98H	Pneu / مقاس الإطار

Source : carte grise marocaine (document officiel fourni par l'utilisateur).

2. Spécifications du véhicule (Carlytics)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Make	DACIA	Marque / الماركة
Model	Duster	Modèle / الطراز
Body type	SUV	Carrosserie / الهيكل
Fuel	Diesel	Carburant / الوقود
Engine	1.5L 1461cc	Moteur / المحرك
Power	67 kW / 91 HP	Puissance / القوة
Cylinders	4	Cylindres / الأسطوانات
Aspiration	Turbocharged	Suralimentation / التوربو
Transmission	Manual	Boîte de vitesses / ناقل الحركة
Doors	5	Portes / الأبواب
Seats	5	Places / المقاعد
Curb weight	1,264 kg *	Poids à vide / الوزن الفارغ
Country of origin	Romania	Pays d'origine / بلد المنشأ
Market trade name	DUSTER	Nom commercial / الاسم التجاري
Cross-country registration trail	Single country only	Historique d'immatriculation / الدول سجل التسجيل عبر

* Écart mineur avec la carte grise (1280 kg) — donnée générique Carlytics pour ce modèle/motorisation, non spécifique à ce VIN exact. La carte grise reste la référence officielle.

3. Émissions et consommation

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Combined fuel consumption	4.0 L/100km	Consommation combinée / المشترك استهلاك الوقود
Official CO2 (WLTP)	135.2 g/km	CO2 officiel / أكسيد الكربون الرسمي ثاني
Real-world CO2 (OBFCM)	157.6 g/km	CO2 réel / ثاني أكسيد الكربون الفعلي
CO2 gap vs official	+16.6%	Écart CO2 / فارق ثاني أكسيد الكربون
Official fuel consumption	5.02 L/100km	Consommation officielle / الرسمي الاستهلاك
Real-world fuel consumption	5.97 L/100km	Consommation réelle / الفعلي الاستهلاك
Fuel consumption gap	+18.9%	Écart de consommation / الاستهلاك فارق

Basé sur des données de suivi embarqué (OBFCM) de 40 307 véhicules similaires en UE — moyennes de flotte, pas une mesure directe de ce véhicule.

4. Vérification d'authenticité du VIN

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Overall confidence	92%	Confiance globale / الثقة الإجمالي مستوى
Character validity	All valid (no I, O, Q)	Validité des caractères / الأحرف صحة
Check digit (position 9)	Mismatch — see note below	Chiffre de contrôle / رقم التحقق
Manufacturer code (WMI)	UU1 — consistent with DACIA	Code fabricant / رمز الشركة المصنعة
Model year plausibility	Not decoded	Année du modèle / سنة الطراز
Serial number pattern	No suspicious pattern	Numéro de série / الرقم التسلسلي
Fabrication pattern check	No anomaly detected	Vérification de fabrication / التصنيع فحص

Important : le rapport signale une non-concordance du chiffre de contrôle (position 9), mais précise lui-même que « les VIN de fabrication européenne utilisent parfois un chiffre de contrôle non-standard ». Combiné à un code WMI cohérent (UU1 = Dacia), une correspondance exacte avec la carte grise, et l'absence de tout autre schéma suspect, ceci correspond très probablement à une particularité connue des anciens VIN Dacia — pas à une falsification. Vérification recommandée : comparer le VIN gravé sur le châssis/pare-feu du véhicule avec celui de la carte grise.

5. Rappels de sécurité — classification par sévérité (25 rappels)

Date / Country	Description (EN)	Rappel / استدعاء	Source
2026-07-03 — France	[CRITIQUE] Rear suspension springs may not meet required dimensions; broken spring could fall onto the road (injuries risk)	Rappel / استدعاء	https://ec.europa.eu/safety-...
2025-11-14 — Germany	[MODÉRÉ] Vorschriftenabweichung RDKS (TPMS non-conformity)	Rappel / استدعاء	—
2025-10-10 — France	[CRITIQUE] Parking brake actuator position sensor wrong angle (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2025-09-05 — France	[CRITIQUE] Parking brake actuator position sensor wrong angle (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2025-06-05 — Germany	[MODÉRÉ] ABS system wiring issue (nicht bekannt)	Rappel / استدعاء	—
2025-04-18 — France	[CRITIQUE] Faulty gasket seal on solenoid valve — fire risk	Rappel / استدعاء	—
2024-11-22 — France	[CRITIQUE] R107 connector decoupling — loss of traction, steering assist, airbags, brakes (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2024-11-15 — Germany	[MODÉRÉ] Fehlerhafte Verkabelung (faulty wiring)	Rappel / استدعاء	—
2024-05-10 — France	[MODÉRÉ] Left curtain airbag may not deploy correctly (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2024-02-08 — Germany	[MODÉRÉ] Non-compliant left window airbag deployment	Rappel / استدعاء	—
2023-11-10 — France	[CRITIQUE] Incorrect LPG tank welding — fire risk	Rappel / استدعاء	—

2021-03-24 — Germany	[CRITIQUE] Starter overheating — vehicle fire risk (keine bekannt)	Rappel / استدعاء	—
2021-01-29 — France	[MODÉRÉ] Key may block in starting position — vehicle damage (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2020-07-20 — Germany	[INFO] Missing gross train weight on registration doc — overload risk (keine bekannt)	Rappel / استدعاء	—
2020-03-27 — Germany	[MODÉRÉ] Rear seat frame insufficiently strong (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2020-02-04 — Germany	[MODÉRÉ] Rear seat retention force vs boot luggage insufficient	Rappel / استدعاء	—
2019-01-18 — Portugal	[MODÉRÉ] 12V battery positive terminal incorrectly welded (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2019-01-11 — Germany	[INFO] Faulty battery — starting difficulties	Rappel / استدعاء	—
2018-04-20 — Portugal	[MODÉRÉ] Incorrect contact between towing harness and trailer coupling (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2018-04-06 — France	[MODÉRÉ] Software issue affecting stop-start system (injuries risk)	Rappel / استدعاء	—
2018-03-23 — Germany	[INFO] Trailer signal system failure from faulty wiring harness	Rappel / استدعاء	—
2018-02-16 — Germany	[INFO] Faulty engine control software — stop/start & energy management may fail	Rappel / استدعاء	—
2017-10-04 — Germany	[INFO] Two-tone horn activation may trigger airbag	Rappel / استدعاء	—
2017-09-21 — Germany	[INFO] Single-tone horn activation may trigger airbag	Rappel / استدعاء	—
2012-03-26 — Germany	[CRITIQUE] Rear brake hoses may be damaged in deep snow/mud — brake failure risk	Rappel / استدعاء	—

Légende de sévérité (évaluation d'ingénierie) : [CRITIQUE] défaillance pouvant affecter le freinage, la direction, ou provoquer un incendie — vérification prioritaire recommandée. [MODÉRÉ] défaut fonctionnel avec risque de blessure en cas de sinistre, sans défaillance immédiate du véhicule. [INFO] non-conformité administrative ou fonction de confort — impact sécurité limité.

Rappels agrégés depuis les bases de données EU (12) et « Recall database » générique (13), classés par pays de signalement (majoritairement France et Allemagne). **Limitation d'accès :** une tentative de navigation automatisée vers la page carlytics.eu/vehicle/fdbbf464... a été bloquée par le fichier robots.txt du site (accès automatisé refusé). Seul le lien source du rappel du 03/07/2026 a pu être capturé, celui-ci ayant été déplié manuellement par l'utilisateur dans les données fournies. Pour les 24 autres, déplier individuellement chaque rappel sur la page du rapport interactif (lien en haut de ce document) et transmettre le contenu — chaque lien sera alors ajouté au tableau. Le véhicule étant immatriculé au Maroc, Dacia Maroc peut avoir mené une campagne distincte — vérification directe recommandée auprès du concessionnaire avec ce VIN.

6. Note de sécurité aux tests de collision (Euro NCAP 2024)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Overall rating	3 out of 5 stars — Average safety	Note globale / التقييم العام
Adult occupant protection	69%	Protection adulte / حماية الراكب البالغ
Child occupant protection	57%	Protection enfant / حماية الطفل
Vulnerable road users	57%	Usagers vulnérables / للخطر مستخدمو الطريق المعرضون

Safety assist	59%	Assistance sécurité / مساعدة السلامة
---------------	-----	--------------------------------------

7. Vérifications de sécurité (vol, accident, catastrophe)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Stolen vehicle check	Not reported stolen (16 countries checked)	Vérification vol / التحقق من السرقة
Accident / damage check	No records found (85%+ EU coverage)	Vérification accident / من الحوادث التحقق
Natural disaster exposure	No records found (3 sources checked)	Exposition catastrophes naturelles / التعرض للكوارث الطبيعية
Mileage history & plausibility	No records found for this VIN	Historique kilométrage / الكيلومترات تاريخ عداد

Absence de dossier ne garantit pas l'absence d'incident — ces bases couvrent principalement le marché européen et peuvent ne pas inclure les registres marocains.

8. Fiabilité et disponibilité des pièces

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
First-time inspection pass rate	84.4% (based on 72,219 tests)	Taux de réussite au contrôle / معدل النجاح في الفحص
Typical mileage at age 5	50,101 km	Kilométrage typique à 5 ans / المسافة المقطوعة النموذجية
Known issues	None reported for this model	Problèmes connus / المعروفة المشاكل
Owner complaints	None on file	Plaintes des propriétaires / الملاك شكاوى
Technical service bulletins	None found	Bulletins techniques / النشرات الفنية
Parts availability	Excellent — wide aftermarket, short delivery	Disponibilité des pièces / قطع الغيار توفر
Theft risk index	Low / below average	Indice de risque de vol / خطر السرقة مؤشر

9. Valeur marchande et dépréciation

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Market value — low	€3,800	Valeur marché — basse / منخفضة - القيمة السوقية
Market value — median (fair value)	€4,800	Valeur médiane / القيمة الوسطية
Market value — high	€5,800	Valeur marché — haute / مرتفعة - القيمة السوقية
Estimate confidence	65% (based on 215 similar listings)	Confiance de l'estimation / التقدير مستوى الثقة في
Current estimated value	€18,100 *	Valeur actuelle estimée / المقدرة القيمة الحالية
Annual depreciation rate	9.7%/year	Taux de dépréciation annuel / معدل الإهلاك السنوي

Value in 1 year	€16,300	Valeur dans 1 an / القيمة بعد سنة
Value in 3 years	€13,300	Valeur dans 3 ans / بعد 3 سنوات القيمة
Value in 5 years	€10,900	Valeur dans 5 ans / بعد 5 سنوات القيمة

* Incohérence notable : le tableau de dépréciation Carlytics part d'une valeur actuelle de 18 100 € — bien supérieure à l'estimation de marché de 4 800 € indiquée juste au-dessus, pour le même véhicule. Il s'agit probablement d'un modèle de dépréciation générique déconnecté de l'estimation de marché spécifique à ce VIN. À ne pas utiliser tel quel pour une revente — se fier plutôt à la fourchette 3 800 – 5 800 € basée sur les annonces comparables.

10. Fabricant (adresse corrigée)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Founded	1966	Fondée en / تأسست
Headquarters	Mioveni	Siège social / المقر الرئيسي
Country	Romania	Pays / البلد
Parent company	Renault	Société mère / الشركة الأم
Historical factory name	Întreprinderea de Autoturisme Pitești (IAP)	Nom historique de l'usine / للمصنع الاسم التاريخي
Factory location	Colibași (district of Mioveni), județul Argeș, Romania	Localisation de l'usine / موقع المصنع

Correction : le rapport Vincario précédent affichait « Întreprinderea De Autoturisme » et « R-0401 Colibasi-Pitesti » — diacritiques roumains perdus lors de l'encodage. Nom et localisation exacts confirmés ci-dessus.

11. Coût annuel d'utilisation estimé (référence Allemagne)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Fuel	€1,050/year	Carburant / الوقود
Vehicle tax (DE reference)	€143/year	Taxe véhicule (réf. Allemagne) / ضريبة السيارة
Insurance (estimated)	€500/year	Assurance (estimée) / التأمين
Depreciation	€720/year	Dépréciation / الإهلاك
Total estimated annual cost	€2,413/year	Coût annuel total estimé / الإجمالية التكلفة السنوية

Ces coûts sont calculés sur des références allemandes (taxe, assurance) — à titre indicatif seulement. Non applicable tel quel au contexte marocain (fiscalité, assurance, prix carburant différents).

12. Indicateurs complémentaires

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
German annual vehicle tax (KFZ-Steuer)	Not enough data to compute	Taxe annuelle allemande / الألمانية الضريبة السنوية
Low-emission zone eligibility	Unknown — check Euro class on registration doc	Éligibilité zones à faibles émissions / أهلية مناطق الانبعاثات المنخفضة
Manufacturer warranty status	Unknown — make/year insufficient to estimate	Statut de garantie constructeur / حالة ضمان الشركة المصنعة
Region	Europe	Région / المنطقة

Transmission style	Manual	Type de transmission / ناقل الحركة / نوع
Vehicle type	Passenger	Type de véhicule / نوع المركبة

La taxe allemande, la zone à faibles émissions et le statut de garantie sont des indicateurs génériques du rapport Carlytics (orienté marché européen/allemand) — sans pertinence directe pour un véhicule immatriculé et utilisé au Maroc.

13. Modèle exact pour recherche de fiche technique

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Generation	Dacia Duster I (Mk1), Phase 2 facelift (2013-2017)	Génération / الجيل
Engine / trim	1.5 dCi 90 4x2 (K9K engine family)	Motorisation / المحرك
Confirmed power	67 kW / 91 HP, Manual, 4 cylinders, Turbocharged	Puissance confirmée / القوة المؤكدة
Type code (for exact match)	HSDAWE	Code type / رمز النوع
Suggested search terms	"Dacia Duster 1.5 dCi 90 4x2 fiche technique" or "Dacia Duster phase 2 HSDAWE fiche technique"	Termes de recherche / البحث / مصطلحات
Best sources	largus.fr, caradisiac.com, auto-data.net (index by exact engine code / type)	أفضل المصادر / Meilleures sources

Le site Dacia officiel actuel n'affiche que le Duster II (génération actuelle) — utiliser les sites spécialisés ci-dessus pour la fiche technique de ce modèle plus ancien, en recherchant par code moteur K9K ou code type HSDAWE pour une correspondance exacte.

Document compilé à partir de la carte grise marocaine (photo fournie par l'utilisateur) et du rapport Carlytics complet (payant, EUR 8.90, Report ID fdbbf464-f18b-46ce-8517-6859ae8d565d, généré le 10 août 2026, VIN UU1HSDAWE54209393) — y compris le PDF officiel téléchargé depuis carlytics.eu. Rapport basé sur des sources publiques et des bases de données européennes — ne remplace pas une inspection professionnelle. À usage personnel — informations non contractuelles.