



UOBK RSUD WALUYO JATI KAB. PROBOLINGGO

LAPORAN SPM HARIAN UNIT



Unit : RADIOLOGI

Tanggal : 2026-05-23

Petugas : nugrohoagung

Waktu Input : 2/7/2026, 07.40.45

No	Indikator	Num	Den	Sat	Status
1. Pelayanan Radiologi					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	2967	38	Jam	Belum
2	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	57	57	%	Memenuhi
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	0	57	%	Memenuhi
4	Kepuasan pelanggan	0	0	%	Belum



QR Validasi

Petugas Input

nugrohoagung