



INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Cliente:	Nureon	Rep N°:	T209I4625
Proyecto:	Inspección de Estructuras	Fecha:	21/NOV/2025
Subproyecto:	Inspección No Destructiva	Lugar:	Bogotá, Colombia
Contratista:	Nureon S.A.S	Proceso de soldadura:	SMAW
Elaboró:	Andrés López	Tipo:	Manual

1. PROCEDIMIENTO:

Procedimiento: TLPR0025 - Inspección Visual - Rev. 1

2. NORMAS PARA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN:

AWS D1.1 2020

3. EQUIPOS UTILIZADOS

Kit de Inspección Visual - Equipo básico de inspección visual - Calibrador, Linterna, Lupa 10x, Regla metálica, Cinta métrica

4. MATERIAL BASE:

ASTM A500 Gr C

5. ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE SOLDADURA			OBSERVACIONES
Chequear la calificación del personal	A	S	
Chequear el tipo del material base y el de aporte	N.A	No Ap	
Chequear si hay algún tipo discontinuidad en el metal base	N.A	No Ap	
Chequear el alineamiento de la junta de soldadura	N.A	No Ap	
Chequear condiciones de precalentamiento	N.A	No Ap	
6. INICIO DE LA JUNTA			OBSERVACIONES
Ángulo de chaflán	A	S	
Hombro de raíz	A	S	
Alineamiento de la junta	A	S	
Respaldo con soldadura o platina	A	S	
Limpieza de la junta	A	S	
Puntos de soldadura (si se punteo)	A	S	
Precalentamiento	A	S	
7. DESPUÉS DE LA SOLDADURA			OBSERVACIONES
Apariencia final de la soldadura	A	S	Se hizo este comentario para revisar debe ser largo a ver qué pasa
Tamaño final de la soldadura	A	S	
Longitud de la soldadura	A	S	Se hizo este comentario para revisar debe ser largo a ver qué pasa
Cantidad de distorsión (en la pieza)	A	S	
Tratamiento Térmico después de la soldadura	A	S	

Abreviaciones: A: Aplica N.A: No aplica S: Satisfactorio N.S: No Satisfactorio F.A: Fuera de Alcance

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.


Nureon

INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Cliente:	Nureon	Rep N°:	T209I4625
Proyecto:	Inspección de Estructuras	Fecha:	21/NOV/2025
Subproyecto:	Inspección No Destructiva	Lugar:	Bogotá, Colombia
Contratista:	Nureon S.A.S	Proceso de soldadura:	SMAW
Elaboró:	Andrés López	Tipo:	Manual

8. ESQUEMA ESTRUCTURA INSPECCIONADA:

 Esquema 1	
--	--

9. ELEMENTOS INSPECCIONADOS:

No.	Descripción del Elemento	Indicación	CAL	Observación
1	Elemento de ejemplo número 1 largo a ver		C	Se hbizo este comentario para revisar debe ser largo a

Calificación (CAL)	Convención de DISCONTINUIDAD:		
C: Conforme	Cir: Cordón Irregular	FF: Falta de Fusión	P: Porosidad
C(xR): Conforme luego x Reparación	EC: Exceso de Concavidad	FP: Falta de Penetración	SE: Socavado Externo
NC: No Conforme	ER: Exceso de Refuerzo	G: Grieta	SI: Socavado Interno
RI: Re Inspeccionar	EP: Exceso de Penetración	FMA: Falta de Material de aporte	DMB: Daño Material Base

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.	Nureon
-------------------------------------	--------

INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Cliente:	Nureon	Rep N°:	T209I4625
Proyecto:	Inspección de Estructuras	Fecha:	21/NOV/2025
Subproyecto:	Inspección No Destructiva	Lugar:	Bogotá, Colombia
Contratista:	Nureon S.A.S	Proceso de soldadura:	SMAW
Elaboró:	Andrés López	Tipo:	Manual




Registro Fotográfico N° 1
Limones



Registro Fotográfico N° 2
Manzanas



Registro Fotográfico N° 3
noche



Registro Fotográfico N° 4
poster

Elaboró:	Revisó:	Nureon
Joint and Welding Ingenieros S.A.S.		