

INFORME ENSAYO RESISTENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente : Constructora Salfa

Dirección : Avda. Carlos Ibañez Nº05452

Obra : Conservacion Vias Urbanas Grupo G, H, Y.

Dirección Obra : Puerto Natales

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

Registro Interno :

Fecha de Emisión : 20-06-2019

IDENTIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS

N° de Muestras : 4320 /

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Autocontrol (Cantera Río Seco)

Periodo de Muestreo : 13-06-2016 / 13-06-2016

Procedimiento : CV_L_MH_01

Tipo de Ensayo :

DETALLE DE EQUIPOS UTILIZADOS

Descripción Codigo Certificado de Calibración Proxima Calibración Emitido

Referencia:

Las muestras ensayadas en el presente informe, se encuentran establecidas por las Normas:

Laboratorio de Autocontrol



RESULTADO DE LOS ENSAYOS

Muestra	HormigónGrado	Fecha de Muestreo	Edad (días)	Ensayo Resistencia	Densidad	Resistencia (kg/cm2)	Resistencia (Mpa)	Ubicación
4320		13-06-2016	10	Cilindro Compresión	0	0	26.8	Calzada Calle Blanco Encalada.
			3	Cilindro Compresión	0	0	35.9	
			28	Cilindro Compresión	0	0	40.9	
			28	Cilindro Compresión	0	0	42.1	
			10	Prisma Flexotracción	0	25	3.3	
			3	Prisma Flexotracción	0	32	4.2	
			28	Prisma Flexotracción	0	32	4.1	
			28	Prisma Flexotracción	0	32	4.2	
			90	Prisma Flexotracción	0	37	4.7	
			90	Prisma Flexotracción	0	42	5.5	
			90	Cilindro Compresión	0	0	49.3	
			90	Cilindro Compresión	0	0	49.3	

Referencia:

Los resultados de los ensayos del presente informe, se encuentran establecidos por las siguientes normas:

Laboratorio de Autocontrol