Work Order Print // 91402 - LV_J+1_30_U0549_001_13 LOW VOLTAGE CABINET / J130

91402

WO:	91402	**Sched Start:**		**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site:	RADVIL	**Sched Finish:**		**Person Group:**	
Status:	WSCHED	**Actual Finish:**		**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent:	91377	**Failure Class:**		**Lead:**	
Problem Code:		**Work Reason:**		**Owner:**	
Report Date:	7/5/2023 2:28:14 AM	**Work Type:**	PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority:	4	**PM:**		**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_J+1_30_U0549_001_13 - LOW VOLTAGE CABINET / J130

MCC#:

Location: J1 - Building J floor 1

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

ok

Work Order Print // 91407 - LV_J+2_30_U0547_001_13 LOW VOLTAGE CABINET / J230

91407

WO:	91407	**Sched Start:**		**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site:	RADVIL	**Sched Finish:**		**Person Group:**	
Status:	WSCHED	**Actual Finish:**		**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent:	91377	**Failure Class:**		**Lead:**	
Problem Code:		**Work Reason:**		**Owner:**	
Report Date:	7/5/2023 2:28:16 AM	**Work Type:**	PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority:	4	**PM:**		**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_J+2_30_U0547_001_13 - LOW VOLTAGE CABINET / J230

MCC#:

Location: J2 - Building J floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

Work Order Print // 91462 - LV_P+3_80_I1558_005_22 LOW VOLTAGE CABINET /P3 COMPRESSOR ROOM GROOT DEUR IN ROOM



WO: 91462	**Sched Start:**	**Reported By:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:39 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:** 94030004****-66210199903***	
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+3_80_I1558_005_22 - LOW VOLTAGE CABINET /P3 COMPRESSOR ROOM GROOT DEUR IN ROOM

MCC#:

Location: P3 - Building P - Technical room

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

uitgeblazen nieuwe besteld ☆

vervangen 31/7/23 ☆

Work Order Print // 91467 - LV_P+3_80_I1560_004_12 LOW VOLTAGE CABINET /P3 COMPRESSOR ROOM GROOT DEUR IN ROOM



WO: 91467	**Sched Start:**	**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:41 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+3_80_I1560_004_12 - LOW VOLTAGE CABINET /P3 COMPRESSOR ROOM GROOT DEUR IN ROOM

MCC#:

Location: P3 - Building P - Technical room

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

~~dat gelukt~~

uitgeblazen nieuwe besteld

vervangen 31/7/23

Work Order Print // 91417 - LV_P+1_80_I0856_003_22 LOW VOLTAGE CABINET /P1 COOLING MACHINE ROOM CATHEDRAL



WO: 91417	**Sched Start:**	**Reported By:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:20 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:** 94030004****-66210199903***	
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+1_80_I0856_003_22 - LOW VOLTAGE CABINET /P1 COOLING MACHINE ROOM CATHEDRAL

MCC#:

Location: P1 - Building P floor 1

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

ok +

Work Order Print // 91412 - LV_P+0_80_I5001_001_23 LOW VOLTAGE CABINET /P0 BORD VAN OVIVO NAAST WATERTANK IN CATHEDRAAL

91412

WO:	91412	**Sched Start:**		**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site:	RADVIL	**Sched Finish:**		**Person Group:**	
Status:	WSCHED	**Actual Finish:**		**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent:	91377	**Failure Class:**		**Lead:**	
Problem Code:		**Work Reason:**		**Owner:**	
Report Date:	7/5/2023 2:28:18 AM	**Work Type:**	PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority:	4	**PM:**		**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+0_80_I5001_001_23 - LOW VOLTAGE CABINET /P0 BORD VAN OVIVO NAAST WATERTANK IN CATHEDRAAL

MCC#:

Location: P0 - Building P groundfloor

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

uitgeblazen filter te groot nieuwe besteld

Vervangen 31/7/23

Work Order Print // 91397 - LV_C+2_30_U2217_2_15 IOW VOLTAGE CABINET /C230 MCC2 NAAST MCC1 MET SERIE NUMMER (W30091322)

91397

WO: 91397	**Sched Start:**	**Reported By:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:12 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:** 94030004****-66210199903***	
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_C+2_30_U2217_2_15 - IOW VOLTAGE CABINET /C230 MCC2 NAAST MCC1 MET SERIE NUMMER (W30091322)

MCC#:

Location: C2 - Building C floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

uitgeblazen nieuwe label

vervangen 31/7 D Ok D

Work Order Print // 91392 - LV_C+2_30_U2217_1_15 lOW VOLTAGE CABINET /C230 MCC1

* 9 1 3 9 2 *

WO: 91392	**Sched Start:**	**Reported By:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:09 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:** 94030004****-66210199903***	
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_C+2_30_U2217_1_15 - lOW VOLTAGE CABINET /C230 MCC1

MCC#:

Location: C2 - Building C floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

uit geblazen nieuwe besteld : o-

Vervangen 31/7/23 D

Work Order Print // 91452 - LV_P+3_50_I1538_001_22 LOW VOLTAGE CABINET /P3 BORD VAN VENTILATIE SYSTEEM SIEMENS



WO: 91452
Site: RADVIL
Status: WSCHED
Parent: 91377
Problem Code:
Report Date: 7/5/2023 2:28:35 AM
Priority: 4

Sched Start:
Sched Finish:
Actual Finish:
Failure Class:
Work Reason:
Work Type: PM
PM:

Reported By: Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Person Group:
Supervisor: Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Lead:
Owner:
GL Account: 94030004****-66210199903***
Repair Code:

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+3_50_I1538_001_22 - LOW VOLTAGE CABINET /P3 BORD VAN VENTILATIE SYSTEEM SIEMENS

MCC#:

Location: P3 - Building P - Technical room

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

Work Order Print // 91457 - LV_P+3_50_U2400_001_12 LOW VOLTAGE CABINET /P3 BORD VAN HOSOKAWA



WO: 91457	**Sched Start:**	**Reported By:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:36 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:** 94030004****-66210199903***	
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+3_50_U2400_001_12 - LOW VOLTAGE CABINET /P3 BORD VAN HOSOKAWA

MCC#:

Location: P3 - Building P - Technical room

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

uitgeblazen nieuwe geplaatst

vervangen op 31/7/23 ok

Work Order Print // 91447 - LV_P+2_71_U2260_001_12 IOW VOLTAGE CABINET /P2 NAAST P271

91447

WO:	91447	**Sched Start:**		**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site:	RADVIL	**Sched Finish:**		**Person Group:**	
Status:	WSCHED	**Actual Finish:**		**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent:	91377	**Failure Class:**		**Lead:**	
Problem Code:		**Work Reason:**		**Owner:**	
Report Date:	7/5/2023 2:28:33 AM	**Work Type:**	PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority:	4	**PM:**		**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+2_71_U2260_001_12 - IOW VOLTAGE CABINET /P2 NAAST P271

MCC#:

Location: P2 - Building P floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

uitgelaten meiwe besteld

Vervangen ok 31/07/23

Work Order Print // 91442 - LV_P+2_50_U5000_001_22 (140204-2) IOW VOLTAGE CABINET /P2

* 9 1 4 4 2 *

WO:	91442	**Sched Start:**		**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site:	RADVIL	**Sched Finish:**		**Person Group:**	
Status:	WSCHED	**Actual Finish:**		**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent:	91377	**Failure Class:**		**Lead:**	
Problem Code:		**Work Reason:**		**Owner:**	
Report Date:	7/5/2023 2:28:31 AM	**Work Type:**	PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority:	4	**PM:**		**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+2_50_U5000_001_22 (140204-2) - IOW VOLTAGE CABINET /P2

MCC#:

Location: P2 - Building P floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

~~RR~~ ~~RR~~

~~bzk~~ uitgeblazen nieuwe besteld

vervangen dk 31/7

Work Order Print // 91472 - PV_P+3_21_I1563_003_10 PHOTOVOLTAGECABINET/ZONEEPANELEN /P3 ATLAS COPCO ROOM

91472

WO: 91472 | **Sched Start:** | **Reported By:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site: RADVIL | **Sched Finish:** | **Person Group:**
Status: WSCHED | **Actual Finish:** | **Supervisor:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent: 91377 | **Failure Class:** | **Lead:**
Problem Code: | **Work Reason:** | **Owner:**
Report Date: 7/5/2023 2:28:43 AM | **Work Type:** PM | **GL Account:** 94030004****-66210199903***
Priority: 4 | **PM:** | **Repair Code:**

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: PV_P+3_21_I1563_003_10 - PHOTOVOLTAGECABINET/ ZONEEPANELEN /P3 ATLAS COPCO ROOM

MCC#:

Location: P3 - Building P - Technical room

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

heel vuil

ok P

Work Order Print // 91437 - LV_P+2_50_U5000_001_22 (140204-1) IOW VOLTAGE CABINET /P2



WO: 91437	**Sched Start:**	**Reported By:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:28 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:** 94030004****-66210199903***	
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+2_50_U5000_001_22 (140204-1) - IOW VOLTAGE CABINET /P2

MCC#:

Location: P2 - Building P floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

Work Order Print // 91432 - LV_P+2_50_U2257_001_22 IOW VOLTAGE CABINET /P2

91432

WO:	91432	**Sched Start:**		**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site:	RADVIL	**Sched Finish:**		**Person Group:**	
Status:	WSCHED	**Actual Finish:**		**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent:	91377	**Failure Class:**		**Lead:**	
Problem Code:		**Work Reason:**		**Owner:**	
Report Date:	7/5/2023 2:28:26 AM	**Work Type:**	PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority:	4	**PM:**		**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+2_50_U2257_001_22 - IOW VOLTAGE CABINET /P2

MCC#:

Location: P2 - Building P floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

Work Order Print // 91427 - LV_P+2_50_U0041_001_22 IOW VOLTAGE CABINET /P2



WO:	91427	**Sched Start:**		**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site:	RADVIL	**Sched Finish:**		**Person Group:**	
Status:	WSCHED	**Actual Finish:**		**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent:	91377	**Failure Class:**		**Lead:**	
Problem Code:		**Work Reason:**		**Owner:**	
Report Date:	7/5/2023 2:28:24 AM	**Work Type:**	PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority:	4	**PM:**		**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+2_50_U0041_001_22 - IOW VOLTAGE CABINET /P2

MCC#:

Location: P2 - Building P floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

Work Order Print // 91422 - LV_P+1_80_I1533_002_22 LOW VOLTAGE CABINET /P1 COOLING MACHINE ROOM CATHEDRAL



WO: 91422	**Sched Start:**	**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:22 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_P+1_80_I1533_002_22 - LOW VOLTAGE CABINET /P1 COOLING MACHINE ROOM CATHEDRAL

MCC#:

Location: P1 - Building P floor 1

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

ok A

Work Order Print // 91387 - LV_C+2_30_U0878 LOW VOLTAGE CABINET / C230 HUTTLIN BORD VAN MACHINE MET SERIE NUMMER (W30085600)

* 9 1 3 8 7 *

WO: 91387	**Sched Start:**	**Reported By:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Site: RADVIL	**Sched Finish:**	**Person Group:**	
Status: WSCHED	**Actual Finish:**	**Supervisor:** Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo	
Parent: 91377	**Failure Class:**	**Lead:**	
Problem Code:	**Work Reason:**	**Owner:**	
Report Date: 7/5/2023 2:28:07 AM	**Work Type:** PM	**GL Account:** 94030004****-66210199903***	
Priority: 4	**PM:**	**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: LV_C+2_30_U0878 - LOW VOLTAGE CABINET / C230 HUTTLIN BORD VAN MACHINE MET SERIE NUMMER (W30085600)

MCC#:

Location: C2 - Building C floor 2

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments:

Work Order Print // 91382 - IT_B+4_30_01 IT CABINET / B430 INTERNET EN DATA CABINET

91382

WO:	91382	**Sched Start:**		**Reported By:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Site:	RADVIL	**Sched Finish:**		**Person Group:**	
Status:	WSCHED	**Actual Finish:**		**Supervisor:**	Najem Aldeen Alhaj Moustafa Almamo
Parent:	91377	**Failure Class:**		**Lead:**	
Problem Code:		**Work Reason:**		**Owner:**	
Report Date:	7/5/2023 2:28:05 AM	**Work Type:**	PM	**GL Account:**	94030004****-66210199903***
Priority:	4	**PM:**		**Repair Code:**	

Job Plan: ELEK FILTERS - vervangen filters van de electrical cabinets

Asset: IT_B+4_30_01 - IT CABINET / B430 INTERNET EN DATA CABINET

MCC#:

Location: B4 - Building B floor 4

Task IDs

Task ID	Description	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	Houd u aan beschermende kleding		0.00		
20	Vervang filters zonder de kabels en stroomonderbrekers in de cabines aan te raken		0.00		
30	De technieker moet de filters van buiten de kasten vervangen zonder ze te hoeven openen omdat de filters aan de buitenkant van de kasten zitten		0.00		
40	Bij het vervangen van filters moet de plaats worden schoongemaakt, vuile filters van de plaats worden verwijderd en de plaats schoon worden gehouden.		0.00		

Comments: